



Датчики перепада и избыточного давления  
Модели EJ□110□, EJ□120□, EJ□130□,  
EJ□310□, EJ□430□ и EJ□440□

IM 01C25B01-01R

**DPharp**  
FOR THE DIGITAL WORLD



# Датчики перепада давления и датчики давления

## Модели EJ□110□, EJ□120□, EJ□130□, EJ□310□, EJ□430□ и EJ□440□

IM 01C25B01-01R 21-е издание

## Содержание

<b>1.</b>	<b>Введение.....</b>	<b>1-1</b>
1.1	Меры предосторожности.....	1-3
1.2	Гарантии .....	1-5
<b>2.</b>	<b>Меры предосторожности при обращении .....</b>	<b>2-1</b>
2.1	Проверка модели и спецификаций.....	2-1
2.2	Распаковка .....	2-1
2.3	Хранение.....	2-1
2.4	Выбор места установки датчика .....	2-2
2.5	Подсоединение магистралей давления.....	2-2
2.6	Герметизация соединений кабелепроводов.....	2-2
2.7	Ограничения по использованию приемопередающих радиостанций .....	2-2
2.8	Испытания сопротивления изоляции и прочности диэлектрика .....	2-3
2.9	Установка датчиков взрывобезопасного исполнения.....	2-3
2.9.1	Сертификация FM.....	2-4
2.9.2	Сертификация по CSA.....	2-6
2.9.3	Сертификация ATEX.....	2-8
2.9.4	Сертификация IECEx.....	2-13
2.10	Соответствие требованиям стандартов ЭМС .....	2-15
2.11	Директивы для оборудования, работающего под давлением (PED).....	2-15
2.12	Директива ЕС по ограничению использования опасных веществ (EU RoHS).....	2-16
2.13	Стандарты по требованиям безопасности.....	2-16
<b>3.</b>	<b>Наименование компонентов датчика .....</b>	<b>3-1</b>
<b>4.</b>	<b>Монтаж датчиков .....</b>	<b>4-1</b>
4.1	Меры предосторожности.....	4-1
4.2	Монтаж .....	4-1
4.3	Изменение соединения с процессом.....	4-2
4.4	Перестановка соединений высокого/низкого давления.....	4-3
4.4.1	Поворот секции детектора давления на 180° .....	4-3
4.4.2	Использование коммуникатора.....	4-3
4.5	Поворот секции преобразователя .....	4-4
4.6	Изменение направления встроенного индикатора.....	4-4
<b>5.</b>	<b>Монтаж импульсных трубок.....</b>	<b>5-1</b>
5.1	Меры предосторожности при монтаже импульсных трубок .....	5-1

5.1.1	Подсоединение импульсных трубок к датчику.....	5-1
5.1.2	Прокладка импульсных трубок.....	5-3
<b>5.2</b>	<b>Примеры соединений импульсных трубок.....</b>	<b>5-4</b>
<b>6.</b>	<b>Электропроводка.....</b>	<b>6-1</b>
<b>6.1</b>	<b>Меры предосторожности.....</b>	<b>6-1</b>
<b>6.2</b>	<b>Выбор материалов для электрической проводки.....</b>	<b>6-1</b>
<b>6.3</b>	<b>Подсоединение внешней проводки к клеммной коробке датчика.....</b>	<b>6-1</b>
6.3.1	Подсоединение проводов источника питания.....	6-1
6.3.2	Подсоединение внешнего индикатора.....	6-2
6.3.3	Подсоединение коммуникатора.....	6-2
6.3.4	Подсоединение поверочного прибора.....	6-2
6.3.5	Подсоединение выхода состояния.....	6-3
<b>6.4</b>	<b>Электрическая проводка.....</b>	<b>6-3</b>
6.4.1	Конфигурация контура.....	6-3
6.4.2	Монтаж электропроводки.....	6-4
<b>6.5</b>	<b>Заземление.....</b>	<b>6-5</b>
<b>6.6</b>	<b>Напряжение питания и сопротивление нагрузки.....</b>	<b>6-5</b>
<b>7.</b>	<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....</b>	<b>7-1</b>
<b>7.1</b>	<b>Подготовка к началу работы.....</b>	<b>7-1</b>
<b>7.2</b>	<b>Регулировка нуля.....</b>	<b>7-3</b>
7.2.1	Настройка нулевой точки для датчиков дифференциального давления.....	7-3
7.2.2	Настройка нулевой точки для датчиков избыточного/ абсолютного давления.....	7-3
<b>7.3</b>	<b>Начало работы.....</b>	<b>7-4</b>
<b>7.4</b>	<b>Прекращение работы.....</b>	<b>7-4</b>
<b>7.5</b>	<b>Сброс газа и дренирование жидкости из секции детектора давления датчика.....</b>	<b>7-5</b>
7.5.1	Дренирование конденсата.....	7-5
7.5.2	Сброс газа.....	7-5
<b>7.6</b>	<b>Локальная установка параметров.....</b>	<b>7-6</b>
7.6.1	Обзор функции локальной установки параметров (LPS).....	7-6
7.6.2	Активирование функции локальной установки параметров.....	7-8
7.6.3	Обзор процесса установки параметров.....	7-8
7.6.4	Конфигурирование параметра Loop Test (Проверка контура).....	7-9
7.6.5	Конфигурирование номера тега.....	7-9
7.6.6	Конфигурирование единицы измерения давления.....	7-9
7.6.7	Конфигурирование пределов диапазона давления (LRV/URV).....	7-10
7.6.8	Конфигурирование постоянной времени демпфирования.....	7-10
7.6.9	Конфигурирование режима выхода.....	7-10
7.6.10	Конфигурирование выхода 1 дисплея.....	7-10
7.6.11	Изменение диапазона с использованием реального давления (LRV/URV). .....	7-11
7.6.12	Отображение информации устройства.....	7-11
7.6.13	Сохранение или отмена.....	7-11
7.6.14	Прекращение конфигурирования.....	7-12
7.6.14.1	Прекращение конфигурирования (Меню).....	7-12
7.6.14.2	Прекращение конфигурирования (Параметр).....	7-12
7.6.15	Блокировка локальной установки параметров.....	7-12

7.6.16	Прочее .....	7-12
<b>8.</b>	<b>Техническое обслуживание.....</b>	<b>8-1</b>
8.1	Общий обзор.....	8-1
8.2	Выбор приборов для калибровки.....	8-1
8.3	Калибровка.....	8-1
8.4	Разборка и сборка датчика.....	8-3
8.4.1	Замена встроенного индикатора.....	8-3
8.4.2	Замена блока ЦПУ .....	8-4
8.4.3	Очистка и замена узла капсулы .....	8-5
8.4.4	Замена прокладок рабочих штуцеров .....	8-6
8.5	Устранение неисправностей .....	8-6
8.5.1	Основные принципы поиска и устранения неисправностей .....	8-6
8.5.2	Блок-схемы обнаружения неисправностей .....	8-7
8.5.3	Сигнализации и меры по устранению ошибки .....	8-9
<b>9.</b>	<b>Технические характеристики.....</b>	<b>9-1</b>
	<b>Информация об издании .....</b>	<b>i</b>

При использовании датчиков в системах противоаварийной защиты (SIS) следует ознакомиться с руководством по функциональной безопасности (№ документа: TI 01C25A05-01EN или TI 01C25A05-21EN, код опции SLT) и следовать описанным в них процедурам и инструкциям. Этот документ можно скачать с веб-сайта компании Yokogawa. (Адрес веб-сайта:

<https://www.yokogawa.com/solutions/products-platforms/field-instruments/> )

Для удовлетворения требований систем противоаварийной защиты необходимо выполнить установку параметров. Чтобы установить соответствующий диапазон измерения для реальной операции, следует ознакомиться с разделом “Установка параметров” в следующих руководствах.

BRAIN: IM 01C25T03-01E

HART: IM 01C25T01-06EN

Ознакомьтесь также с установкой контактного выхода, изложенной в том же самом разделе. После установки датчика убедитесь в правильной установке диапазона и единиц измерения. Калибровка датчиков должна выполняться после завершения установки диапазона.

# 1. Введение

Благодарим Вас за приобретение датчика дифференциального и избыточного давления Dphar.

Перед поставкой с завода-изготовителя датчик проходит необходимую точную калибровку. Перед началом использования для обеспечения правильного и эффективного применения датчика тщательно изучите настоящее Руководство.



## ПРИМЕЧАНИЕ

В настоящем Руководстве описана конфигурация аппаратных средств приведенных ниже датчиков. Для получения информации о конфигурации программных средств, а также об эксплуатации прибора, следует обратиться к Руководству IM 01C25T03-01R по использованию датчиков с протоколом связи BRAIN, к Руководству IM 01C25T01-06R по использованию датчиков с протоколом связи HART.

По вопросам использования датчиков со связью через шину FOUNDATION Fieldbus следует обратиться к Руководству IM 01C25T02-01R.

По вопросам использования датчиков со связью по протоколу PROFIBUS PA следует обратиться к Руководству IM 01C25T04-01RU.

Описание характеристик каждого изделия, включающих внешние габариты прибора и информацию о модели, суффикс-кодах и кодах опции, смотрите в документах Технические характеристики (GS), список которых приведен в главе 9.

Модель	Код исполнения
EJX110A	S3
EJX120A	S1
EJX130A	S2
EJX310A	S2
EJX430A	S2
EJX440A	S2
EJA110E	S1, S2
EJA120E	S1, S2
EJA130E	S1, S2
EJA310E	S1, S2
EJA430E	S1, S2
EJA440E	S1, S2

Для обеспечения правильной работы прибора перед его использованием тщательно изучите Руководства по аппаратному и программному обеспечению.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании датчиков в системах противоаварийной защиты (SIS) следует ознакомиться с руководством по функциональной безопасности (№ документа: TI 01C25A05-01EN или TI 01C25A05-21EN, код опции SLT) и следовать описанным в них процедурам и инструкциям. Этот документ можно скачать с web-сайта компании Yokogawa. (Адрес Web-сайта:

<https://www.yokogawa.com/solutions/products-platforms/field-instruments/>)

Для удовлетворения требований систем противоаварийной защиты, необходимо выполнить установку параметров. Чтобы установить соответствующий диапазон измерения для реальной операции, следует ознакомиться с разделом “Установка параметров” в следующих руководствах.

BRAIN: IM 01C25T03-01E

HART: IM 01C25T01-06EN

Ознакомьтесь также с установкой контактного выхода, изложенной в том же самом разделе. После установки датчика убедитесь в правильной установке диапазона и единиц измерения. Калибровка датчиков должна выполняться после завершения установки диапазона.



## ПРИМЕЧАНИЕ

Когда название модели дается как EJ□110□, то это показывает применимость для обеих моделей EJX110A и EJA110E. Подобные обозначения также используются для остальных моделей.



## ПРИМЕЧАНИЕ

Если не задано иначе, иллюстрации в данном Руководстве относятся к датчикам дифференциального давления EJ□110□. При использовании датчиков других моделей следует иметь в виду, что некоторые свойства этих приборов отличаются от свойств, проиллюстрированных на рисунках, относящихся к EJ□110□.

## ■ О настоящем Руководстве:

- Это руководство и идентификационный тег, прикрепленный к упаковке, являются неотъемлемыми частями изделия. Храните их в безопасном месте для последующего обращения.
- Настоящее руководство должно быть передано конечному пользователю.
- В содержание настоящего руководства могут вноситься изменения без какого-либо предварительного уведомления.
- Все права защищены. Никакая часть настоящего руководства не может быть каким-либо образом воспроизведена без письменного разрешения фирмы Yokogawa.
- Фирма Yokogawa не несет никаких обязательств по настоящему руководству, включая, но не ограничиваясь ими, предполагаемые гарантии возможности продажи или пригодности прибора для конкретного применения.
- При возникновении каких-либо проблем, обнаружении ошибок или отсутствии какой-либо информации в настоящем руководстве пользователь должен связаться с ближайшим представительством фирмы Yokogawa.
- Технические характеристики, указанные в настоящем руководстве, относятся исключительно к стандартному типу прибора определенной модели и не относятся к приборам, изготовленным на заказ.
- Также следует иметь в виду, что изменения технических характеристик, конструкции или компонентов прибора могут быть не сразу отражены в настоящем Руководстве на момент внесения упомянутых изменений при условии, что задержка нового издания не вызовет затруднений у пользователя с точки зрения функциональных и эксплуатационных характеристик.
- Компания Yokogawa не несет никакой ответственности за данный прибор, за исключением указанной в гарантийных обязательствах.
- Если в результате использования прибора заказчик или третья сторона получили какие-либо повреждения, фирма Yokogawa не несет ответственности за такие повреждения, обусловленные какими-то непредсказуемыми дефектами прибора, а также за причиненный косвенный ущерб.
- В настоящем Руководстве используются следующие предупреждающие символы:



### Предупреждение

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, в случае возникновения может привести к серьезному увечью или даже смерти.



### ВНИМАНИЕ

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, в случае возникновения может привести к травме средней тяжести или легкой травме. Может также использоваться для предупреждения об опасности неправильного применения прибора.



### ВАЖНО

Предупреждает о том, что подобный режим эксплуатации оборудования или программного обеспечения может привести к повреждению или отказу системы.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Привлекает внимание к информации, необходимой для понимания работы и особенностей прибора.



Постоянный ток



Клемма функционального заземления.



Внимание

Этот символ напоминает, чтобы оператор обратился к пояснениям, данным в руководстве, позволяющим избежать риска получения травмы или гибели персонала, а также повреждения прибора.

## ■ Торговые марки

- 'DPharp', 'EJX', 'EJA', 'FieldMate' и 'BRAIN TERMINAL' являются зарегистрированными торговыми марками компании Yokogawa Electric Corporation. Названия компаний и названия изделий, используемые в настоящем материале, являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками соответствующих владельцев.
- В настоящем руководстве торговые марки или зарегистрированные торговые марки не обозначаются с использованием <sup>TM</sup> или ®.

## 1.1 Меры предосторожности

В целях безопасности оператора и защиты прибора или системы при работе с данным прибором точно следуйте инструкциям по технике безопасности, представленным в настоящем руководстве. При несоблюдении инструкций возможно нарушение защиты, обеспечиваемой данным прибором. В этом случае фирма Yokogawa не может дать гарантий его безопасного использования. Обратите особое внимание на следующие пункты.

### (a) Установка



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Устанавливать прибор должны только инженеры-специалисты или квалифицированный персонал. Операторам, не соответствующим этим требованиям, запрещается выполнять процедуры установки.
- Так как в процессе работы прибора его поверхность и корпус нагреваются до высокой температуры, то следует соблюдать осторожность, так как существует опасность ожога.
- Установленный прибор находится под давлением. Никогда не ослабляйте болты фланцев, так как это может привести к опасному вытеканию технологической жидкости.
- Во время слива конденсата из секции чувствительного элемента давления соблюдайте соответствующие меры предосторожности во избежание попадания конденсата на кожу, в глаза, на тело или вдыхания паров, так как накапливаемая технологическая жидкость может быть токсична или ядовита.
- При извлечении прибора из опасных процессов измерений избегайте контакта с рабочей жидкостью и внутренними частями прибора.
- Все установки должны соответствовать местным требованиям и местным электротехническим правилам и нормативам.

### (b) Подключение



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Устанавливать прибор должны только инженеры-специалисты или квалифицированный персонал. Операторам, не соответствующим этим требованиям, запрещается выполнять процедуры подключения.
- Прежде, чем подключать шнуры (кабели) питания, убедитесь в том, что между блоком питания и прибором нет напряжения и на кабелях также нет напряжения.

### (c) Работа с прибором



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Подождите 5 мин. после выключения питания, прежде чем снимать крышку прибора.
- Не открывайте крышку в дождливую погоду и во влажной среде. Когда крышка открыта, декларированная взрывозащищенность не применима.

### (d) Техническое обслуживание



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Не производите с прибором никаких действий по техническому обслуживанию, кроме указанных в инструкции. При необходимости дополнительной помощи обращайтесь в ближайшее представительство фирмы Yokogawa.
- Оберегайте прибор от попадания пыли, грязи или других инородных частиц на экран дисплея и шильдик. Для чистки прибора используйте сухую и мягкую ткань.

### (e) Прибор взрывобезопасного исполнения



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Перед работой с приборами взрывобезопасного исполнения следует сначала изучить раздел 2.9 (Установка прибора взрывобезопасного исполнения) настоящего Руководства.
- С такими приборами могут работать только специалисты, получившие соответствующую подготовку.
- При доступе к прибору или периферийным устройствам, расположенным в опасных местах, постарайтесь обеспечить отсутствие искр.

### (f) Модификация



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Фирма Yokogawa не отвечает за неисправную работу или повреждения, обусловленные модификацией прибора, выполненной заказчиком.

### (g) Утилизация изделия

- Утилизацию изделия следует проводить в соответствии с местными и национальными нормами и законодательными актами.

**(h) Уполномоченный представитель в ЕЕА**

- По отношению к Маркировке CE уполномоченным представителем этого изделия в ЕЕА (Европейское экономическое пространство) является: Yokogawa Europe B.V.  
Euroweg 2, 3825 HD Amersfoort, The Netherlands.

**(i) Контроль загрязнения окружающей среды, вызванного этим прибором**

Далее дается пояснение к изделию на основании документа “Контроль загрязнения окружающей среды, вызванного электронными информационными изделиями”, принятого в Китайской Народной республике. Информация действует только в Китае.

产品中有害物质或元素的名称及含量

型号	部件名称	有害物质					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
EJX/EJA-E Series 差压/压力变送器	壳体	×	○	○	○	○	○
	膜盒组件	×	○	○	○	○	○
	基板组件	×	○	○	○	○	○
	电源连接线	×	○	○	○	○	○

○：表示该部件的所有均质材料中的有害物质的含量均在 GB/T26572 标准中所规定的限量以下。  
 ×：表示至少该部件的某些均质材料中的有害物质的含量均在 GB/T26572 标准中所规定的限量以上。

环保使用期限：



该标识适用于 SJ /T11364 中所述，在中华人民共和国销售的电子电气产品的环保使用期限。

注) 该年数为“环保使用期限”，并非产品的质量保证期。



## 1.2 Гарантии

- Гарантийные обязательства действуют в течение периода времени, указанного в котировке, передаваемой покупателю в момент закупки. Все проблемы, возникшие в течение гарантийного периода, должны устраняться бесплатно.
- В случае возникновения проблем покупатель должен связаться с тем представителем фирмы Yokogawa, у которого прибор был закуплен, или с ближайшим представительством фирмы Yokogawa.
- В случае возникновения трудностей сообщите о характере проблемы и обстоятельствах ее возникновения, включая серийный номер и спецификацию модели. С Вашей стороны могут также быть полезны любые графики, данные или любая дополнительная информация.
- Сторона, отвечающая за оплату стоимости ремонта, определяется фирмой Yokogawa после проведения ею расследования.
- Покупатель должен оплатить стоимость ремонта даже в гарантийный период в случае, если неисправность была вызвана:
  - Неправильным или несоответствующим техническим обслуживанием, проведенным Покупателем.
  - Поломкой или повреждением из-за неправильного обращения, использования или непредусмотренных условий хранения.
  - Использованием изделия в местах, не соответствующих стандартам, оговоренным фирмой Yokogawa, или неправильным техническим обслуживанием в месте установки прибора.
  - Поломкой или повреждением, связанными с модификацией или ремонтом, проведенным третьими лицами, а не непосредственно фирмой Yokogawa или по ее авторизованным представителями.
  - Неполадкой или повреждением из-за неправильного размещения изделия после поставки.
  - Такими форс-мажорными обстоятельствами как пожар, землетрясение, шторм / наводнение, падение молнии или иными природными катаклизмами, или общественными беспорядками, войнами или радиоактивным загрязнением.

## 2. Меры предосторожности при обращении

В данной главе речь пойдёт о важных предосторожностях, связанных с обращением с датчиком. Прежде чем приступать к его эксплуатации, необходимо внимательно прочитать данную главу.

Датчики перед отгрузкой с завода-изготовителя подвергаются тщательным испытаниям. При получении датчиков на месте следует убедиться в отсутствии внешних повреждений, которые могут иметь место при транспортировке.

Также необходимо проверить комплектность монтажных деталей, показанных на Рисунке 2.1.

Если датчик был заказан без монтажного кронштейна и рабочего штуцера, то монтажные детали в комплект поставки датчика не включаются. После проверки датчика вновь упакуйте его в том виде, как он был доставлен, и храните в таком состоянии до установки.






Рисунок 2.1 Монтажные детали датчика

F0201

### 2.1 Проверка модели и спецификаций

Название модели и спецификации указаны на шильдике, прикрепленном к корпусу.



F0202

Рисунок 2.2 Шильдик (EJX110A)

### 2.2 Распаковка

При транспортировке датчика к месту монтажа держите его в штатной упаковке. Чтобы избежать возможности повреждения при транспортировке, производите распаковку датчика только после доставки на место монтажа.

### 2.3 Хранение

При хранении датчиков, и особенно при длительном хранении, должны соблюдаться следующие меры предосторожности:

(а) Для хранения должно быть выбрано место, удовлетворяющее следующим требованиям:

- отсутствие прямого воздействия дождя и влаги;
- минимальное воздействие вибрации и ударных нагрузок;
- температура окружающей среды и относительная влажность воздуха в следующих пределах:

Температура:

от  $-40$  до  $+85^{\circ}\text{C}$  для датчика без встроенного индикатора;

от  $-30^{\circ}$  до  $+80^{\circ}\text{C}$  для датчика с встроенным индикатором

\* При задании опции /HE:  $-15^{\circ}\text{C}$

Относительная влажность:

от 5% до 100% (при  $40^{\circ}\text{C}$ ).

Предпочтительные рабочие условия:

температура окружающей среды около  $25^{\circ}\text{C}$  и относительная влажность 65%.

- (b) Для хранения вновь упакуйте датчик по возможности так же, как он был упакован при отгрузке с завода-изготовителя.
- (c) При хранении датчика, уже бывшего в употреблении, тщательно очистите камеры с внутренней стороны фланцев крышки с тем, чтобы в них не осталось измеряемой жидкости. Кроме того, необходимо убедиться в том, что измерительное устройство надежно установлено в соответствующей секции датчика.

## 2.4 Выбор места установки датчика

Конструкция датчика позволяет выдерживать суровые условия окружающей среды. Тем не менее, для того, чтобы обеспечить стабильную и точную работу в течение длительного периода времени, при выборе места монтажа датчика следует соблюдать приведенные ниже меры предосторожности.

- (a) Температура окружающей среды  
Избегайте установки датчика в местах со значительными колебаниями температуры или подверженных воздействию больших температурных перепадов. Если место установки находится под воздействием прямых солнечных лучей или тепловой радиации от соответствующего заводского оборудования, обеспечьте расположение в тени, адекватную теплоизоляцию и/или вентиляцию.
- (b) Окружающая атмосфера  
Избегайте установки датчика в коррозионной атмосфере. Если, тем не менее, установка датчика в такой атмосфере необходима, то должна быть обеспечена достаточная вентиляция, а также должны быть приняты меры по предотвращению попадания и застоя дождевой воды в соответствующих каналах (кабелепроводах).
- (c) Ударная нагрузка и вибрация  
Для монтажа датчика следует выбирать места, минимально подверженные воздействию ударных нагрузок и вибраций (хотя датчик имеет конструкцию с относительной устойчивостью к указанным воздействиям).
- (d) Установка датчиков взрывобезопасного исполнения  
В местах повышенной опасности могут устанавливаться датчики взрывобезопасного исполнения в соответствии с типом газа, для которого они предназначены. Более подробно – см. Раздел 2.9 "Установка датчиков взрывобезопасного исполнения".

## 2.5 Подсоединение магистралей давления



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Никогда не ослабляйте болты фланцев в процессе использования прибора. Установленный прибор находится под давлением, и потеря герметичности может привести к внезапному и неконтролируемому вытеканию рабочей жидкости.
- Во время слива конденсата из узла капсулы соблюдайте соответствующие меры предосторожности во избежание попадания конденсата на кожу, в глаза или вдыхания паров, так как накапливаемая технологическая жидкость может быть токсична или ядовита.

Для обеспечения безопасной работы датчиков под давлением должны быть соблюдены следующие меры предосторожности:

- (a) Убедитесь, что детали технологического подключения надежно затянуты.
- (b) Убедитесь в отсутствии утечек в импульсном трубопроводе.
- (c) Никогда не применяйте давление, превышающее указанное максимальное рабочее давление.

## 2.6 Герметизация соединений кабелепроводов

Для герметизации резьбовых соединений кабелепровода с датчиком пользуйтесь неотверждаемым герметиком (см. Рисунки 6.8, 6.9 и 6.10).

## 2.7 Ограничения по использованию приемопередающих радиостанций



### ВАЖНО

Хотя в конструкции датчика предусмотрена достаточно высокая степень защиты от высокочастотных электрических помех, тем не менее, если какая-либо приемопередающая радиостанция работает в непосредственной близости от датчика или его наружной проводки, то датчик может подвергаться влиянию высокочастотных помех. Для проверки такого воздействия возьмите приемопередающую станцию и медленно приблизьте ее на расстояние нескольких метров от датчика, контролируя влияние помех на измерительный контур. После этого всегда пользуйтесь приемопередающей станцией вне зоны влияния помех.

## 2.8 Испытания сопротивления изоляции и прочности диэлектрика

Так как каждый датчик перед отгрузкой с завода изготовителя прошел испытания на сопротивление изоляции и прочность диэлектрика, то обычно необходимость в таких испытаниях на месте отпадает. Однако при необходимости проведения таких испытаний следует соблюдать приведенные ниже меры предосторожности.

- (a) Не проводите указанные испытания чаще, чем этого требуют обстоятельства. Даже испытательные напряжения, которые не вызывают никаких видимых повреждений изоляции, могут стать причиной ухудшения изоляции и снижения запасов безопасной работы.
- (b) При испытании прочности диэлектрика никогда не подавайте на датчик постоянное напряжение, превышающее 500 В (постоянное напряжение 100 В с внутренним грозовым разрядником) для испытания сопротивления изоляции или переменное напряжение, превышающее 500 В (переменное напряжение 100 В с внутренним грозовым разрядником).
- (c) Перед проведением этих испытаний отсоедините все сигнальные линии от соответствующих клемм датчика. Проведите испытания в следующем порядке:

### • Испытания сопротивления изоляции

- 1) Замкните «накоротко» клеммы «+» и «-» ПИТАНИЯ (SUPPLY) в клеммной коробке. В случае выхода 1–5 В замкните «накоротко» клеммы «+» и «-» ПИТАНИЯ (SUPPLY) и клемму A (VOUT+).
- 2) Выключите тестер сопротивления. Затем соедините провод (+) измерителя сопротивления изоляции с закороченными клеммами питания, а провод (-) – с клеммой заземления.
- 3) Включите тестер сопротивления и измерьте величину сопротивления изоляции. Воздействие измерительного напряжения должно быть по возможности кратковременным и лишь для того, чтобы убедиться в том, что сопротивление составляет не менее 20 МОм.
- 4) После окончания данных испытаний, соблюдая осторожность с тем, чтобы не коснуться оголенных проводов, отсоедините тестер сопротивления и подсоедините сопротивление номиналом 100 кΩ между клеммой заземления и закороченными клеммами питания. Выдержать резистор в таком состоянии не менее 1 секунды для полного разряда статического потенциала. Во время разряда не прикасаться к клеммам.

### • Испытания прочности диэлектрика

- 1) Замкните «накоротко» клеммы «+» и «-» ПИТАНИЯ (SUPPLY) в клеммной коробке. В случае выхода 1–5 В замкните «накоротко» клеммы «+» и «-» ПИТАНИЯ (SUPPLY) и клемму A (VOUT+).
- 2) Выключите тестер прочности диэлектрика. Затем подсоедините тестер прочности к закороченным клеммам питания и клемме заземления. Убедитесь, что заземляющий провод тестера подсоединен именно к клемме заземления.
- 3) Установите предел тока тестера на величину 25 мА, после чего включите питание тестера и постепенно повышайте испытательное напряжение от 0 до заданного значения.
- 4) После достижения заданного значения напряжения сделайте выдержку в течение 1 мин.
- 5) По окончании испытания плавно снижайте напряжение во избежание скачка напряжения.

## 2.9 Установка датчиков взрывобезопасного исполнения



### ПРИМЕЧАНИЕ

Относительно информации по датчикам взрывобезопасного исполнения со связью FOUNDATION Fieldbus следует обращаться к документу IM 01C25T02-01R. Описание датчиков взрывобезопасного исполнения со связью PROFOBUS PA смотрите в документе IM 01C25T04-01RU.

Если после ремонта или модификации, проведенной заказчиком, прибор искро- или взрывобезопасного исполнения не был возвращен к исходному состоянию, то безопасность конструкции прибора нарушается и может привести к возникновению опасной ситуации. В случае необходимости проведения ремонта или модификации прибора обращайтесь в компанию Yokogawa.



### ВНИМАНИЕ

Данный прибор прошел испытания и сертифицирован, как искро- и взрывобезопасный. Учтите, что сборка данного прибора, его монтаж, наружная проводка, техническое обслуживание и ремонт строго ограничены и несоблюдение или пренебрежение данными ограничениями может привести к возникновению опасной ситуации.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для сохранения свойств взрывобезопасного оборудования следует соблюдать особую осторожность при его монтаже, подключении проводов и магистралей (труб) давления. Требования по безопасности обуславливают также строгие ограничения на работы, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием. Внимательно изучите следующие разделы.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В опасных помещениях нельзя использовать переключатель установки диапазона.



## ВАЖНО

Для комбинированных типов сертификации В случае установки устройства, сертифицированного по нескольким типам сертификации, повторная установка с использованием каких-либо других типов сертификации, невозможна. Для отличия от неиспользуемых типов сертификации поставьте постоянную метку в позиции для отметки выбранного типа сертификации на ярлыке с маркировкой сертификации датчика.



## ВАЖНО

Все заглушки, которые поставляются с завода вместе с датчиками EJX / EJA-E, сертифицированы соответствующими агентствами для работы вместе с этими датчиками. Заглушки, которые на поверхности помечены символами "Ex", сертифицированы только для работы вместе с датчиками EJX / EJA-E.

### 2.9.1 Сертификация FM

#### а. Датчик искробезопасного (ИБ) / Невоспламеняемого исполнения для протокола HART/BRAIN по стандарту FM

Примечание 1. Датчики давления серии EJX/EJA-E с кодом опции /FS1 применимы в местах повышенной опасности.

- Применяемые стандарты:  
FM 3600:2011  
FM 3610:2010  
FM 3611:2004  
FM 3810:2005  
ANSI/ISA-60079-0-2009  
ANSI/ISA-60079-11-2009  
ANSI/ISA-61010-1-2004  
NEMA 250:1991
- Номинал  
Искробезопасность для класса I, II, III, категории 1, групп A, B, C и D, E, F, G T4  
Класс I Зона 0 AEx ia IIC T4  
Невоспламеняемость для  
Класса I, II, III Категории 2  
Группы A, B, C, D, F, G T4  
Класс I, Зона 2 Группа IIC T4
- Температура окружающей среды: от -60 до +60°C
- Корпус: Type 4X.

Примечание 2. Установка

Установка должна выполняться в соответствии с чертежами схемы управления IFM022-A12.

Примечание 3. Специальные условия использования

Необходимо принимать меры, минимизирующие возможность электростатического разряда на окрашенных частях прибора.

Если корпус преобразователя давления выполнен из алюминиевого сплава, и он устанавливается в Зоне 0, он должен быть установлен таким образом, чтобы даже в самых редких случаях было исключено возникновение искр от удара или трения.



Примечание 3. Техническое обслуживание и ремонт

- Запрещается производить какие-либо изменения в приборе или замену деталей кем-либо, кроме уполномоченных представителей компании Yokogawa Electric Corporation.

Модель серии EЈX

Дата: 22 октября 2003

Схема установки



Рев. 2: 16 июля, 2019

№ док: IFM022-A12 P.1  
Yokogawa Electric Corporation

Модель серии EЈX

Дата: 22 октября 2003

Специальные условия использования:

- Необходимо принимать меры, минимизирующие возможность электростатического разряда на окрашенных частях прибора.
- Если корпус преобразователя температуры выполнен из алюминиевого сплава, и он устанавливается в зоне 0, он должен быть установлен таким образом, чтобы даже в самых редких случаях было исключено возникновение искр от удара или трения.

Параметры существующей модели [Группы: A, B, C, D, E, F и G]

$V_{max} = 30 \text{ В}$   
 $I_{max} = 200 \text{ мА}$   
 $P_{max} = 1 \text{ Вт}$   
 $C_i = 6 \text{ нФ}$   
 $L_i = 0 \text{ мГн}$

Параметры существующей модели [Группы: C, D, E, F и G]

$V_{max} = 30 \text{ В}$   
 $I_{max} = 225 \text{ мА}$   
 $P_{max} = 1 \text{ Вт}$   
 $C_i = 6 \text{ нФ}$   
 $L_i = 0 \text{ мГн}$

Примечания

1. Монтаж выполняется в соответствии с требованиями Государственных электротехнических норм (NFPA70), ANSI/ISA-RP12.06.01 «Монтаж систем искробезопасного типа в опасных (классифицированных) помещениях» и местным электротехническим правилам и нормам.
2. Сопутствующее оборудование должно соответствовать требованиям стандарта FM.
3. Должны быть удовлетворены следующие требования.  
 $V_{oc} \text{ (или } U_o) \leq V_{max}$   
 $I_{sc} \text{ (или } I_o) \leq I_{max}$   
 $P_o \leq P_{max}$   
 $C_a \text{ (или } C_o) \geq C_i + C_{кабеля}$   
 $L_a \text{ (или } L_o) \geq L_i + L_{кабеля}$
4. Если для выполнения межсоединений применяется концепция невоспламеняемой разводки КИПиА, то в качестве оборудования общего назначения должно быть использовано сертифицированное по FM невоспламеняемое устройство разводки КИПиА, которое удовлетворяет указанным выше условиям.
5. Оборудование общего назначения, подсоединенное к присоединенному оборудованию, не должно использовать или генерировать напряжение, большее, чем напряжение  $U_m$  присоединенного оборудования.
6. При установке оборудования необходимо следовать схеме управления присоединенного оборудования.
7. При монтаже оборудования в помещениях Классов II или III следует использовать пыленепроницаемые уплотнения кабелепроводов.
8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ЗАРЯД МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА. ИЗБЕГАЙТЕ ЛЮБЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВЫЗЫВАЮЩИХ ГЕНЕРИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ЗАРЯДА, НАПРИМЕР, ПОЛИРОВАНИЯ СУХОЙ ТКАНЬЮ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИБОРА.
9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ЗАМЕНА КОМПОНЕНТОВ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ НАРУШЕНИЕ СВОЙСТВА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

Рев.3: 16 июля 2019

№ док: IFM022-A12 P.2  
Yokogawa Electric Corporation

## в. Датчик взрывобезопасного типа по FM



Предупреждения для датчиков взрывобезопасного типа по стандарту FM.

Примечание 1. Датчики давления серии EЈX/EЈA-E с кодом опции /FF1 применимы для использования в местах повышенной опасности.

- Применяемые стандарты: FM3600:2018, FM3615:2018, FM3810:2018, NEMA 250:2003, ANSI/UL 61010-1:2012, ANSI/UL 61010-2-30:2012
- Датчики взрывобезопасного типа для класса 1, категории 1, групп B, C, D.
- Датчики пыленевоспламеняемого типа для классов II/III, категории 1, групп E, F, G.
- Корпус: Type 4X.
- Температурный класс: T6.
- Температура окружающей среды: от -40 до +60°C.
- Напряжение питания: макс. 42 В пост. тока макс. 32 В пост. тока. (FOUNDATION Fieldbus и PROFIBUS PA)  
9 ÷ 28 В пост. тока, 27 мВт (для маломощного типа)
- Выходной сигнал: 4÷20 mA  
15 mA (FOUNDATION Fieldbus и PROFIBUS PA)  
1÷5 В (маломощного типа)

Примечание 2. Электропроводка (подключение)

- Вся электропроводка должна удовлетворять требованиям Национальных нормативов по электрооборудованию ANSI/NEPA 70 и действующим местным нормативам на электрическое оборудование.
- При установке в помещениях категории 1 «ЗАВОДСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ. УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ НЕ ТРЕБУЮТСЯ».
- Монтаж электропроводки для устройств с кодом Q выходного сигнала (маломощного типа) должен соответствовать приведенной ниже схеме.



F0211-2



Примечание 3. Эксплуатация

- Сохраняйте прикрепленной к корпусу датчика паспортную табличку (шильдик) «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ».  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПЕРЕД СНЯТИЕМ КРЫШКИ РАЗОРВАТЬ ЦЕПЬ. ЗАВОДСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ, ГЕРМЕТИЗАЦИИ (УПЛОТНЕНИЯ) КАБЕЛЕПРОВОДОВ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. УСТАНОВКУ ПРОИЗВОДИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ инструкции IM 01C25.
- Следите за тем, чтобы при доступе к прибору и периферийным устройствам в местах повышенной опасности не возникало механической искры.

Примечание 4. Техническое обслуживание и ремонт

- Запрещается производить какие-либо изменения в приборе или замену деталей кем-либо, кроме уполномоченных представителей фирмы Yokogawa Electric Corporation. Подобные действия ведут к аннулированию заводского Сертификата на взрывобезопасность датчика.

c. Взрывобезопасные/искробезопасные датчики по стандарту FM

Для использования в местах повышенной опасности могут быть выбраны датчики давления моделей серии EJX/EJA-E с кодом опции /FU1 или /V1U1 с определенным типом защиты (искробезопасные по стандарту FM или взрывобезопасные по стандарту FM).

- Примечание 1. При установке датчика после того, когда определенный тип защиты выбран, другой тип защиты использоваться уже не может. Установка должна проводиться в соответствии с описанием типа защиты, представленным в настоящем руководстве.
- Примечание 2. Во избежание недоразумений после установки датчика необходимо вычеркнуть на шильдике тип защиты, отличный от выбранного.

2.9.2 Сертификация по CSA

a. Датчики искробезопасного исполнения по стандарту CSA

Предупреждения для датчиков искробезопасного и невоспламеняющегося исполнения по стандарту CSA (Приведенная ниже информация относится к документу «ICS013-A13»).

- Примечание 1. Датчики дифференциального, абсолютного и избыточного давления серии EJX/EJA-E с кодом опции /CS1 применимы в местах повышенной опасности.

Сертификат: 1606623

[Для CSA C22.2]

- Применяемые стандарты: C22.2 No.0, C22.2 No.0.4, C22.2 No.25, C22.2 No.94, C22.2 No.157, C22.2 No.213, C22.2 No.61010-1 C22.2 No.61010-2-030, C22.2 No.60079-0
- Датчики искробезопасного исполнения для класса 1, категории 1, групп A, B, C и D, класса II, категории 1, групп E, F и G и для класса III, категории 1 опасных помещений.
- Датчики пожаробезопасного исполнения для класса 1, категории 2, групп A, B, C, D, для класса II, категории 2, групп F и G и класса III Категории 1.
- Корпус: Type 4X.
- Температурный класс: T4.
- Температура окружающей среды: от -50 до +60°C. \*-15°C, если указано /HE
- Рабочая температура (процесса): макс.120°C

[Для CSA E60079]

- Применяемые стандарты: CAN/CSA E60079-11, CAN/CSA E60079-15, IEC 60529:2001
- Ex ia IIC T4, Ex nL IIC T4
- Температура окружающей среды: от -50 до +60°C. \*-15°C, если указано /HE.
- Макс. температура технологического процесса: 120°C
- Корпус: IP66/IP67



Примечание 2. Технические параметры

- Номинальные значения искробезопасности следующие:  
Макс. напряжение на входе (Vmax/Ui) = 30 В  
Макс. ток на входе (Imax/Ii) = 200 мА  
Макс. входная мощность (Pmax/Pi) = 0,9 Вт  
Макс. внутренняя емкость (Ci) = 10 нФ  
Макс. внутренняя индуктивность (Li) = 0 мкГн
- Номинальные значения для типа "n" или пожаробезопасного исполнения следующие:  
Максимальное входное напряжение (Vmax/Ui) = 30 В  
Макс. внутренняя емкость (Ci) = 10 нФ  
Макс. внутренняя индуктивность (Li) = 0 мкГн
- Требования к установке  
Uo ≤ Ui, Io ≤ Ii, Po ≤ Pi,  
Co ≥ Ci + Скабеля, Lo ≥ Li + Lкабеля  
Voc ≤ Vmax, Isc ≤ Imax,  
Ca ≥ Ci + Скабеля, La ≥ Li + Lкабеля  
Uo, Io, Po, Co, Lo, Voc, Isc, Ca и La являются параметрами барьеров.

Примечание 3. Установка

- В любых используемых барьерах безопасности выходной ток должен быть ограничен сопротивлением 'R' таким образом, чтобы Io=Uo/R or Isc=Voc/R.
- Барьеры безопасности должны иметь сертификацию CSA.
- Входное напряжение на барьере безопасности должно быть меньше 250 В действ./В пост. тока (Vrms/Vdc).

- Установка должна удовлетворять требованиям Канадских нормативов по электрооборудованию, Часть 1, и действующих местных нормативов на электрическое оборудование.
- При установке в средах Класса II и III необходимо использовать пыленепроницаемый уплотнитель кабелепровода.
- Запрещается производить какие-либо изменения в приборе или замену деталей кем-либо, кроме уполномоченных представителей фирмы Yokogawa Electric Corporation или Yokogawa Corporation of America: подобные действия автоматически ведут к аннулированию действия канадского сертификата по пожаробезопасности и искробезопасности датчика.



**в. Взрывобезопасные датчики по стандарту CSA**  
Предупреждения для взрывобезопасных датчиков по стандарту CSA.



Примечание 1. Датчики давления серии EJX/EJA-E с кодом опции /CF1 могут применяться в местах повышенной опасности.

- Сертификат: 2014354
- Применяемый стандарт: C22.2 No.0, C22.2 No.0.4, C22.2 No.0.5, C22.2 No.25, C22.2 No.30, C22.2 No.94, C22.2 No.61010-1, C22.2 No.61010-2-030, C22.2 No.60079-0, C22.2 No.60079-1
- Датчики взрывобезопасного типа для класса 1, групп В, С, D.
- Датчики пылевоспламеняемого типа для классов II/III, групп Е, F, G.
- Корпус: Type 4X

- Температурный класс: T6 ..... T4
- Ex d IIC T6...T4
- Корпус: IP66/IP67
- Максимальная температура процесса: 120°C(T4) , 100°C(T5) и 85°C(T6)
- Температура окружающей среды: от -50 до 75°C, (T4), -50\* до 80°C (T5), -50\* до 75°C (T6) \* -15°C когда указано /NE.
- Напряжение питания: макс. 42 В пост. тока макс. 32 В пост. тока. (FOUNDATION Fieldbus и PROFIBUS PA) 9 ÷ 28 В пост. тока, 27 мВт (для маломощного типа)
- Выходной сигнал: 4÷20 mA 15 mA (FOUNDATION Fieldbus и PROFIBUS PA) 1÷5 В (маломощного типа)



Примечание 2. Электропроводка

- Вся электропроводка должна удовлетворять требованиям Канадских нормативов по электрооборудованию, Часть 1, и действующих местных нормативов на электрическое оборудование.
- При установке в местах повышенной опасности провода должны вестись в кабелепроводе, как показано на рисунке.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УПЛОТНЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО В ПРЕДАХ 50 см КОРПУСА
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УПЛОТНЕНИЯ НЕ ТРЕБУЮТСЯ ПРИ УСТАНОВКЕ В ЗОНЕ КЛАССА I КАТЕГОРИИ 2.





- Все подключения (электропроводка) должны удовлетворять местным требованиям на установку и местным нормативам по электрооборудованию.
- При установке в местах повышенной опасности устройства с кабельным вводом должны иметь сертифицированный тип пламязащитности (пожаробезопасности, подходящий для условий использования, и должны быть правильно установлены).
- Неиспользуемые отверстия должны быть закрыты соответствующими заглушками, имеющими сертификат пламязащитности (пожаробезопасности). (Подсоединяемый разъем тоже должен иметь сертификат пожаробезопасности)
- Монтаж электропроводки для устройств с кодом Q выходного сигнала (маломощного типа) должен соответствовать приведенной ниже схеме.



F0212

Примечание 3. Эксплуатация

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ПОДОЖДИТЕ 5 МИНУТ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТКРЫВАТЬ ПРИБОР.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** КОГДА ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  $\geq 65^{\circ}\text{C}$ , ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАБЕЛИ С ТЕПЛОСТОЙКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ  $\geq 90^{\circ}\text{C}$ .
- Следите за тем, чтобы при доступе к прибору и периферийным устройствам в местах повышенной опасности не возникало механической искры.

Примечание 4. Техническое обслуживание и ремонт

- Запрещается производить какие-либо изменения в приборе или замену деталей кем-либо, кроме уполномоченных представителей фирм Yokogawa Electric Corporation или Yokogawa Corporation of America: подобные действия автоматически ведут к аннулированию канадского сертификата по взрывобезопасности датчика.

с. Взрывобезопасные/искробезопасные датчики по стандарту CSA

Для использования в местах повышенной опасности могут быть выбраны датчики давления серии EJX/EJA-E с кодом опции /CU1 или /V1U1 и с определенным типом защиты (искробезопасные или взрывобезопасные по стандарту CSA).

Примечание 1. При установке датчика после того, когда определенный тип защиты уже выбран, другой тип защиты использоваться не может. Установка должна проводиться в соответствии с представленным в настоящем руководстве описанием типа защиты.

Примечание 2. Во избежание недоразумений после установки датчика необходимо вычеркнуть на паспортной табличке отличную от выбранного типа защиту.

2.9.3 Сертификация ATEX

(1) Технические данные

а. Датчики искробезопасного типа по стандарту ATEX с защитой Ex ia

Предупреждения по типу искробезопасности ATEX

Примечание 1. Датчики давления моделей серии EJX/EJA-E с кодом опции /KS21 могут применяться в опасных местах:

- № DEKRA 11ATEX0228 X
- Применяемые стандарты: EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012
- Тип защиты и код маркировки: Ex ia IIC T4 Ga Ex ia IIIC T85 °C T100 °C T120 °C Db
- Группа: II
- Категория: 1G, 2D
- Температура окружающей среды для EPL Ga: От -50 до 60°C
- Температура окружающей среды для EPL Db: От -30\* до 60°C \* от -15°C если указано /HE.


- Температура процесса (Тр.): максимум 120°C.
- Максимальная температура поверхности для EPL Db:  
T85°C (Тр.: 80°C)  
T100°C (Тр.: 100°C)  
T120°C (Тр.: 120°C)
- Корпус: IP66/IP67  
Чтобы выполнить требования IP66 или IP67, для портов электрических соединений применяйте водонепроницаемые уплотнители.

Примечание 2. Электрические характеристики

- Датчики взрывобезопасного исполнения типа Ex ia IIC или Ex ia IIIC могут подсоединяться только к сертифицированной искробезопасной цепи, имеющей следующие максимальные значения:  
U<sub>i</sub> =30 В  
I<sub>i</sub> = 200 мА  
P<sub>i</sub> = 0,9 Вт  
(Линейный источник)  
Максимальная внутренняя емкость; C<sub>i</sub>=27,6 нФ  
Максимальная внутренняя индуктивность; L<sub>i</sub>=0 мкГн

Примечание 3. Установка

- Смотрите схему управления. Вся проводка должна вестись в соответствии с местными требованиями по монтажу.



\*1: Любые барьеры безопасности должны являться линейным источником питания, выходной ток которых ограничивается.

Примечание 4. Техническое обслуживание и ремонт

- Изменения в приборе или замену деталей запрещается поручать кому-либо, кроме уполномоченных представителей фирмы Yokogawa Electric Corporation, в противном случае сертификат искробезопасности по DEKRA будет аннулирован.

Примечание 5. Особые условия для безопасного использования.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- В случае, если корпус датчика давления выполнен из алюминия, и он устанавливается в области, где требуется использование оборудования категории 1 G, он должен быть установлен таким образом, чтобы даже в самых редких случаях было исключено возникновение искр от удара или трения.
- Следует избегать электростатических зарядов на открытых деталях датчиков давления.
- Электростатический заряд может привести к опасности взрыва. Избегайте любых действий, которые вызывают генерацию электростатических зарядов, например, не протирайте сухой тряпкой лицевую поверхность прибора.
- Когда на корпус датчика давления нанесены слои краски, если он установлен в месте, где необходимо использование оборудования категории 2D, его следует установить таким образом, чтобы избежать риска от электростатических разрядов и распространяющихся кистевых разрядов, вызванных быстрым потоком пыли.
- Для выполнения требований IP66 и IP67, применяйте водонепроницаемые уплотнители для электрических соединительных портов.
- Когда задана опция молниезащиты, аппаратура не способна выдерживать испытание изоляции 500В, требуемое стандартом EN60079-11. Это необходимо учитывать при установке аппаратуры.

**b. Пожаробезопасный тип датчика по АТЕХ**

Предупреждения по датчику пожаробезопасного типа по стандарту АТЕХ

Примечание 1. Датчики давления серии EJX/EJA-E с кодом опции /KF22 применимы для использования в опасных местах.

- № КЕМА 07ATEX0109 X
- Применяемые стандарты:  
EN 60079-0:2012+A11:2013  
EN 60079-1:2014, EN60079-31:2014
- Тип защиты и код маркировки:  
Ex d IIC T6...T4 Gb, Ex tb IIIC T85°C Db
- Группа: II
- Категория: 2G, 2D
- Корпус: IP66/IP67
- Температурный класс для газовой защиты: T6, T5, и T4
- Температура окружающей среды для газовой защиты:  
от -50 до 75°C (T6), от -50 до 80°C (T5) и от -50 до 75°C (T4)
- Температура процесса (Тр.) для газовой защиты:  
от -50 до 85°C (T6), от -50 до 100°C (T5) и от -50 до 75°C (T4)



- Максимальная температура поверхности для пыленепроницаемости:  
T85°C (Tamb.: от -30\* до 75°C, Tr.: от -30 до 85°C)  
\* от -15°C если указано /HE

Примечание 2. Электрические характеристики

- Напряжение питания: макс. 42 В пост. тока макс. 32 В пост. тока (FOUNDATION Fieldbus и PROFIBUS PA)  
от 9 до 28 В пост. тока, 27 мВт (маломощный тип)  
От 9 to 30 В пост. тока, 250 мВт (тип связи RS485 Modbus)
- Выходной сигнал: 4÷20 mA  
15 mA (FOUNDATION Fieldbus и PROFIBUS PA)  
1÷5 В (маломощного типа)  
RS485 Modbus (Тип связи RS485 Modbus)

Примечание 3. Установка

- Вся проводка должна вестись в соответствии с местными требованиями по монтажу.
- Кабельные сальники, адаптеры и/или запирающие элементы с подходящим показателем IP должны быть сертифицированы по АTEX на соответствие Ex d IIC/Ex tb IIIC и установлены таким образом, чтобы сохранять определенный уровень защиты (код IP) оборудования.
- Монтаж электропроводки для устройств с кодом Q выходного сигнала (маломощного типа) должен соответствовать приведенной ниже схеме.



F0212

Примечание 4. Эксплуатация

- Оставляйте метку «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» прикрепленной к датчику
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЕ ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ КРЫШКИ ПОДОЖДИТЕ 5 МИНУТ. ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ≥ 65°C ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТЕРМОСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ И УПЛОТНЕНИЕ КАБЕЛЯ НА ТЕМПЕРАТУРУ ≥ 90°C.
- Следите за тем, чтобы при доступе к прибору и периферийным устройствам в местах повышенной опасности не возникало механической искры.

Примечание 5. Специальные условия для использования



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Электростатический заряд может привести к опасности взрыва. Избегайте любых действий, которые вызывают генерацию электростатических зарядов, например, не протирайте сухой тряпкой лицевую поверхность прибора.
- Когда корпус датчика давления изготовлен из алюминия, если он установлен в месте, где необходимо использование аппарата категории 2D, его следует установить таким образом, чтобы избежать риска от электростатических разрядов и распространяющихся кистевых разрядов, вызванных быстрым потоком пыли.
- Изменения в приборе или замену деталей запрещается поручать кому-либо, кроме уполномоченных представителей фирмы Yokogawa Electric Corporation, в противном случае сертификат будет аннулирован.
- Крепежные приспособления, используемые для крепления корпуса датчика-преобразователя к капсуле сенсора, являются специальным крепежом, имеющим класс свойства A2-50(A4-50) или выше.
- Максимальная температура поверхности для пылезащищенности: T85°C (Температура окружающей среды (Tamb.): от -30\* до 75°C, Tr.: от -30\* до 85°C)  
\* -15°C если указано /HE

**с. Искробезопасные датчики АTEX / Пожаробезопасные датчики АTEX**

Для использования в местах повышенной опасности могут быть выбраны датчики давления серии EJX/EJA-E с кодом опции /KU22 или /V1U1 с определенным типом защиты: искробезопасные датчики АTEX с типом защиты Ex ia или Ex ic, пожаробезопасные датчики АTEX

Примечание 1. При установке датчика после того, когда определенный тип защиты уже выбран, другой тип защиты использоваться не может. Установка должна проводиться в соответствии с представленным в настоящем руководстве описанием типа защиты.

Примечание 2. Для комбинированных типов сертификации. В случае установки устройства, сертифицированного по нескольким типам сертификации, повторная установка с использованием каких-либо других типов сертификации невозможна. Для отличия от неиспользуемых типов сертификации поставьте постоянную метку в позиции для отметки выбранного типа сертификации на ярлыке с маркировкой сертификации датчика.

**● Искробезопасные датчики АTEX с защитой Ex ic**

Предупреждения по типу искробезопасности АTEX

- Применяемый стандарт:  
EN 60079-0:2012+A11:2013  
EN 60079-11:2012
- Тип защиты и код маркировки:  
II 3G Ex ic IIC T4 Gc
- Температура окружающей среды: От -30\* до 60°C  
\* от -15°C если указано /HE.
- Влажность окружающей среды: От 0 до 100% (без конденсации)
- Максимальная температура процесса: 120 °C
- Код IP: IP66
- Степень загрязнения окружающей среды: 2
- Категория перенапряжения: 1


Примечание 1. Электрические характеристики  
U<sub>i</sub>=30 В  
C<sub>i</sub>=27,6 нФ  
L<sub>i</sub>=0 мкГн

Примечание 2. Установка

- Вся проводка должна вестись в соответствии с местными требованиями по монтажу (см. схему монтажа).
- Кабельные сальники, адаптеры и/или запирающие элементы должны быть сертифицированы на соответствие Ex "n", Ex "e" или Ex "d" и установлены таким образом, чтобы сохранять определенный уровень защиты (код IP) датчиков.

Примечание 3. Техническое обслуживание и ремонт

- Запрещается производить какие-либо изменения в приборе или замену деталей кем-либо, кроме уполномоченных представителей фирмы Yokogawa Electric Corporation: подобные действия автоматически ведут к аннулированию сертификата по искробезопасности АTEX.



Примечание 4. Специальные условия для безопасного использования


**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Электростатический заряд может привести к опасности взрыва. Избегайте любых действий, которые вызывают генерацию электростатических зарядов, например, не протирайте сухой тряпкой лицевую поверхность прибора.
- При задании опции молниезащиты аппаратура не способна выдерживать испытание изоляции в 500В, требуемое стандартом EN60079-11. Это необходимо учитывать при установке аппаратуры.

**(2) Электрическое подсоединение**

Метка, указывающая на тип электрического подсоединения, ставится рядом с портом для подключения электричества. Метки имеют следующий вид:

Размер винта	Маркировка
ISO M20 × 1.5 внутренняя резьба	⚠ M
ANSI 1/2 NPT внутренняя резьба	⚠ N или ⚠ W



Расположение маркировки

F0208.ai

**(3) Установка**

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Вся проводка должна вестись в соответствии с местными требованиями по установке и электротехническими правилами и нормативами.
- При использовании в местах повышенной опасности категорий 1 и 2 дополнительное уплотнение кабелепроводов не требуется, так как всё необходимое уплотнение было произведено на заводе изготовителя.

**(4) Эксплуатация**

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- ПЕРЕД СНЯТИЕМ КРЫШКИ РАЗОМКНИТЕ ЦЕПЬ. УСТАНОВКУ ПРОИЗВОДИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДАННОГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
- Следите за тем, чтобы при доступе к прибору и периферийным устройствам в местах повышенной опасности не возникало механической искры.


**(5) Техническое обслуживание и ремонт**

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**


Запрещается производить какие-либо изменения в приборе или замену деталей кем-либо, кроме уполномоченных представителей фирмы Yokogawa Electric Corporation: подобные действия автоматически ведут к аннулированию заводского Сертификата.

**(6) Шильдик (паспортная табличка)**


● Шильдик




● Табличка для пожаробезопасного исполнения



● Табличка для искробезопасного исполнения Ex ia



● Табличка для искробезопасного исполнения Ex ic



Поле MODEL: Указанный код модели.  
 Поле STYLE: Код исполнения (стиля).  
 Поле SUFFIX: Указанный суффикс-код.  
 Поле SUPPLY: Напряжение питания.  
 Поле OUTPUT: Выходной сигнал.  
 Поле MWP: Максимальное рабочее давление.  
 Поле CAL. RNG: Указанный диапазон калибровки.  
 Поле NO.: Серийный номер и год выпуска\*1.  
 TOKYO 180-8750 JAPAN:  
 Название и адрес производителя\*2.

\*1: Третья цифра от конца в поле NO на шильдике указывает последнюю цифру года производства. Далее показан пример серийного номера изделия, выпущенного в 2010 году:

91KS19857      032  
 ↑  
 Год производства – 2010

\*2: "180-8750" – это почтовый индекс, представляющий следующий адрес:

2-9-32 Nakacho, Musashino-shi, Tokyo Japan

\*3: Идентификационный номер соответствующего корпуса.

### 2.9.4 Сертификация IECEx

Для использования в местах повышенной опасности могут быть выбраны датчики давления серии EJX с кодом опции /SU21 с определенным типом защиты (искробезопасные датчики IECEx с типом защиты Ex ia, Ex ic или пожаробезопасные датчики IECEx).

**Примечание 1.** При установке датчика после того, когда определен тип защиты уже выбран, другой тип защиты использоваться не может. Установка должна проводиться в соответствии с представленным в настоящем руководстве описанием типа защиты.

**Примечание 2.** Для комбинированных типов сертификации. В случае установки устройства, сертифицированного по нескольким типам сертификации, повторная установка с использованием каких-либо других типов сертификации невозможна. Для отличия от неиспользуемых типов сертификации поставьте постоянную метку в позиции для отметки выбранного типа сертификации на ярлыке с маркировкой сертификации датчика.

#### а. Датчики искробезопасного типа по стандарту IECEx с защитой Ex ia

Предупреждения по типу искробезопасности IECEx с защитой Ex ia.

**Примечание 1.** Датчики давления моделей серии EJX/EJA-E с кодом опции /SU21 могут использоваться в местах повышенной опасности:

- № IECEx DEK 11.0081X
- Применяемые стандарты: IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011
- Ex ia IIC T4 Ga
- Температура окружающей среды: От -50 до 60°C
- Максимальная температура процесса: 120°C.
- Корпус: IP66/IP67  
Чтобы выполнить требования IP66 или IP67, для портов электрических соединений применяйте водонепроницаемые уплотнители


**Примечание 2.** Электрические характеристики

- Макс. напряжение на входе (Ui) = 30 В
- Макс. ток на входе (Ii) = 200 мА
- Макс. входная мощность (Pi) = 0,9 Вт (Линейный источник)
- Макс. внутренняя емкость (Ci) = 27,6 нФ
- Макс. внутренняя индуктивность (Li) = 0 мкГн

Если указана опция молниезащиты, аппаратура не способна выдерживать тест на изоляцию 500 В, требуемый для стандарта IEC60079-11. Это следует учитывать при установке аппаратуры.

**Примечание 3.** Установка

- В любом используемом барьере безопасности выходной ток должен быть ограничен сопротивлением 'R', таким образом, чтобы  $I_o = U_z/R$ .
- Барьер безопасности должен быть сертифицирован по стандарту IECEx.
- Входное напряжение барьеров безопасности должно быть меньше 250 В rms (действующее значение)/В пост. тока.
- Запрещается производить какие-либо изменения в приборе или замену деталей кем-либо, кроме уполномоченных представителей фирмы Yokogawa Electric Corporation: подобные действия автоматически ведут к аннулированию сертификата IECEx.



\*1: При использовании неизолированного барьера подсоедините (\*1) к искробезопасной (ИС) барьерной системе.

F0216

**Примечание 4.** Особые условия для безопасного использования.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Электростатический заряд может привести к опасности взрыва. Избегайте любых действий, которые вызывают генерацию электростатических зарядов, например, не протирайте сухой тряпкой лицевую поверхность прибора.
- Если корпус датчика давления выполнен из алюминия, и он устанавливается в области, где требуется использование оборудования EPL Ga, он должен быть установлен таким образом, чтобы даже в самых редких случаях было исключено возникновение искр от удара или трения.
- Следует избегать электростатических разрядов на открытых деталях датчика давления.

#### б. Датчики искробезопасного типа по стандарту IECEx с защитой Ex ic

Предупреждения по датчикам искробезопасного типа по стандарту IECEx с защитой Ex ic

**Примечание 1.** Датчики давления серии EJX/EJA-E с кодом опции /SU21 применимы в местах повышенной опасности.

- № IECEx DEK 13.0061X
- Применяемые стандарты: IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011




- Ex ic IIC T4 Gc
- Температура окружающей среды: От  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $60^{\circ}\text{C}$   
\* от  $-15^{\circ}\text{C}$  если указано /HE
- Максимальная температура процесса:  $120^{\circ}\text{C}$ .
- Код IP: IP66
- Категория перенапряжения: 1

Примечание 2. Электрические характеристики

- Макс. напряжение на входе ( $U_i$ ) = 30 В
- Макс. внутренняя емкость ( $C_i$ ) = 27,6 нФ
- Макс. внутренняя индуктивность ( $L_i$ ) = 0 мкГн

Примечание 3. Установка

- Датчик давления можно устанавливать в системах "nL" при условии, что параметры выхода источника "nL" (связанное, энергетически ограниченное оборудование) подходят для указанных выше параметров входа датчика давления и параметров кабеля.
- Кабельные сальники, адаптеры и/или запирающие элементы должны соответствовать Ex "n", Ex "e" или Ex "d" и быть установлены таким образом, чтобы сохранять заданный уровень защиты оборудования.
- Запрещается производить какие-либо изменения в приборе или замену деталей кем-либо, кроме уполномоченных представителей фирмы Yokogawa Electric Corporation: подобные действия автоматически ведут к аннулированию сертификата IECEx.



Примечание 4. Специальные условия для безопасного использования



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Электростатический заряд может привести к опасности взрыва. Избегайте любых действий, которые вызывают генерацию электростатических зарядов, например, не протирайте сухой тряпкой лицевую поверхность прибора.
- Аппаратура не способна выдерживать испытание прочности диэлектрика, требуемое стандартом EN60079-11. Это необходимо учитывать при установке аппаратуры.

### с. Датчики пожаробезопасного типа по IECEx



Предупреждения по датчикам пожаробезопасного типа по стандарту IECEx

Примечание 1. Датчики давления серии EJX/EJA-E с кодом опции /SF2 или /SU21 применимы в местах повышенной опасности.

- No. IECEx CSA 07.0008
- Применяемый стандарт: IEC60079-0:2011, IEC60079-1:2007-4
- Пожаробезопасность для Зоны 1, Ex d IIC T6...T4 Gb
- Корпус: IP66/IP67
- Макс. температура процесса:  $120^{\circ}\text{C}$  (T4),  $100^{\circ}\text{C}$  (T5),  $85^{\circ}\text{C}$  (T6)
- Температура окружающей среды: от  $-50$  до  $75^{\circ}\text{C}$  (T4), От  $-50$  до  $80^{\circ}\text{C}$  (T5), от  $-50$  до  $75^{\circ}\text{C}$  (T6)
- Напряжение питания: максимум 42 В пост. тока макс. 32 В пост. тока (FOUNDATION Fieldbus и PROFIBUS PA)
- $9 \div 28$  В пост. тока, 27 мВт (для маломощного типа)
- Выходной сигнал:  $4 \div 20$  мА пост. тока 15 мА (FOUNDATION Fieldbus и PROFIBUS PA)  $1 \div 5$  В (маломощного типа)

Примечание 2. Электропроводка

- При установке в опасных помещениях все устройства подвода кабелей должны иметь сертификат по невоспламеняемости, соответствовать условиям использования и быть правильно установлены.
- Неиспользуемые отверстия должны быть закрыты соответствующими запирающими элементами, сертифицированными по пожаробезопасности.
- Монтаж электропроводки для устройств с кодом Q выходного сигнала (маломощного типа) должен соответствовать приведенной ниже схеме.



F0212


Примечание 3. Эксплуатация

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ КРЫШКИ ПОДОЖДИТЕ 5 МИНУТ.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ≥ 65°C ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ КАБЕЛИ НА ТЕМПЕРАТУРУ ≥ 90°C.
- Следите за тем, чтобы при доступе к прибору и периферийным устройствам в местах повышенной опасности не возникало механической искры.
- Электростатический заряд может привести к опасности взрыва. Избегайте любых действий, которые вызывают генерацию электростатических зарядов, например, не протирайте сухой тряпкой лицевую поверхность прибора.

Примечание 4. Техническое обслуживание и ремонт

- Запрещается производить какие-либо изменения в приборе или замену деталей кем-либо, кроме уполномоченных представителей фирмы Yokogawa Electric Corporation: подобные действия автоматически ведут к аннулированию сертификата IECEx.
- Электрическое подсоединение  
Метка, указывающая на тип электрического подсоединения, ставится рядом с портом для подключения электричества. Метки имеют следующий вид:

Размер винта	Маркировка
ISO M20 × 1.5 внутренняя резьба	△ M
ANSI 1/2 NPT внутренняя резьба	△N или △W



Расположение маркировки

F0208.ai

## 2.10 Соответствие требованиям стандартов ЭМС

EN61326-1 Класс A, Таблица 2  
EN61326-2-3  
EN61326-2-5 (для Fieldbus)



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для соответствия нормативам электромагнитной совместимости (ЭМС/EMC), компания Yokogawa рекомендует заказчикам прокладывать сигнальные провода в металлических кабелепроводах или применять экранированные кабели витой пары при установке датчиков серии EJX/EJA-E на заводе.

Это оборудование является изделием Класса А, и оно разработано для использования в промышленной обстановке. Используйте этот прибор только в производственных помещениях.

## 2.11 Директивы для оборудования, работающего под давлением (PED)

### (1) Общая информация

- Датчики давления серии EJX/EJA-E относятся к категории труб под давлением раздла аксессуара, относящихся к директиае 2014/68/EU, что соответствует Статье 4, параграф 3 норматива PED, обозначенной как надлежащая инженерно-техническая практика (SEP).
- Датчики EJX110A-□MS, EJX110A-□HS, EJX110A-□VS, EJ□130□, EJ□440□ и EJA110E с /HG могут быть использованы при давлении, превышающем 200 бар, и, поэтому они считаются частью камер, удерживающих давление, которым соответствуют категория III, модуль H. Эти модели с кодом опции /PE3 удовлетворяют данной категории.

### (2) Технические данные

- Модели без кода опции /PE3  
Статья 4, параграф 3 норматива PED, обозначенной как надлежащая инженерно-техническая практика (SEP).
- Модели с кодом опции /PE3  
Модуль: H  
Тип оборудования: Камера давления  
Тип текучей среды: Жидкость и газ  
Группа текучей среды: 1 и 2



Модель	Код капсулы	PS (бар) *1	V(L)	PS.V (бар·л)	Категория*2
EJA110E	M, H, V	160	0,01	1,6	Статья 4, параграф 3 (SEP)
EJ□110□	F, L				
EJX110A	M, H, V	250	0,01	2,5	
EJA110E с кодом /HG					
EJ□110□ с кодом /PE3	M, H, V	250	0,01	2,5	III
EJ□130□	M, H	500	0,01	5,0	Статья 4, параграф 3 (SEP)
EJ□130□ с кодом /PE3	M, H	500	0,01	5,0	III
EJ□310□	L, M, A, B	160	0,01	1,6	Статья 4, параграф 3 (SEP)
EJ□430□	H, A, B	160	0,01	1,6	Статья 4, параграф 3 (SEP)
EJ□440□	C, D	500	0,1	5,0	Статья 4, параграф 3 (SEP)
EJ□440□ с кодом /PE3	C, D	500	0,1	5,0	III

\*1: PS – это максимальное допустимое давление для камеры, основанное на директиве для оборудования, работающего под давлением 2014/68/EU. Максимальное рабочее давление датчика смотрите в документе Технические характеристики.

\*2: В соответствии с Таблицей 1, охватывающей нормы ANNEX II, входящие в директивы для оборудования, работающего под давлением 2014/68/EU

### (3) Эксплуатация

#### ВНИМАНИЕ

- Температура и давление среды должны соответствовать нормальным рабочим условиям.
- Температура окружающей среды должна соответствовать нормальным рабочим условиям.
- Следите за тем, чтобы в трубах и клапанах не возникало избыточное давление, например, гидравлический удар и т.д. Если гидравлический удар всё-таки произошёл, примите меры для того, чтобы давление не превысило PS, например, устанавливая в системе предохранительный клапан и т.д.
- Если возле прибора возник источник огня, примите необходимые меры для защиты устройства и системы, чтобы датчики не пострадали.

## 2.12 Директива ЕС по ограничению использования опасных веществ (EU RoHS)

Применимый стандарт: EN 50581

Соответствующие производственные площадки приведены ниже.

Следующие производственные площадки удовлетворяют требованиям Директивы RoHS:

Япония, США, Германия, Бахрейн, Индия

Производственные площадки можно узнать по серийному номеру, указанному в поле «NO» на шильдике продукта.

Серийный номер (9 символов): **AA**nnnnnnnn

где **AA** - идентификационный код производственной площадки

Япония: “91”; США: “U1”;

Германия: “D1”; Бахрейн: “BH”;

Индия: “Y1”.

## 2.13 Стандарты по требованиям безопасности

Применяемый стандарт: EN61010-1, C22.2 No.61010-1

### (1) Степень загрязнения 2


Понятие "Степень загрязнения" определяет степень содержания твердых, жидких или газообразных веществ, ухудшающих электрическую прочность диэлектрика или поверхностное удельное сопротивление. Степень " 2 " относится к нормальной атмосфере внутри помещения. Обычно присутствуют только непроводящие загрязнения. Однако иногда можно ожидать возникновения временной проводимости, вызываемой процессом конденсации.

### (2) Категория I установки

Понятие "Категория перенапряжения (категория установки)" определяет число, которое соответствует условию возникновения кратковременного перенапряжения. Оно обозначает директиву для импульсного выдерживаемого напряжения. " I " применяется для электрического оборудования, контур подачи питания которого предусматривает средства управления (интерфейсы) при возникновении соответствующего кратковременного перенапряжения.

### (3) Использование внутри/снаружи помещения

# 3. Наименование компонентов датчика



Переключатель направления при перегорании (ВО)			Переключатель защиты аппаратуры от записи (WR)		
Положение переключателя направления при перегорании					
Направление при перегорании	HIGH (ВВЕРХ)	LOW (ВНИЗ)	NO (Запись разрешена)	YES (Запись запрещена)	YES (Запись запрещена)

F0301.EPS

Примечание 1: Более подробное описание – см. подраздел Стандартные технические характеристики для каждого изделия. Рабочий штуцер не используется для соединения со стороны низкого давления датчика EJ□310□, EJ□430□ и EJ□440□.

Примечание 2: Применяется при использовании связи типа BRAIN/HART. Установите переключатели, как показано на приведенном выше рисунке, чтобы установить направление при перегорании и защиту от записи. При поставке переключатель направления при перегорании установлен в положение Н (если в заказе не указаны коды опции /С1 или /С2), а переключатель защиты аппаратуры от записи установлен в положение Е. Установку переключателей можно подтвердить с использованием связи. Деактивировать винт внешней настройки на ноль можно только через связь. Для этого перед активированием функции защиты аппаратуры от записи нужно установить соответствующий параметр. Подробные описания смотрите в руководствах по связи.

Рисунок 3.1 Наименование компонентов датчика

Таблица 3.1 Отображаемые символы

Отображаемый символ	Значение отображаемого символа дисплея
√	Квадратный корень (При режиме "Линейный" дисплей не освещается).
▲	Выходной сигнал, установленный на ноль, увеличивается. Кроме того, во время локальной установки параметров этот символ светится.
▼	Выходной сигнал, установленный на ноль, уменьшается. Кроме того, во время локальной установки параметров этот символ светится.
⏻	Активизирована функция защиты от записи.

F0302

## 4. Монтаж датчиков

### 4.1 Меры предосторожности

Перед монтажом датчика тщательно изучите текст предупреждения, приведенный в разделе 2.4 "Выбор места установки". За дополнительной информацией и ограничениях, соответствующих выбранной модели, суффикс-коду и кодам опции, обращайтесь в подраздел "Стандартные технические характеристики".

#### ВАЖНО

- При выполнении сварочных работ на трубопроводе не допускать прохождения через датчик сварочного тока.
- После монтажа прибора постарайтесь на него не наступить.
- Для приборов EJ□430□ и EJ□440□ отверстие для выпуска газа в атмосферу располагается на фланце крышки стороны низкого давления. Отверстие не должно быть направлено вверх.
- При установке рабочего штуцера перед сборкой следует убедиться, что на уплотнительную поверхность прокладки (или на уплотнительное кольцо) не налипло постороннее вещество. В случае такого налипания возможны утечки жидкости. Известно, что при использовании уплотнительного кольца качество уплотнения можно улучшить при помощи смазки. Если смазка не используется, убедитесь в отсутствии налипания постороннего вещества.

### 4.2 Монтаж

- Датчик поставляется с технологическим соединением (соединением с процессом), соответствующим спецификациям заказа. Чтобы изменить направление подсоединений процесса смотрите раздел 4.3.
- Для датчиков дифференциального давления расстояние между портами подсоединения импульсной трубки обычно составляет 54 мм (Рисунок 4.1). Изменение ориентации рабочего штуцера позволяет изменить это расстояние до 51 мм или 57 мм.
- Датчик может монтироваться на трубопроводе с номинальным диаметром 50 мм (2-дюйма) с помощью входящего в комплект поставки монтажного кронштейна, как показано на Рисунке 4.2. и Рисунке 4.3. Датчик может устанавливаться на горизонтально или вертикально расположенную трубу.
- При установке кронштейна на датчик затяните болты (четыре), удерживающие датчик с усилием приблизительно 39 Н·м {4 кгс·м}.





Рисунок 4.1 Расстояния соединения рабочего штуцера импульсной трубки для датчиков дифференциального давления

На рисунках 4.1 и 4.2 показан монтаж датчика с использованием монтажного кронштейна для вариантов с горизонтальным и вертикальным расположением импульсной обвязки. Датчики с кодом монтажа U (Универсальный фланец) можно использовать для любого типа монтажа.

Монтаж на вертикальной трубе



Монтаж на горизонтальной трубе






Рисунок 4.2 Монтаж датчика (Вариант с горизонтальным расположением импульсной обвязки)

Монтаж на вертикальной трубе  
(Рабочий штуцер внизу)



Монтаж на вертикальной трубе  
(Рабочий штуцер вверху)



**Рисунок 4.3** Монтаж датчика  
(Вариант с вертикальным расположением импульсной обвязки)

### 4.3 Изменение соединения с процессом

Датчик поставляется с соединением с процессом (технологическим соединением) указанным при заказе. Для внесения изменения соединения с процессом следует поменять положение сливных (вентиляционных) заглушек.

Для изменения положения с помощью гаечного ключа медленно и аккуратно открутите сливные (вентиляционные) заглушки. Затем снимите и перенесите их на противоположную сторону. Накрутите уплотняющую ленту на резьбу сливной (вентиляционной) заглушки (\*1 на нижнем рисунке), и нанесите смазку на резьбу сливных (вентиляционных) винтов (\* 2 на рисунке ниже). Затягивание сливных (вентиляционных) заглушек выполняйте с усилием от 34 до 39 Н·м {от 3,5 до


4 кгс·м}. Болты технологического соединения (рабочего штуцера) затягивайте равномерно с указанными в таблице 4.1 усилиями (моментами).

Таблица 4.1 Момент

Модель	EJ□110□ EJ□120□ EJ□130□ EJ□310□ EJ□430□	EJ□440□	
		Капсула C	Капсула D
Момент (Н·м) {кгс·м}	От 39 до 49 {от 4 до 5}	От 49 до 59 {от 5 до 6}	

Вариант с вертикальным расположением импульсной обвязки

Вариант с горизонтальным расположением импульсной обвязки



Примечание: При горизонтальном расположении импульсных труб перемещение рабочих штуцеров процесса с передней стороны на заднюю запрещено.

F0404.EPS

**Рисунок 4.4** Изменение соединения с процессом



При установке рабочих штуцеров перед сборкой следует убедиться, что на уплотнительную поверхность прокладки (или на уплотнительное кольцо) не налипло постороннее вещество. В случае такого налипания возможны утечки жидкости. Известно, что при использовании уплотнительного кольца качество уплотнения можно улучшить при помощи смазки. Если смазка не используется, убедитесь в отсутствии налипания постороннего вещества.

## 4.4 Перестановка соединений высокого/низкого давления



**ВАЖНО**

Информация данного раздела относится только к датчикам дифференциального давления EJ□110□, EJ□120□ и EJ□130□, и не применяется к датчикам избыточного или абсолютного давления.

### 4.4.1 Поворот секции детектора давления на 180°

Эта процедура применима только для датчика с вертикальной импульсной обвязкой.

Изложенный ниже метод предназначен для поворота секции детектора давления на 180°. Данная операция выполняется в ремонтном цехе, оснащённом необходимым инструментом. После внесения изменений датчик монтируется на площадке.

- 1) С помощью шестигранного торцевого ключа (JIS B4648, номинал 2,5 мм) выверните два винта с внутренним шестигранником на соединении секции детектора давления и секции преобразователя.
- 2) Удерживая секцию преобразователя на месте, поверните секцию детектора давления на 180°.
- 3) Затяните два винта с внутренним шестигранником, чтобы зафиксировать секцию детектора давления на секции преобразователя (усилие затяжки 1,5 Н·м). Измените положение рабочего штуцера и заглушек слива/продува на противоположное, как описано в подразделе 4.3.




Рисунок 4.5 Датчик до и после изменения

### 4.4.2 Использование коммуникатора

Данный метод применим только к моделям EJ□110□, EJ□120□ и EJ□130□.

С помощью коммуникатора можно переопределить подсоединение к процессу, используемое для подключения высокого давления, не поворачивая при этом секцию детектора давления на 180°, см. п. 4.4.1. Для этого нужно вызвать параметр «D15: H/L SWAP» для BRAIN-коммуникатора или «H/L SWAP» для HART-коммуникатора и выбрать опцию REVERSE (правая сторона: низкое давление, левая сторона: высокое давление) или NORMAL для возврата в исходное состояние (правая сторона: высокое давление, левая сторона: низкое давление).




Рисунок 4.6 Положение входа/выхода



**ВАЖНО**

Так как после использования этой функции маркировка H/L на капсуле остается без изменений, рекомендуется пользоваться данной функцией только в том случае, если переключение импульсной обвязки невозможно. Если установка параметра «H/L SWAP» изменилась, то положение входа и выхода меняется на обратное как показано на Рисунке 4.6, при этом следует убедиться в том, что весь персонал оповещен об этом.

### 4.5 Поворот секции преобразователя

Секция преобразователя может поворачиваться приблизительно на 360° и может фиксироваться под любым углом в пределах указанного выше диапазона (Направление поворота зависит от конфигурации прибора). Обратите внимание, что имеется специальный стопор, который препятствует повороту секции преобразователя на угол больше 360°.

- 1) Выверните два винта с внутренним шестигранником, крепящих секцию датчика к секции капсулы, используя для этого специальный ключ-шестигранник.
- 2) Медленно поверните секцию датчика и остановите ее в нужном положении.
- 3) Затяните два винта с внутренним шестигранником с усилием 1,5 Н·м.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Для случая взрывозащищенного / пожаробезопасного типа датчика - преобразователя не поворачивайте секцию преобразователя в опасной зоне, когда датчик находится под напряжением.




#### ВАЖНО

Не допускается вращение секции преобразователя на угол, превышающий указанный предел

Вертикальная импульсная обвязка



Горизонтальная импульсная обвязка



F0407

Рисунок 4.7 Поворот секции преобразователя (левая сторона: высокое давление)


### 4.6 Изменение направления встроенного индикатора



#### ВАЖНО

Перед началом демонтажа и последующего монтажа встроенного индикатора всегда отключайте питание, спускайте давление и перемещайте датчик в безопасную зону.

Встроенный индикатор можно установить в следующих трех направлениях. Установка и демонтаж встроенного индикатора подробно описываются в подразделе 8.4.



F0408R.EPS

Рисунок 4.8 Направление встроенного индикатора



## 5. Монтаж импульсных трубок

### 5.1 Меры предосторожности при монтаже импульсных трубок

Импульсные трубки, соединяющие выходы процесса с датчиком, должны точно передавать технологическое давление. Если, например, в наполненной жидкостью импульсной трубке накапливается газ или забивается канал импульсной трубки для измерений в потоке газа, давление передается неточно. Поскольку это обуславливает ошибки результатов измерений, следует выбрать правильный метод подключения труб для технологической среды (газ, жидкость или пар). При прокладке импульсных трубок и подсоединении их к датчику обратите серьезное внимание на изложенные ниже пункты.

#### 5.1.1 Подсоединение импульсных трубок к датчику


##### (1) Проверка положения соединений высокого и низкого давления на датчике (Рис. 5.1)

Обозначенные на капсуле символы «Н» и «L» указывают стороны высокого и низкого давления.


При использовании датчиков дифференциального давления импульсная обвязка высокого давления подсоединяется к стороне, обозначенной «Н», а обвязка низкого давления – к стороне, обозначенной «L».

При использовании датчиков избыточного/абсолютного давления подсоедините импульсную обвязку к стороне «Н».

Датчик дифференциального давления



Датчик избыточного/абсолютного давления



F0501R.EPS

Рисунок 5.1 Символы “Н” и “L” на блоке капсулы

##### (2) Изменение расстояния между рабочими штуцерами для подключения импульсной обвязки (Рис 4.1) (для датчиков дифференциального давления)

Монтажное расстояние для подсоединения импульсной обвязки можно изменить (оно может составлять 51, 54 и 57 мм), меняя расположение рабочих штуцеров. Это очень удобный способ, позволяющий обеспечить соосность рабочих штуцеров с импульсной обвязкой при ее подсоединении.

##### (3) Затяжка крепежных болтов рабочих штуцеров

После подсоединения импульсной обвязки равномерно затянуть крепежные болты рабочих штуцеров.

##### (4) Удаление пылезащитного колпачка из отверстий для подключения импульсной обвязки

Отверстия для подключения импульсной обвязки к датчику могут быть оснащены специальными защитными колпачками из пластмассы, предотвращающими попадание пыли во внутренние полости. Перед подсоединением импульсной обвязки эти колпачки следует удалить. При этом необходимо проявлять осторожность, чтобы при снятии колпачков не повредить резьбу. Никогда не вводите отвертку или другой инструмент между резьбой отверстия и колпачком для извлечения последнего.


##### (5) Соединение датчика и 3-вентильного манифольда (коллектора) для датчиков дифференциального давления

3-вентильный манифольд включает в себя 2 запорных вентиля, отсекающих технологическое давление, и уравнительный вентиль для выравнивания давления со стороны высокого и низкого давления датчика. Такой манифольд позволяет легко отсоединять датчик от импульсной обвязки и, кроме того, обеспечивает удобство регулировки нуля датчика.

Имеются два типа 3-вентильного манифольда: с монтажом на трубе и с прямым монтажом. При подключении манифольда к датчику следует обратить внимание на указанные ниже позиции.

**■ 3-вентильный манифольд с монтажом на трубе (Рис. 5.2)**

- 1) Ввернуть ниппели в соединительные отверстия 3-вентильного манифольда со стороны датчика и в отверстия для подключения импульсной обвязки на рабочих штуцерах. (Для обеспечения надлежащего уплотнения обмотать резьбу ниппелей уплотнительной лентой).
- 2) Установить 3-вентильный манифольд на 50-мм (2-дюймовой) трубе, прикрепив U-образный болт к монтажному кронштейну. Слегка закрутить гайки U-образного болта, не затягивая их.
- 3) Установить узлы трубок между 3-вентильным манифольдом и рабочими штуцерами и слегка затянуть фиксирующие гайки сферических головок. (Сферические головки трубок требуют аккуратного обращения, так как в случае царапин или других повреждений сферической поверхности не будет обеспечиваться необходимая герметичность соединения).
- 4) Надежно затянуть гайки и болты в указанной последовательности: болты рабочих штуцеров → фиксирующие гайки сферических головок со стороны датчика → фиксирующие гайки сферических головок 3-вентильного манифольда → гайки U-образных болтов монтажных кронштейнов 3-вентильного манифольда.




F0502R.EPS

**Рисунок 5.2 3-вентильный манифольд (монтаж на трубе)**

**■ Установка 3-вентильного манифольда непосредственно на датчик (Рис. 5.3)**

- 1) Установить 3-вентильный манифольд на датчик. (При монтаже использовать 2 прокладки и 4 болта, поставляемые в комплекте с 3-вентильным манифольдом. Равномерно затянуть болты).
- 2) Смонтировать рабочие штуцера с прокладками на 3-вентильном манифольде (со стороны, к которой подсоединяется импульсная обвязка).



F0503.EPS

**Рисунок 5.3 3-вентильный манифольд (прямой монтаж)**

**⚠️ ПРИМЕЧАНИЕ**

После подсоединения датчика к 3-вентильному манифольду убедиться, что запорные вентили высокого и низкого давления **ЗАКРЫТЫ**, а уравнительный вентиль **ОТКРЫТ**, и оставить манифольд с **ОТКРЫТЫМ** уравнительным вентилем.

Это необходимо для предотвращения перегрузки датчика со стороны высокого или низкого давления при начале работы.

Приведенное выше указание должно неукоснительно соблюдаться как составная часть процедуры пуска датчика (см. Главу 7).



## 5.1.2 Прокладка импульсных трубок

### (1) Угол отвода технологического давления

Если конденсат, газ, осадки или какие-либо другие инородные материалы из технологической трубы попадут в импульсную трубку, то могут возникнуть погрешности при измерении давления. Для предотвращения этого отводы технологического давления должны выполняться под углом, в зависимости от типа измеряемой среды, как это показано на Рисунке 5.4.



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если технологической средой является газ, то отводы должны располагаться вертикально или под углом 45° относительно вертикали с любой стороны.
- Если технологической средой является жидкость, то отводы должны располагаться горизонтально или ниже горизонтали, но под углом не более 45° относительно горизонтали.
- Если технологической средой является водяной пар или другие конденсирующиеся пары, то отводы должны располагаться горизонтально или выше горизонтали, но под углом не более 45° относительно горизонтали.




Рисунок 5.4 Угол отвода технологического давления (для горизонтальных труб)

### (2) Размещение отводов технологического давления и датчика

Если в импульсной трубке скапливается образующийся в ней конденсат (или газ), то его необходимо периодически удалять, открывая для этого сливную пробку (или вентиляционную заглушку). Однако, при этом будут возникать определенные помехи, влияющие на точность измерения давления, поэтому отводы и импульсные трубки следует направлять таким образом, чтобы образующаяся в футеровках посторонняя жидкость или газ могли самостоятельно возвращаться в технологическую трубу.

- Если технологической средой является газ, то, как правило, датчик должен располагаться выше отводов технологического давления.
- Если технологической средой является жидкость или пар, то, как правило, датчик должен располагаться ниже отводов технологического давления.

### (3) Уклон импульсной трубки

Каждая импульсная трубка должна быть проложена с однородным уклоном, вверх или вниз. Даже при горизонтальной прокладке импульсная трубка должна иметь уклон по меньшей мере 1/10 для предотвращения скопления конденсата (или газов) в трубке.

### (4) Перепад температур между импульсными трубками (для датчиков дифференциального давления)

Если между импульсными трубками высокого и низкого давления имеется перепад температур, то разница плотностей измеряемой среды в обеих трубках будет вызывать погрешность измерений. Поэтому при измерении непрерывного потока среды импульсные трубки должны располагаться рядом друг с другом во избежание перепада температур между ними.

### (5) Применение конденсатоотводчиков при измерении расхода пара (для датчиков дифференциального давления)

Если жидкость в импульсной обвязке периодически конденсируется или испаряется под влиянием изменений технологической температуры или температуры окружающей среды, это приведет к перепаду гидравлического напора жидкости между сторонами высокого и низкого давления. Для предотвращения вызванных этим перепадом напора ошибок при измерении расхода пара используются конденсатоотводчики.

### (6) Предотвращение влияния скорости ветра при измерении незначительного перепада давления (для датчиков дифференциального давления)



### ВАЖНО

При использовании датчика дифференциального давления для измерения очень низких давлений (давления тяги) соединительное отверстие низкого давления остается постоянно открытым в атмосферу (атмосферное давление в этом случае используется в качестве эталонного). Однако при этом любое движение воздуха вблизи датчика будет приводить к ошибкам в измерении. Для предотвращения этого необходимо поместить датчик в кожух, либо подсоединить со стороны низкого давления импульсную трубку и ввести конец этой трубки в специальную емкость (цилиндрической формы, с дном), исключающую воздействие ветра.

**(7) Предотвращение замерзания**

Если существует риск замерзания технологической среды в импульсных трубках или датчике, используйте паровую рубашку или соответствующий нагреватель для поддержания надлежащей температуры среды.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

После окончания работ по подсоединению закройте вентили на отводах технологического давления (главные вентили), вентили на датчике (запорные вентили) и дренажные вентили импульсных трубок с тем, чтобы предотвратить доступ конденсата, осадков, пыли и других посторонних веществ в эти трубки.

**5.2 Примеры соединений импульсных трубок**

На Рисунках 5.5 и 5.6 представлены примеры типовых соединений импульсных трубок. Перед подсоединением датчика к процессу ознакомьтесь с местом его монтажа, прокладкой технологических трубок и характеристиками технологической среды (коррозионная активность, токсичность, воспламеняемость и т.д.) и, при необходимости, произведите соответствующие изменения и добавления в конфигурации соединения.

При использовании приведенных примеров необходимо иметь в виду следующее.

Соединительное отверстие высокого давления на датчике показано с правой стороны (вид спереди).

Подключение импульсной обвязки показано для варианта с вертикальным расположением импульсной обвязки и подсоединением сверху или снизу.

Если импульсная трубка имеет большую длину, то необходимо предусмотреть кронштейны или опоры для крепления с целью предотвращения вибрации.

Используемый в импульсных трубках материал должен быть совместим с технологическим давлением, температурой и другими условиями.

Для оснащения импульсных трубок используются разнообразные типы вентиля (основные вентили) в зависимости от типа соединения (фланцевые, резьбовые, сварные), конструкции (шаровые, шибберные), рассчитанные на разную температуру и давление. Выберите наиболее приемлемый для применения тип вентиля.




Рисунок 5.5 Примеры соединений импульсных трубок для датчиков дифференциального давления




Рисунок 5.6 Примеры соединений импульсных трубок для датчиков избыточного/абсолютного давления

# 6. Электропроводка

## 6.1 Меры предосторожности



**ВАЖНО**


- Прокладка электропроводки должна осуществляться как можно дальше от таких источников электрических помех, как мощные трансформаторы, электромоторы, источники питания.
- Перед прокладкой электропроводки удалите пылезащитные колпачки.
- Все резьбовые части должны быть смазаны водонепроницаемым герметизирующим составом. (Рекомендуется применение неотверждаемого герметика).
- Для предотвращения влияния перекрестных помех не допускается прокладка сигнального и силового кабелей в одном кабелепроводе.
- С целью сохранения эффективной взрывозащиты приборы во взрывобезопасном исполнении должны подсоединяться согласно специальным требованиям (а в отдельных странах - согласно действующему особому законодательству).
- В пламезащитных датчиках типа АTEX клеммная коробка закрыта при помощи шестигранного болта (скрытого болта). Если поворачивать скрытый болт по часовой стрелке при помощи универсального гаечного ключа, то он будет погружаться вовнутрь, запор крышки отпустится, после чего крышку можно открыть вручную. Для получения более подробной информации см. подраздел 8.4 "Разборка и сборка датчика".
- Вставьте заглушку и выполните герметизацию неиспользуемого кабелепровода.

## 6.2 Выбор материалов для электрической проводки

- Для проводки используйте стандартные провода или кабели, состоящие из проводов в поливинилхлоридной изоляции класса не менее или выше 600 В (Японский промышленный стандарт JIS C3307) или их эквиваленты.
- В зонах, подверженных воздействию электрических помех, используйте экранированные провода.
- В местах с повышенной или низкой температурой окружающей среды используйте провода или кабели, соответственно рассчитанные на работу в таких условиях.
- В местах с наличием масел, растворителей, агрессивных газов или жидкостей используйте провода или кабели, обладающие необходимой устойчивостью к воздействию такой среды.
- Для заделки концов свинцовых проводов рекомендуется применение обжимных клеммных наконечников, устанавливаемых без использования пайки, (под 4-мм винты) с трубчатой изоляцией.

## 6.3 Подсоединение внешней проводки к клеммной коробке датчика

- Схема расположения клемм



- Подсоединение клемм для выхода 4 - 20 мА, типов связи FOUNDATION Fieldbus и PROFIBUS PA.

SUPPLY +	①	Клеммы для подключения питания и выходного сигнала
-	②	
CHECK +	③	Клеммы *1*2 для подключения внешнего индикатора (амперметра) или
-	②	
или		
ALARM +	③	Клеммы для подключения контактного выхода состояния *2 (если задана опция /AL)
-	②	
		⏏ Клемма заземления

\*1: При использовании внешнего индикатора или измерительного прибора внутреннее сопротивление должно быть не более 10 Ом. Если задана опция /AL, упомянутые приборы подключать нельзя.

\*2: Не используется для типов связи Foundation Fieldbus и PROFIBUS PA.

- Подсоединение клемм для выхода 1 - 5 В

SUPPLY +	①	Клеммы для подключения питания
-	②	
VOUT +	③	Клеммы для подключения выхода 1-5 В со связью HART
-	②	
		⏏ Клемма заземления

Рисунок 6.1 Клеммы

### 6.3.1 Подсоединение проводов источника питания



**ВАЖНО**

- Подсоединение к источнику переменного тока (AC) электроснабжения от промышленной сети повредит устройство. Используйте только источник питания постоянного тока с предварительно определенным диапазоном.

Подсоедините провода питания к клеммам + и - SUPPLY (ПИТАНИЕ) клеммной коробки. При задании опции /AL также следует обратиться к подразделу 6.3.5.




Рисунок 6.2 Подсоединение проводов питания

### 6.3.2 Подсоединение внешнего индикатора

Применяется только для выхода 4–20 ма и тогда, когда не задана опция /AL.

Подсоедините провода внешних индикаторов к клеммам (+) CHECK (ПРОВЕРКА) и (–) SUPPLY (ПИТАНИЕ).

(Примечание). Используйте внешний индикатор с внутренним сопротивлением, не более 10 Ом.



Рисунок 6.3 Подсоединение внешнего индикатора

### 6.3.3 Подсоединение коммуникатора

- Выход 4-20 мА, BRAIN / HART



**ВАЖНО**

- При подсоединении к BRAIN-терминалу аналоговый выход может временно измениться за счет протекающего в нем начального тока. Чтобы предотвратить воздействие сигнала связи на систему верхнего уровня, рекомендуется установить фильтр нижних частот (приблизенно 0,1 с).

Подсоедините прибор VT200 или коммуникатор HART к клеммам + и – SUPPLY (с помощью зажимов).




Рисунок 6.4 Подсоединение прибора VT200

- Выход 1-5 В, HART

Подсоедините коммуникатор HART или инструментальный конфигурирования к клемме – SUPPLY и (+) VOUT (с помощью зажимов).




Рисунок 6.5 Четырехпроводное подсоединение




Рисунок 6.6 Трехпроводное подсоединение

### 6.3.4 Подсоединение поверочного прибора

Применяется только для выхода 4–20 ма и тогда, когда не задана опция /AL.

Подсоедините поверочный прибор к клемме (+) CHECK и – SUPPLY (с помощью зажимов).

Выходной сигнал на указанных клеммах + и – должен находиться в пределах 4 – 20 мА постоянного тока.

(Примечание) Используйте поверочный прибор с внутренним сопротивлением, не более 10 Ом.



Рисунок 6.7 Подсоединение поверочного прибора

### 6.3.5 Подсоединение выхода состояния

Если задан код опции /AL, выполните подсоединение внешней проводки, как показано на Рисунке 6.5.

Для выполнения конфигурации и активизации функции сигнализации процесса и выхода состояния необходимо задать некоторые параметры. Описание процедур содержится в соответствующих Руководствах по линиям связи.




Рисунок 6.8 Подсоединение выхода состояния

## 6.4 Электрическая проводка

### 6.4.1 Конфигурация контура

Так как датчик DPhar использует для выхода 4-20 мА двухпроводную систему передачи данных, то сигнальная проводка используется также и в качестве силовой.

Для контура датчика требуется источник питания постоянного тока. При этом датчик и распределитель соединены между собой как показано на приведенной ниже схеме.

Более подробная информация о напряжении питания и сопротивлении нагрузки приведена в Разделе 6.6.

Для выхода 1-5 В используется трех- или четырехпроводная система. См. (3).

#### (1) Выход 4-20 мА, датчики общего назначения и пожаробезопасного исполнения




Рисунок 6.9 Соединение датчика и распределителя питания

#### (2) Выход 4-20 мА, датчики искробезопасного исполнения

Для датчиков этого типа в контур дополнительно должен быть включен барьер безопасности.




Рисунок 6.10 Соединение датчика и распределителя питания

#### (3) Выход 1-5 В

Используется трех- или четырехпроводная система.

Для подключения линии источника питания или сигнальной линии 1-5 В обычно используется клемма – SUPPLY.



### ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании трехпроводной схемы соединения длина кабеля может влиять на точность измерения выходного сигнала.

При использовании трехпроводной или четырехпроводной схемы соединения рекомендуется, чтобы длина прокладки составляла не более 200 м. Также рекомендуется использовать экранированный кабель.

#### ■ Трехпроводное соединение

При трехпроводной системе соединения для подключения источника питания и сигнальной линии обычно используются отрицательные клеммы.




Рисунок 6.11 Соединение датчика, распределителя питания и приемника

- **Четырехпроводное соединение**  
Соедините и закрепите провода отрицательной стороны источника питания и сигнальной линии с клеммой - SUPPLY.




Рисунок 6.12 Соединение датчика, распределителя питания и приемника

## 6.4.2 Монтаж электропроводки

### (1) Датчики общего назначения и искробезопасного исполнения

При прокладке кабелей используйте металлические кабелепроводы или водостойкие сальники.

- Для герметизации соединительного отверстия клеммной коробки и резьбовых частей гибкого металлического кабелепровода используйте неотверждаемый герметик.




Рисунок 6.13 Типичный пример проводки с использованием гибкого металлического кабелепровода

### (2) Датчики пожаробезопасного исполнения

Пропустите кабели через переходник с огнеупорным уплотнением или используйте огнеупорный металлический кабелепровод.

- Прокладка кабеля через переходник с огнеупорным уплотнением.




Рисунок 6.14 Прокладка кабеля с использованием переходника с огнеупорным уплотнением

- Прокладка кабеля в металлическом огнеупорном кабелепроводе

- Для герметизации конструкции уплотнительная арматура должна быть установлена в непосредственной близости от отверстия клеммной коробки датчика.
- Для герметизации на резьбовую часть соединительного отверстия клеммной коробки, гибкий металлический кабелепровод и уплотнительную арматуру нанесите слой неотверждаемого герметика.




Рисунок 6.15 Прокладка кабеля с использованием металлического огнеупорного кабелепровода



### 6.5 Заземление

Заземление необходимо для правильной работы датчика. Следуйте местным электротехническим требованиям. Для датчиков со встроенной молниезащитой заземление должно удовлетворять требованиям по сопротивлению заземления менее 10 Ом.

На клеммной коробке предусмотрены внутренняя и внешняя клеммы заземления. Использоваться может любая из этих клемм.




Рисунок 6.16 Клеммы заземления

### 6.6 Напряжение питания и сопротивление нагрузки

Только для выхода 4-20 мА.

При определении конфигурации контура датчика убедитесь в том, что сопротивление внешней нагрузки находится в диапазоне, представленном на приведенном ниже графике.

(Примечание) В случае применения датчиков искробезопасного исполнения в сопротивление внешней нагрузки следует включать и сопротивление барьера безопасности.




Рисунок 6.17 Зависимость между напряжением питания и сопротивлением внешней нагрузки

# 7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## 7.1 Подготовка к началу работы

В данной главе рассматривается рабочая процедура датчиков EJ□110□, EJ□120□ и EJ□130□, как показано на Рисунке 7.1a (вертикальная импульсная обвязка, подключение высокого давления; правая сторона) при измерении расхода жидкости и датчиков EJ□430□, EJ□440□ и EJ□310□, как показано на Рисунке 7.1b, при измерении давления.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь в том, что вентили отводов на технологических линиях, дренажные вентили и запорные вентили на 3-вентильном манифольде со стороны низкого и высокого давления закрыты, а уравнильный вентиль 3-вентильного манифольда открыт.

- (a) Выполните следующие операции для подачи технологического давления в импульсные трубки и датчик:

#### ■ Датчики дифференциального давления

- 1) Откройте вентили отводов низкого и высокого давления для заполнения импульсной обвязки технологической жидкостью.
- 2) Постепенно откройте запорный вентиль на линии высокого давления, чтобы заполнить технологической жидкостью секцию детектора давления датчика.
- 3) Закройте запорный вентиль высокого давления.
- 4) Постепенно откройте запорный вентиль на линии низкого давления, чтобы весь объем секции детектора давления заполнился технологической жидкостью.
- 5) Закройте запорный клапан низкого давления
- 6) Постепенно откройте запорный вентиль высокого давления. После выполнения указанных действий давление на датчик со стороны низкого и высокого давления будет одинаковым.
- 7) Проверьте отсутствие утечек жидкости в импульсных трубках, 3-вентильном манифольде, датчике и других компонентах.

#### ■ Датчики избыточного/абсолютного давления

- 1) Откройте вентиль сети (основной вентиль) для заполнения импульсных трубок технологической жидкостью.
- 2) Медленно откройте запорный вентиль для заполнения технологической жидкостью секции чувствительного элемента датчика.
- 3) Проверьте отсутствие утечек жидкости в импульсных трубопроводах, самом датчике и других деталях.

### Сброс газа из секции чувствительного элемента датчика

- Так как обвязка, показанная на Рис. 7.1, обеспечивает автоматический сброс газа, то никаких специальных операций по сбросу газа не требуется. Если выполнить обвязку указанным образом невозможно, следуйте рекомендациям, приведенным в п.7.5. После сброса газа уравнильный вентиль следует оставить открытым.
- (b) Включите питание и подсоедините коммуникатор. Откройте крышку клеммной коробки и подключите коммуникатор к клеммам + и – ПИТАНИЯ (SUPPLY).
  - (c) Используя коммуникатор, убедитесь, что датчик функционирует нормально. Проверьте значения параметров или при необходимости проведите соответствующую корректировку установок.

Операции с коммуникатором описаны в Руководствах IM 01C25T03-01R (Связь по протоколу BRAIN) или IM 01C25T01-06R (Связь по протоколу HART).

Если датчик оснащен встроенным индикатором, показания индикатора можно использовать для подтверждения правильной работы датчика.




Рисунок 7.1a Схема измерения расхода жидкости






Рисунок 7.1b Схема измерения давления жидкости

■ Подтверждение нормального функционирования датчика

Подтверждение с использованием прибора VT200

**ВАЖНО**


- При подключении к терминалу BRAIN аналоговый выход может временно измениться за счет протекающего в нем начального тока. Для предотвращения воздействия сигнала связи на систему верхнего уровня рекомендуется установить фильтр низких частот (приблизительно 0,1 с).
- Сигнал связи накладывается на сигнал аналогового выхода. Чтобы уменьшить выходной эффект от воздействия сигнала связи, рекомендуется установить рядом с приемником фильтр низких частот (приблизительно 0,1 с). Перед выполнением оперативной связи убедитесь, что сигнал связи не оказывает влияния на систему верхнего уровня.

Если схема проводки выполнена неверно, то на дисплее появляется сообщение «communication error» (ошибка связи).

Если отказ в самом датчике, то на дисплее появляется сообщение "SELF CHECK ERROR" (ошибка самоконтроля).



Ошибка связи (неправильно выполнена схема электрических соединений)



Ошибка по результатам самодиагностики (датчик неисправен)

F0702R.EPS

Рисунок 7.2 Дисплей прибора VT200

Подтверждение с использованием встроенного индикатора

- Если неправильно выполнена схема электрических соединений, то на дисплее информация отсутствует.
- Если отказ в самом датчике, то на дисплее высвечивается кодовый номер ошибки.



Отображение ошибки по результатам самодиагностики на внешнем индикаторе (датчик неисправен)

F0703R.EPS

Рисунок 7.3 Встроенный индикатор с отображением кода ошибки

**ПРИМЕЧАНИЕ**

При появлении сообщения об ошибке на дисплее встроенного индикатора или коммуникатора следует обращаться к подразделу 8.5.3 настоящего Руководства для устранения ошибки.

■ Проверка и изменение установки параметров и значений датчика

На заводе-изготовителе в соответствии с заказом устанавливаются параметры, относящиеся к следующим элементам.

- Диапазон калибровки
- Дисплей встроенного индикатора
- Выходной режим
- Программное демпфирование (дополнительно)

Другие параметры, подобные перечисленным ниже, определяются установкой по умолчанию.

- Отсечка по нижним значениям
- Задание сигнализации процесса
- Диапазон измерения статического давления
- Характеризация сигнала
- Защита от записи

Для подтверждения или изменения этих значений обращайтесь за информацией к Руководству IM 01C25T01-06R или 01C25T03-01R.

## 7.2 Регулировка нуля

После проведения подготовки к эксплуатации датчика выполните установку нуля.

Установка датчика на нуль может быть проведена с использованием винта настройки нулевой точки или с помощью коммуникатора. В настоящем разделе описана процедура использования винта настройки нулевой точки. Процедура использования коммуникатора описана в соответствующем Руководстве.



### ВАЖНО

Не выключайте питание датчика сразу же после настройки нуля. Если отключить питание в течение 30 с после окончания настройки, то будет осуществлен возврат к прежним установкам.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Перед выполнением данной настройки убедитесь, что внешняя функция настройки нуля НЕ была отключена при установке параметров.



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Так как на выходное значение может оказывать влияние позиция установки датчика - преобразователя, то регулировку нуля следует выполнять после установки. Если вам приходится регулировать точку нуля до установки, выберите положение преобразователя как можно ближе к фактическому положению во время регулировки нуля.
- На заводе выполняется регулировка точки нуля для датчиков абсолютного давления (EJX310A и EJA310E) в положении (горизонтальная или вертикальная труба) указанном в заказе

Для проверки выходного сигнала следует использовать цифровой универсальный измерительный прибор, калибратор или коммуникатор.

### 7.2.1 Настройка нулевой точки для датчиков дифференциального давления

Перед настройкой нулевой точки убедитесь, что уравнительный вентиль открыт.




Рисунок 7.4 Наружный винт настройки нуля

Винт настройки нуля располагается внутри оболочки. Установочный винт следует поворачивать отверткой под винт со шлицем. Выполните выравнивание датчика, а затем поверните винт по часовой стрелке для увеличения выходного сигнала или против часовой стрелки – для уменьшения выходного сигнала. Регулировка нуля может выполняться с точностью 0,01% от диапазона уставок. Поскольку величина регулировки зависит от скорости вращения винта, для тонкой настройки винт следует вращать медленнее, а для грубой – быстрее.

Если при использовании датчиков дифференциального давления для измерения уровня вы не можете получить нижнее значение диапазона из фактического значения измерения 0%, обращайтесь к разделу 7.2.2 (2).

### 7.2.2 Настройка нулевой точки для датчиков избыточного/ абсолютного давления

**(1) Когда нижний предел (0%) диапазона измерений равен 0 кПа (атм. давление).**

При измерении давления с помощью датчиков избыточного давления перед установкой нуля следуйте данной инструкции.

- 1) Закройте вентиль сети (магистральный вентиль).
- 2) Высвободите заглушку с тем, чтобы единственным давлением, прилагаемым к датчику, был бы напор уплотняющей жидкости.
- 3) В этом состоянии отрегулируйте нулевую точку.
- 4) После установки закройте заглушку и постепенно откройте вентиль сети.

Для поворота установочного винта используйте отвертку под плоский шлиц. Вращайте винт по часовой стрелке для увеличения выходного сигнала или против часовой стрелки для уменьшения выходного сигнала. Установка на нуль может выполняться с точностью 0,01 % от установочного диапазона. Степень регулировки зависит от скорости вращения винта, поэтому для точной настройки указанное вращение следует осуществлять медленно, а для грубой – более быстро.

**(2) Когда технологическое давление не может быть установлено на нижний предел (0%) диапазона измерений.**

Отрегулируйте выход датчика в соответствии со значением, фактически измеренным при помощи цифрового манометра или указательного стекла.

[Пример]

Для диапазона измерений от 50 до 250 кПа и фактически измеренного значения 130 кПа:

$$\text{Фактически измеренное значение} = \frac{130-50}{250-50} \times 100 = 40,0 \% (=10,4 \text{ мА})$$

Поверните винт, установив соответствие выходного сигнала фактически измеренному значению.

### 7.3 Начало работы

После выполнения регулировки нуля, чтобы приступить к работе, выполните следующую процедуру. Шаги 1) и 2) относятся только к датчикам дифференциального давления.

- 1) Закройте уравнительный клапан.
- 2) Постепенно откройте запорный клапан низкого давления, при этом датчик приводится в рабочее состояние.
- 3) Убедитесь в функционировании датчика. Если выходной сигнал представляется в виде колебаний с широкой амплитудой (нерегулярных колебаний), обусловленных периодическими изменениями технологического давления, то следует использовать коммутатор для стабилизации выходного сигнала датчика. Убедитесь в наличии указанных нерегулярных колебаний, используя для этого приемник или встроенный индикатор, и установите оптимальную временную константу затухания сигнала.
- 4) После подтверждения функционирования датчика выполните следующие операции:



**ВАЖНО**

- Отсоедините коммутатор от клеммной коробки и убедитесь, что все клеммные винты надежно затянуты.
- Закройте крышку клеммной коробки и крышку усилителя. Плотно заверните каждую из крышек до тех пор, пока она не перестанет вращаться.
- На датчиках пожаробезопасного исполнения АТЕХ необходимо застопорить две крышки. Для этой цели около края каждой из крышек предусмотрен стопорный болт с внутренним шестигранником. При вращении этих винтов в направлении против часовой стрелки с помощью ключа-шестигранника, винт выступает наружу и фиксирует крышку в заданном положении (см. раздел 8.4). Убедитесь, что после стопорения крышку нельзя открыть без специального инструмента.
- Затяните монтажный винт крышки установки нуля для фиксации этой крышки в заданном положении.

### 7.4 Прекращение работы

Отключение датчика выполняется в следующем порядке. Шаги 2) и 3) относятся только к датчикам дифференциального давления.

- 1) Выключите питание.
- 2) Закройте запорный клапан низкого давления.
- 3) Откройте уравнительный клапан.
- 4) Закройте запорный клапан высокого давления.
- 5) Закройте отводные клапаны высокого и низкого давления.



**ПРИМЕЧАНИЕ**

- В случае отключения датчика на длительный период времени удалите технологическую среду из секции чувствительного элемента датчика.
- Уравнительный клапан следует оставить ОТКРЫТЫМ.

## 7.5 Сброс газа и дренирование жидкости из секции детектора давления датчика

Поскольку при вертикальном подключении импульсной обвязки конструкция датчика обеспечивает автоматическое дренирование жидкости и сброс газа, то при правильной конфигурации импульсной обвязки дренирование жидкости и сброс газа не требуется.

Накопление конденсата (или газа) в секции детектора давления датчика может стать причиной ошибок в измерениях. Если конфигурация обвязки не обеспечивает автоматического дренажа жидкости или сброса газа, необходимо вывернуть винт дренажа (сброса) на датчике для того, чтобы полностью удалить накопившуюся жидкость (газ).

Однако, поскольку дренаж конденсата или сброс газа приводит к неточностям при измерении давления, указанные действия не следует выполнять при работающем контуре.




### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если скопившаяся жидкость или газ токсичны или представляют иную опасность, то необходимо принять надлежащие меры для предотвращения попадания жидкости на кожу или вдыхания паров.

### 7.5.1 Дренирование конденсата

- 1) Постепенно выверните дренажный винт или дренажную пробку и удалите жидкость, скопившуюся в отсеке детектора давления датчика (см. Рис. 7.5.).
- 2) После удаления всей скопившейся жидкости заверните до упора дренажный винт (или дренажную пробку).
- 3) Затяните дренажный винт с крутящим моментом 10Н·м, а дренажную пробку – с моментом 34 – 39 Н·м.




F0705.EPS

Рисунок 7.5 Дренирование датчика

### 7.5.2 Сброс газа

- 1) Постепенно выверните винт сброса и стравите газ из секции детектора давления датчика (см. Рис. 7.6).
- 2) После завершения сброса газа из датчика заверните винт сброса.
- 3) Затяните винт сброса с крутящим моментом 10 Н·м.



Стрелкой показано направление сброса газа при ослаблении воздухоотводного винта.

F0706.EPS

Рисунок 7.6 Сброс газа из датчика

## 7.6 Локальная установка параметров



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Нажимную кнопку для локальной установки, расположенную на встроенном индикаторе, нельзя использовать в опасных зонах. При необходимости использования этой кнопки, работайте с ней в безопасной зоне. При использовании датчиков взрывобезопасного/ пожаробезопасного типа исполнения следует ознакомиться с подразделом 2.9 по каждому прибору.



### ВАЖНО

- Не отключайте питание датчика сразу после выполнения установки параметров. Отключение питания в пределах 30 секунд после выполнения указанной процедуры приведет к возврату на прежние установки.
- Для выполнения этой конфигурации параметры Ext SW для связи HART или J55:EXT ZERO ADJ для связи BRAIN должны быть установлены в состояние "Enabled/Включен", чтобы разрешить или запретить выполнение настройки нулевой точки с помощью винта настройки нуля датчика. Процедуру установки смотрите в документе IM 01C25T01-06EN для связи HART или в документе IM 01C25T03-01E для связи BRAIN.
- Функция локальной установки параметров (Local Parameter Setting, LPS) реализуется при использовании связи типа HART или BRAIN.
- При низких температурах обновление ЖК-дисплея будет более медленным, поэтому функцию LPS рекомендуется использовать при температурах выше, чем -10°C.

### 7.6.1 Обзор функции локальной установки параметров (LPS)

Выполнение конфигурации параметров с использованием внешнего винта настройки и нажимной кнопки (код E встроенного индикатора) предлагает простой и быстрый способ установки параметров Loop test (Проверка контура), Tag number (Номер тега), Unit (Единица измерения), LRV (Нижний предел диапазона), URV (Верхний предел диапазона), Damping (Демпфирование), Output mode (linear/square root) (Режим выхода (линейный/корень квадратный)), Display out 1 (Выход 1 дисплея), Re-range by applying actual pressure (LRV/URV) (Изменение диапазона с применением реального давления (LRV/URV)) и Device Information (Информация устройства). При выполнении локальной установки параметров воздействие на измерительный сигнал (аналоговый выход или сигнал связи) отсутствует.




Рисунок 7.7 Наружный винт настройки





Рисунок 7.8 Переключатель диапазонов (нажимная кнопка)



\*: Эта конфигурация параметров возможна только при использовании версии программных средств (SOFT REV) 2.03 или версий более позднего выпуска. Для проверки версии программных средств можно использовать коммуникатор (HART/BRAIN) или DTM (Менеджер типа устройства). Обратитесь к IM 01C25T01 для определения параметра HART "Software rev/Версия программных средств" и к IM 01C25T03 для определения параметра BRAIN "SOFT REV/ВЕРСИЯ ПО".

\*\* : Эта конфигурация параметров возможна только при использовании версии программных средств (SOFT REV) 3.01 или версий более позднего выпуска.

\*\*\*: Эта конфигурация параметров возможна только при использовании версии программных средств (SOFT REV) 5.01 или версий более позднего выпуска.




### 7.6.2 Активирование функции локальной установки параметров

Для активирования режима локальной установки параметров (Local Parameter Setting mode) нажмите кнопку на панели встроенного индикатора. Если в течение 10 минут не выполняется никакой операции, датчик автоматически выйдет из режима локальной установки параметров.

### 7.6.3 Обзор процесса установки параметров

При каждом нажатии кнопки последовательно отображаются текущие установленные значения приведенных ниже параметров.

Loop test (Проверка контура), Tag number (Номер тега), Unit (Единица измерения), LRV (Нижний предел диапазона), URV (Верхний предел диапазона), Damping (Демпфирование), Output mode (linear/square root) (Режим выхода (линейный/корень квадратный)), Display out 1 (Выход 1 дисплея), Re-range by applying actual pressure (LRV/URV) (Изменение диапазона с применением реального давления (LRV/URV)) и Device Information (Информация устройства).



F0711


\*: [Версия программных средств: 2.03] В нижней строке отображается до 6 символов. Для просмотра символов после 7-ого поверните наружный винт настройки и нажмите кнопку не менее шести раз.  
[Версия программных средств: 3.01 или более поздняя] Дисплей автоматически выполняет прокрутку для отображения всех символов.

Чтобы выполнить конфигурацию значения каждого параметра, после активирования режима локальной установки параметров поверните наружный винт настройки для экрана каждого параметра.

Для отмены конфигурации локальной установки параметров смотрите разделы 7.6.13 Сохранение и отмена и 7.6.14 Прекращение конфигурации.

### 7.6.4 Конфигурирование параметра Loop Test (Проверка контура)


Изменение конфигурации параметра Loop test (Проверка контура) показано ниже. Значение выходного тока, используемое для проверки контура (4 мА, 12 мА или 20 мА), можно выбрать посредством поворота наружного винта настройки.



F0719

### 7.6.5 Конфигурирование номера тега


Для редактирования номера тега (Tag Number) выполните поворот наружного винта настройки. Для связи HART можно установить 8 буквенно-цифровых символов, а для BRAIN – 16 буквенно-цифровых символов.



F0712

### 7.6.6 Конфигурирование единицы измерения давления

Изменение единицы измерения давления для приведенной ниже таблицы показано ниже. Поворачивая наружный винт настройки, пользователь может выполнять прокрутку между различными доступными единицами измерения.



[Доступные единицы измерения давления]

kPa (кПа)	bar (бар)	inH <sub>2</sub> O@4degC(39.2degF) (дюйм вод. ст.@4°C(39.2°F))
Torr (торр)	mbar (мбар)	inH <sub>2</sub> O@20degC(68degF) (дюйм вод. ст.@20°C(68°F))
atm (атм.)	g/cm <sup>2</sup> (г/см <sup>2</sup> )	inHg (дюйм рт. ст.)
MPa (МПа)	kg/cm <sup>2</sup> (кг/см <sup>2</sup> )	ftH <sub>2</sub> O@4degC(39.2degF) (фут вод. ст.@4°C(39.2°F))
hPa (гПа)	Pa (Па)	ftH <sub>2</sub> O@20degC(68degF) (фут вод. ст.@20°C(68°F))
mmHg (мм рт. ст.)		mmH <sub>2</sub> O@4degC(39.2degF) (мм вод. ст.@4°C(39.2°F))
psi (фунт на кв.дюйм)		mmH <sub>2</sub> O@20degC(68degF) (мм вод. ст.@20°C(68°F))

В дополнение к указанным выше единицам, для связи BRAIN можно использовать mmAq@4degC (ммAq@4°C), mmAq@20degC (ммAq@20°C), mmWG@4degC (ммWG@4°C) и mmWG@20degC (ммWG@20°C).

### 7.6.7 Конфигурирование пределов диапазона давления (LRV/URV)

Можно установить LRV (нижний предел диапазона) и URV (верхний предел диапазона) давления. Для изменения значения каждой цифры нужно повернуть наружный винт настройки и установить значение нажатием кнопки. Способ изменения численного значения смотрите в разделе 7.6.8 Конфигурирование постоянной времени демпфирования.

Если при установке превышен предел, генерируется сигнализация.

### 7.6.8 Конфигурирование постоянной времени демпфирования

Можно установить постоянную времени демпфирования для узла усилителя. Когда постоянная времени демпфирования устанавливается меньшей, чем 0,5 секунд, параметр быстрого срабатывания (Quick Response Parameter) автоматически устанавливается в состояние ON (ВКЛ.). Постоянная времени демпфирования округляется до двух десятичных знаков.



F0714

### 7.6.9 Конфигурирование режима выхода


Для выбора режима выхода давления (линейный или корень квадратный) (Pressure Output Mode (Linear or Sq root)) следует повернуть наружный винт установки. Процедуру выбора и установки численного значения смотрите в разделе 7.6.6 Конфигурирование единицы измерения давления.

### 7.6.10 Конфигурирование выхода 1 дисплея

Для выбора выхода 1 дисплея (Display Out1) следует повернуть наружный винт установки. Процедуру выбора и установки численного значения смотрите в разделе 7.6.6 Конфигурирование единицы измерения давления.

### 7.6.11 Изменение диапазона с использованием реального давления (LRV/URV).

Эта функция реализует возможность установки нижнего и верхнего значений диапазона с использованием реального входа давления.



Для изменения установок нижнего предела диапазона (LRV) и верхнего предела диапазона (URV) необходимо выполнить приведенную ниже процедуру.

[Пример]

Изменение диапазона LRV до 0 и URV до 3 МПа.

- 1) Соедините датчик и оборудование, как показано на Рисунке 8.1, и дайте им прогреться в течение, как минимум, 5 мин.
- 2) Нажмите кнопку установки диапазона. На дисплее встроенного индикатора появляется надпись "LRV.SET".
- 3) Подайте давление, равное 0 кПа (атмосферное давление), на датчик. (Примечание 1)
- 4) Вращайте наружный винт настройки в нужном направлении. На дисплее индикатора появится выходной сигнал в %. (Примечание 2).
- 5) Вращением наружного винта настройки установите выходной сигнал на 0% (1 В пост. тока). Для сохранения значения нажмите кнопку установки. На этом заканчивается операция установки LRV.
- 6) Нажмите кнопку установки. На дисплее встроенного индикатора появляется "URV.SET".
- 7) Подайте на датчик давление, равное 3 МПа. (Примечание 1)
- 8) Вращайте наружный винт настройки в нужном направлении. На дисплее индикатора появится выходной сигнал в %. (Примечание 2)
- 9) Установите выходной сигнал на 100% (5 В пост. тока) путем вращения наружного винта настройки. Для сохранения значения нажмите кнопку установки. На этом заканчивается операция установки URV.
- 10) Нажмите кнопку установки. При этом датчик переключится обратно в нормальный рабочий режим с диапазоном измерения 0÷3 МПа.

Примечание 1: Перед тем, как перейти к следующему шагу, сделайте паузу для стабилизации давления в секции чувствительного элемента датчика.

Примечание 2: Если давление, поданное на датчик, превышает установленный ранее предел LRV (или URV), то на дисплее встроенного индикатора может появиться номер ошибки "AL.30" (В этом случае процентное выражение выходного сигнала и ошибка "AL.30" поочередно отображаются на дисплее с интервалом в 2 сек). Но, несмотря на появление на дисплее указанной ошибки, вы можете переходить к следующему шагу. Однако, в случае индикации на дисплее ошибки с каким-либо другим номером необходимо предпринять соответствующие меры, для чего следует обратиться к подразделу "Ошибки и меры по их устранению" в соответствующих Руководствах по линиям связи.


Примечание 3: При изменении нижнего значения диапазона (LRV) автоматически изменяется верхнее значение диапазона (URV), сохраняя значение диапазона постоянным. Новое значение URV=прежнее значение URV + (новое значение LRV– прежнее значение LRV)

### 7.6.12 Отображение информации устройства

На дисплее поочередно отображается название модели, протокол связи, версия устройства, а также версия программных средств.

### 7.6.13 Сохранение или отмена

По окончании установки каждого параметра выберите опции "Save/Сохранить" или "Cancel/ Отменить" вращением наружного винта настройки и нажмите кнопку установки для выполнения операций сохранения или отмены конфигурации.




F0716

### 7.6.14 Прекращение конфигурирования

#### 7.6.14.1 Прекращение конфигурирования (Меню)


Для выхода из режима локальной установки параметров (Local Parameter Setting mode) нажмите и удерживайте кнопку установки в течение не менее 2 секунд.



F0717

#### 7.6.14.2 Прекращение конфигурирования (Параметр)

Для прекращения конфигурирования во время редактирования значения удерживайте кнопку установки нажатой в течение не менее 2 секунд и выберите опции "Save/ Сохранить" или "Cancel/ Отменить".



F0718

### 7.6.15 Блокировка локальной установки параметров

Для блокировки процесса изменения параметров с использованием функции локальной установки параметров существует три различных способа.

	Заблокированные функции
Параметр связи Ext SW =disable (отключен) (EXT ZERO ADJ = disable (отключен))	<ul style="list-style-type: none"> <li>Внешняя настройка нуля</li> <li>Локальная установка параметров</li> </ul>
Параметр связи Write Protect (Защита от записи)= On (Вкл.) (WRT PROTECT = Yes (Да))	<ul style="list-style-type: none"> <li>Локальная установка параметров</li> <li>Все параметры связи *</li> </ul>
Переключатель аппаратной защиты от записи на блоке ЦПУ = D (Disable/Отключен)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Локальная установка параметров</li> <li>Все параметры связи *</li> </ul>

\* Функция внешней настройки нуля разблокирована.

Указанная выше установка параметров выполняется с использованием коммуникатора или DTM. Процедуру установки смотрите в документе IM 01C25T (HART/BRAIN).

Просмотр результатов локальной установки параметров с использованием нажимной кнопки на встроенном индикаторе возможен в любое время, даже в случае, когда функция локальной установки параметров заблокирована.

### 7.6.16 Прочее

- Различие между BRAIN и HART

	HART	BRAIN
Tag Number (Номер тега)	Можно установить до 8 символов	Можно установить до 16 символов
Output Mode (Linear/Sq root) (Режим выхода (Линейный/ Корень квадратный))	На дисплее встроенного индикатора отображается "TRNS.FC"	На дисплее встроенного индикатора отображается "OUT.MOD"

- Качество регулировки зависит от скорости вращения винта настройки. Для точной настройки винт нужно поворачивать медленно, а для грубой настройки винт нужно поворачивать быстро.

## 8. Техническое обслуживание

### 8.1 Общий обзор



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если аккумулируемая технологическая жидкость может оказаться токсичной или каким-либо иным образом вредоносной, соблюдайте надлежащую осторожность для того, чтобы не допустить контакта с телом или вдыхания паров при сливе конденсата или удалении газа из секции измерительного элемента датчика или даже после демонтажа датчика с трубопровода при проведении технического обслуживания.

Обслуживание датчика в значительной мере упрощено благодаря использованию модульной конструкции. В данной главе рассматривается порядок калибровки, настройки, разборки и сборки, необходимые для замены компонентов датчика.

Поскольку датчики относятся к категории точных измерительных приборов, рекомендуется тщательно изучить изложенный в данной главе материал для обеспечения правильного обращения во время технического обслуживания.



#### ВАЖНО

- Как правило, техническое обслуживание данного датчика должно проводиться в специальной мастерской, располагающей необходимым инструментом.
- Блок ЦПУ содержит чувствительные элементы, которые могут быть повреждены действием статического электричества. Соблюдайте осторожность, чтобы не коснуться электронных частей или схем на плате, например, когда при работе с блоком ЦПУ для предотвращения образования статического электричества используются наручные заземленные браслеты. Кроме того, примите меры по размещению демонтированного узла ЦПУ в мешок с антистатическим покрытием.

### 8.2 Выбор приборов для калибровки

В Таблице 8.1 представлены приборы, необходимые для калибровки датчика. Выберите те приборы, которые позволят Вам произвести калибровку или настройку датчика с требуемой точностью. Калибровочные приборы требуют надлежащего аккуратного обращения для сохранения точности их работы.

### 8.3 Калибровка

При проведении периодического технического обслуживания или при устранении неисправностей используйте представленные далее процедуры проверки функционирования и точности показаний датчика.

- 1) Соедините приборы так, как показано на Рис. 8.1, и прогрейте их в течение не менее 5 мин (десять минут для EJ□310□).



#### ВАЖНО

- Чтобы настроить датчик по возможности точнее, проводите настройку под напряжением и с сопротивлением нагрузки, включая сопротивление соединительных проводов, максимально приближенных к условиям эксплуатации датчика.
  - Если точка 0% диапазона измерения соответствует 0кПа или смещена в положительном направлении (затрагубленный ноль), базовое (опорное) давление следует подавать, как показано на рисунке. Если точка 0% диапазона измерения смещена в отрицательном направлении (поднятый ноль), опорное давление необходимо подать в зону низкого давления (используя вакуумный насос).
- 2) Подайте на датчик опорное давление, составляющее 0%, 50% и 100% от диапазона измерения. Вычислите погрешность (разность между показаниями цифрового вольтметра и базового давления) при возрастании давления от 0% до 100% и при его уменьшении от 100% до 0% и убедитесь, что данная погрешность соответствует требуемой точности.



Таблица 8.1 Приборы, необходимые для калибровки

Наименование	Прибор, рекомендуемой компанией YOKOGAWA	Примечание
Источник питания	Распределитель модели SDBT или SDBS	Сигнал 4 – 20 мА пост. тока
Нагрузочный резистор	Стандартный резистор модели 2792 (250 Ω ±0,005%, 3 Вт)	
	Резистор настройки нагрузки (100 Ω ±1%, 1 Вт)	
Вольтметр	Цифровой универсальный измерительный прибор Модель 2501A Точность (в диапазоне 10 В пост. тока): ±(0,002% показания + 1 разряд)	
Цифровой манометр	Прецизионный цифровой манометр модели MT220 1) Для класса 10кПа Точность: ±(0,015% показания + 0,015% ПШ) ..... для 0÷10 кПа ±(0,2% показания + 0,1% ПШ) ..... для -10÷0 кПа 2) Для класса 130 кПа Точность: ±0,02% показания ..... для 25÷130 кПа ±5 значащих цифр ..... для 0÷25 кПа ±(0,2% показания + 0,1% ПШ) ..... для -80÷0 кПа 3) Для класса 700 кПа Точность: ±(0,02% показания + 3 знач. цифры) ..... для 100÷700 кПа ±5 значащих цифр ..... для 0 – 100 кПа ±(0,2% показания + 0,1% ПШ) ..... для -80÷0 кПа 4) Для класса 3000 кПа Точность: ±(0,02% показания + 10 знач. цифр) ..... для 0÷3000 кПа ±(0,2% показания + 0,1% ПШ) ..... для -80÷0 кПа 5) Для класса 130 кПа абсолютное Точность: ±(0,03% показания + 6 значащих цифр) .... для 0÷130 кПа абс	Выберите манометр с диапазоном измеряемого давления, близким к диапазону датчика.
Генератор давления	Прибор задания эталонного давления, модель 7674, 200 кПа (2 кгс/см <sup>2</sup> ), 25 кПа (2500 ммН <sub>2</sub> O) Точность: ±0,05% ПШ (полной шкалы)	Требует подачи воздуха под давлением
	Грузопоршневой манометр 25 кПа (2500 ммН <sub>2</sub> O) Точность: ±0,03% заданного значения давления	Выберите генератор давления с диапазоном измеряемого давления, близким к диапазону датчика
Источник давления	Регулятор давления Модель 6919 (нагнетательный насос) Диапазон давления: 0÷133 кПа (1000 мм рт. ст.)	Подготовьте вакуумный насос для отрицательного участка диапазона изменения давления

ПШ = полная шкала

Примечание: Приведенная выше таблица содержит приборы с характеристиками, позволяющими выполнять калибровку на уровне 0,2%. Так как для калибровки самих этих приборов до уровня 0,1% требуются специальные процедуры технического обслуживания, включая установление соответствия каждого измерительного прибора требованиям стандартов более высокого уровня, в обычных рабочих условиях достижение уровня 0,1% затруднительно. Для калибровки датчика до уровня 0,1% обращайтесь к представителям фирмы Yokogawa, у которых вы приобрели прибор, или в ближайший офис Yokogawa.




Рисунок 8.1 Схемы соединения прибора (EJA110A, выход 4-20 мА)

## 8.4 Разборка и сборка датчика

В данном разделе рассмотрены процедуры разборки и сборки датчика, необходимые для технического обслуживания прибора и замены составных частей.

Перед разборкой всегда необходимо сначала выключить питание и перекрыть, а затем сбросить давление. При проведении операций используйте надлежащий инструмент. В Таблице 8.2 дан перечень необходимого инструмента.

Таблица 8.2 Инструменты для разборки и сборки датчика


Инструмент	Кол-во	Примечания
Крестообразная отвертка	1	JIS B4633, № 2
Отвертка под шлиц	1	
Ключ под внутренний шестигранник	3	JIS B4648, под 3 мм, 4 мм и под 2,5 мм
Гаечный ключ	1	Ширина между гранями – 17 мм
Динамометрический гаечный ключ	1	
Разводной гаечный ключ	1	
Торцевой гаечный ключ	1	Ширина между гранями – 16 мм
Торцевой гайковерт	1	Ширина между гранями – 5,5 мм
Щипцы	1	



### ВНИМАНИЕ

#### Меры предосторожности при работе с датчиками пожаробезопасного исполнения по АTEX

- Для проведения технического обслуживания, разборки и последующей сборки датчика пожаробезопасного исполнения, как правило, демонтируются и затем переносятся в безопасную зону.
- На пожаробезопасных датчиках обе крышки запираются специальными (запорными) болтами с головками с внутренними шестигранниками. При вращении по часовой стрелке ключом под внутренний шестигранник болт вворачивается и открывает запорное устройство крышки, после чего крышка открывается вручную. После закрытия крышку необходимо запереть запорным болтом. Момент затяжки запорного болта составляет 0,7 Н·м.



F0802.EPS

Рисунок 8.2 Запорные болты

### 8.4.1 Замена встроенного индикатора



#### ВНИМАНИЕ

#### Меры предосторожности при работе с датчиками взрывобезопасного/пожаробезопасного исполнения.

Действующим законодательством пользователям запрещено производить самостоятельно какие-либо изменения конструкции датчиков взрывобезопасного/пожаробезопасного исполнения. Подобные действия автоматически ведут к аннулированию заводского Сертификата.

Таким образом, пользователю запрещено как использование этих датчиков с демонтированным встроенным индикатором, так и установка дополнительного встроенного индикатора на датчик. Когда подобная модификация совершенно необходима, следует обращаться к специалистам компании Yokogawa.

В данном подразделе рассматривается порядок замены встроенного индикатора. (См. рис 8.3).

■ **Демонтаж встроенного индикатора**

- 1) Снимите крышку.
- 2) Удерживая встроенный индикатор рукой, выверните два установочных винта.
- 3) Демонтируйте узел платы с индикатором на жидких кристаллах (ЖКД) из узла ЦПУ.

При выполнении данной операции осторожно вытаскивайте упомянутую плату строго вперед, чтобы не повредить разъемные штыри (переходник) между платой и узлом ЦПУ.

■ **Установка встроенного индикатора**

- 1) Совместите разъемы узлов платы ЖКД и ЦПУ и соедините их.
- 2) Вставьте и затяните оба установочных винта.
- 3) Установите крышку на место.




Рисунок 8.3 Демонтаж и монтаж платы индикатора на жидких кристаллах и узла ЦПУ

**8.4.2 Замена блока ЦПУ**

В данном подразделе рассматриваются порядок замены узла ЦПУ. (См. Рисунок 8.3).

■ **Демонтаж узла ЦПУ**

- 1) Снимите крышку. Если датчик оснащен встроенным индикатором, то выполните операции, представленные в разделе 8.4.1, и снимите индикатор.
- 2) Поверните винт установки на нуль так, как это показано на Рисунке 8.3 (горизонтальное расположение шлица головки винта).

- 3) Отсоедините кабель от клеммы вывода (кабель с разъемом коричневого цвета на конце). При выполнении этой операции слегка сожмите с боков разъем узла ЦПУ и затем потяните кабель для отсоединения его разъема.
- 4) С помощью торцевого гайковерта (ширина между гранями 5,5 мм) выверните два упора.
- 5) Аккуратно потяните узел ЦПУ строго вперед и снимите его.
- 6) Отсоедините плоский кабель (кабель с разъемом белого цвета на конце), соединяющий узел ЦПУ и капсулу.

 **ПРИМЕЧАНИЕ**

Не прикладывайте чрезмерных усилий при демонтаже узла ЦПУ.

■ **Монтаж узла ЦПУ**

- 1) Подсоедините плоский кабель (с белым разъемом) между узлом ЦПУ и капсулой.
- 2) Подсоедините кабель к клемме вывода (с коричневым разъемом).

 **ПРИМЕЧАНИЕ**

Убедитесь в том, что кабели между корпусом и краем узла ЦПУ не защемлены.

- 3) Совместите положение и затем соедините штифт винта установки на нуль с проточкой на кронштейне узла ЦПУ. Вставьте узел платы ЦПУ прямо на стойку в корпусе усилителя.
- 4) Затяните оба упора. Если датчик оснащен встроенным индикатором, установите его, руководствуясь методикой раздела 8.4.1.

 **ПРИМЕЧАНИЕ**

Прежде, чем затянуть упоры убедитесь, что штифт винта регулировки нуля правильно расположен в проточке кронштейна. В противном случае может произойти повреждение механизма регулировки (установки) нуля.

- 5) Установите крышку на место.

### 8.4.3 Очистка и замена узла капсулы

Данный подраздел описывает порядок очистки и замены узла капсулы. (См. Рисунок 8.4).



#### ВНИМАНИЕ

##### Меры предосторожности при работе с датчиками пожаробезопасного исполнения

Действующим законодательством пользователям запрещено самостоятельно изменять конструкцию датчиков пожаробезопасного исполнения. Если требуется заменить установленный узел капсулы узлом с иным диапазоном измерения, обращайтесь к специалистам компании Yokogawa.

Однако пользователям разрешается производить замену капсул с одинаковым диапазоном измерения. При проведении данной операции следуйте приведенным ниже указаниям.

- Устанавливаемый узел капсулы должен иметь такой же номер детали по спецификации, как и заменяемый.
- Участок соединения датчика и узла капсулы является критическим элементом с точки зрения обеспечения характеристик невоспламеняемости датчика, и поэтому его необходимо проверить с тем, чтобы убедиться в отсутствии вмятин, царапин и прочих механических повреждений.
- После завершения технического обслуживания убедитесь, надежно ли затянуты винты с внутренними шестигранными, соединяющие узлы преобразователя и чувствительного элемента.

##### ■ Демонтаж узла капсулы



#### ВАЖНО

При очистке капсулы соблюдайте следующие меры предосторожности.

- Обращайтесь с капсулой осторожно, особое внимание уделяя тому, чтобы не повредить или не деформировать диафрагмы, контактирующие с технологической жидкостью.
- Не применяйте хлорированные или кислотные растворы для очистки.
- После очистки капсулы тщательно сполосните ее чистой водой.

- 1) Демонтируйте узел ЦПУ так, как это показано в подразделе 8.4.2.
- 2) Выверните два установочных винта, соединяющие секцию преобразователя и узел капсулы (чувствительного элемента).
- 3) Выверните винт с шестигранной головкой и ограничитель
- 4) Разделите секцию преобразователя и узел капсулы.
- 5) Отверните гайки с четырех фланцевых болтов.
- 6) Удерживая блок капсулы рукой, снимите фланцевые крышки.
- 7) Демонтируйте блок капсулы.
- 8) Очистите узел капсулы или замените его на новый.

##### ■ Повторная сборка узла капсулы

- 1) Вставьте узел капсулы между фланцевыми болтами, обращая особое внимание на расположение меток «H» (сторона высокого давления) и «L» (сторона низкого давления) на блоке капсулы. Замените две прокладки капсулы новыми
- 2) Установите фланцевую крышку со стороны высокого давления и равномерно затяните гайки гаечным ключом с ограничением по крутящему моменту, приведенному ниже.

Модель	EJ□110□, EJ□310□, EJ□430□ Код материала смачиваемых частей		EJ□120□
	S,L	H,M,T,A,D,B,W	
Усилие затяжки (Н·м) {кгс·м}	17* {1,7}	40 {4,1}	40 {4,1}

\*: 40 для измерительной шкалы с кодом F и кода опции /HD.

Модель	EJ□130□		EJ□440□	
	Код материала болтов и гаек			
	G,C	J	G,C	J
Усилие затяжки (Н·м) {кгс·м}	90 {9,2}	110 {11,2}	70 {7,1}	100 {10,2}

- 3) После сборки секции детектора давления проверьте ее на герметичность, чтобы убедиться в отсутствии потерь давления.
- 4) Соедините секции преобразователя и детектора давления. Закрепите ограничитель винтом с шестигранной головкой.
- 5) Затяните два установочных винта (усилие затяжки 1,5 Н·м).
- 6) Установите блок ЦПУ в соответствии с указаниями подраздела 8.4.2.
- 7) После окончания сборки откорректируйте нуль и проверьте параметры датчика.




Рисунок 8.4 Демонтаж и монтаж узла капсулы (секции чувствительного элемента)

**ВАЖНО**

Если при выполнении разборки датчиков EJ□130□ и EJ□440□ были удалены пробки слива/дренажа, то перед началом выполнения повторной установки крышек фланцев на узел капсулы необходимо их установить снова.

**8.4.4 Замена прокладок рабочих штуцеров**

В данном разделе описана замена прокладок рабочих штуцеров (см. Рис. 8.5).

- (a) Выверните два болта и снимите рабочие штуцеры.
- (b) Замените прокладки рабочих штуцеров.
- (c) Установите рабочие штуцеры на место. Надежно и равномерно затяните болты с приведенным ниже усилием затяжки и проверьте, нет ли потерь давления.

Модель	EJ□110□ EJ□120□ EJ□130□ EJ□310□ EJ□430□	EJ□440□	
		Капсула C	Капсула D
Усилие затяжки (Н·м) {кгс·м}	От 39 до 49 {от 4 до 5}	От 49 до 59 {от 5 до 6}	




Рисунок 8.5 Демонтаж и монтаж рабочего штуцера

**8.5 Устранение неисправностей**

Если показания датчика носят нештатный характер, воспользуйтесь приведенной ниже схемой обнаружения неисправностей для их локализации и устранения. Некоторые неисправности обусловлены целым комплексом причин, поэтому данная схема не позволяет идентифицировать все возможные проблемы. При возникновении трудностей в локализации и устранении неисправности свяжитесь со специалистами компании Yokogawa.

**8.5.1 Основные принципы поиска и устранения неисправностей**

В первую очередь, необходимо выяснить, действительно ли значение измеряемого параметра аномально или есть неисправности в измерительной системе.

Если выяснится, что проблема связана с измерительной системой, то необходимо локализовать причину и принять меры к ее устранению.

Рассматриваемый датчик имеет функцию самодиагностики, которая полезна при обнаружении неисправностей; в результате самодиагностики датчик, снабженный встроенным индикатором, покажет код сигнализации.


В Разделе 8.5.3 приведен перечень сигнализаций. Смотрите также соответствующее Руководство по линиям связи.



F0806R, EPS


Рисунок 8.6 Схема последовательности операций по самодиагностике и обнаружению неисправностей

### 8.5.2 Блок-схемы обнаружения неисправностей



F0807R, EPS





F0809R.EPS



F0809R.EPS

### 8.5.3 Сигнализации и меры по устранению ошибки

Таблица 8.3 Перечень сообщений сигнализации

Показание индикатора	Причина	Выходной сигнал при возникновении ошибки	Меры по устранению ошибки
None (Нет)			
AL. 01 CAP.ERR	Проблема в датчике.	Выходной сигнал соответствует уставкам параметра (Hold, High, Low).	Если ошибка продолжает появляться даже после перезапуска, замените капсулу.
	Проблема в датчике, связанная с температурой капсулы.		
	Проблема в электронно-программируемой постоянной памяти (EEPROM) капсулы.		
AL. 02 AMP.ERR	Проблема в датчике, связанная с температурой усилителя.	Выходной сигнал соответствует уставкам параметра (Hold, High, Low).	Замените усилитель.
	Проблема в памяти (EEPROM) усилителя.		
	Проблема в усилителе.		
AL. 10 PRESS	Входное значение находится за пределами измерительного диапазона капсулы.	Выходной сигнал соответствует значению верхнего или нижнего предела диапазона.	Проверьте вход или при необходимости замените капсулу.
AL. 11 ST.PRSS	Статическое давление превышает предельное значение.	Продолжается работа и осуществляется вывод информации.	
AL. 12 CAP.TMP	Температура капсулы находится за пределами диапазона (от -50°C до 130°C).		
AL. 13 AMP.TMP	Температура усилителя находится за пределами диапазона (от -50°C до 95°C).		Используйте утепление или теплоизоляцию для поддержания температуры в пределах заданного диапазона
AL. 30 RANGE	Выходное значение выходит за пределы верхнего или нижнего значения диапазона	Выходной сигнал соответствует значению верхнего или нижнего предела диапазона.	Проверьте установки входа и диапазона и при необходимости измените их.
AL. 31 SP.RNG	Статическое давление превышает заданный диапазон.	Удерживается показание, существовавшее непосредственно перед возникновением ошибки	
AL. 35 <sup>*1</sup> P.HI	Давление входа превышает заданный порог.	Продолжается работа и осуществляется вывод информации.	Проверьте вход.
AL. 36 <sup>*1</sup> P.LO			
AL. 37 <sup>*1</sup> P.HI	Статическое давление входа превышает заданный порог.		
AL. 38 <sup>*1</sup> P.LO			
AL. 39 <sup>*1</sup> TMP.HI	Обнаруженная температура превышает заданный порог.		
AL. 40 <sup>*1</sup> TMP.LO			
AL. 50 P.LRV	Заданное значение выходит за пределы установленного диапазона.	Удерживается показание, существовавшее непосредственно перед возникновением ошибки.	Проверьте установки и при необходимости измените их.
AL. 51 P.URV			
AL. 52 P.SPN			
AL. 53 P.ADJ			
AL. 54 SP.RNG		Продолжается работа и на выходе удерживается значение статического давления в %.	Проверьте установки и при необходимости измените их.
AL. 55 SP.ADJ		Продолжается работа и осуществляется вывод информации.	Проверьте вход.
AL. 60 SC.CFG	Заданные значения или установки, предназначенные для определения характеристической функции сигнала, не удовлетворяют условиям.		Проверьте установки и при необходимости измените их.
AL. 79 OV.DISP			

\*1: Эти сигнализации могут появиться только при активизации функции сигнализации процесса.

## 9. Технические характеристики

Для получения информации о характеристиках, моделях, суффикс-кодах и кодах опции, а также о наружных размерах каждого изделия следует ознакомиться со списком следующих документов (Технических характеристик).

Технические характеристики можно скачать с веб-сайта компании Yokogawa.

Адрес веб-сайта: <https://www.yokogawa.com/solutions/products-platforms/field-instruments/>

### ■ Список документов Технические характеристики

Модель	Название документа	№ документа
EJX110A	Датчик перепада давления	GS 01C25B01-01EN
EJX120A	Датчик перепада давления	GS 01C25B03-01EN
EJX130A	Датчик перепада давления	GS 01C25B04-01EN
EJX210A	Датчик перепада давления, монтируемый на фланце	GS 01C25C01-01EN
EJX310A	Датчик абсолютного давления	GS 01C25D01-01EN
EJX430A	Датчик избыточного давления	GS 01C25E01-01EN
EJX440A	Датчик избыточного давления	GS 01C25E02-01EN
EJX510A, EJX530A	Датчики абсолютного и избыточного давления	GS 01C25F01-01EN
EJX610A, EJX630A	Датчики абсолютного и избыточного давления	GS 01C25F05-01EN
EJX118A	Датчик перепада давления с мембранным разделением	GS 01C25H01-01EN
EJX118A	Датчик перепада давления с мембранным разделением (с внутренней мембраной)	GS 01C25H01-11EN
EJX438A	Датчик избыточного давления с мембранным разделением	GS 01C25J03-01EN
EJX438A	Датчик избыточного давления с мембранным разделением (с внутренней мембраной)	GS 01C25J03-11EN
EJX115A	Датчик для измерения малых расходов	GS 01C25K01-01EN
EJX910A	Многопараметрический датчик	GS 01C25R01-01EN
EJX930A	Многопараметрический датчик	GS 01C25R04-01EN
EJXC50A, EJXC40A, EJAC50E, C20FE, C20FW, C10FR, EJXC80A, EJAC80E, C81FA, C82FA, C81FD, C82FD, C30SW, C30SE, C80FW, C80FE, EJXC81A, EJAC81E, C70SE, C70SW	Система мембранного разделения	GS 01C25W01-01EN
EJXC40A	Цифровой датчик с разнесенными измерительными элементами	GS 01C25W05-01EN
EJX110A, EJX130A	Датчик перепада давления с капсулой интенсивного демпфирования (Код опции: /HD)	GS 01C25V01-01EN
EJX110A	Датчики перепада давления с капсулой интенсивного демпфирования (Общее описание) (Код опции: /HD2)	GS 01C25V02-01EN
EJX-A, EJA-E	Датчики взрывозащищенного исполнения и с сертификацией на использование в морской отрасли	GS 01C25A20-01EN
EJA110E	Датчик перепада давления	GS 01C31B01-01EN
EJA120E	Датчик перепада давления	GS 01C31B03-01EN
EJA130E	Датчик перепада давления	GS 01C31B04-01EN
EJA210E	Датчик перепада давления, монтируемый на фланце	GS 01C31C01-01EN
EJA310E	Датчик абсолютного давления	GS 01C31D01-01EN
EJA430E	Датчик избыточного давления	GS 01C31E01-01EN
EJA440E	Датчик избыточного давления	GS 01C31E02-01EN
EJA510E, EJA530E	Датчик абсолютного давления и датчик избыточного давления	GS 01C31F01-01EN
EJA118E	Датчик перепада давления с мембранным разделением	GS 01C31H01-01EN
EJA118E	Датчик перепада давления с мембранным разделением (с внутренней мембраной)	GS 01C31H01-11EN
EJA438E	Датчик избыточного давления с мембранным разделением	GS 01C31J03-01EN
EJA438E	Датчик избыточного давления с мембранным разделением (с внутренней мембраной)	GS 01C31J03-11EN
EJA115E	Датчик для измерения малых расходов	GS 01C31K01-01EN
EJAC60E, EJA560E	Система с адаптацией для гигиенического применения (безжидкостного типа) Датчик избыточного давления в гигиеническом исполнении (безжидкостного типа)	GS 01C31Y01-01EN
EJA110E, EJA130E	Датчик перепада давления с капсулой интенсивного демпфирования (Код опции: /HD)	GS 01C31V01-01EN
EJA110E	Датчики перепада давления с капсулой интенсивного демпфирования (Общее описание) (Код опции: /HD2)	GS 01C31V02-01EN

Если документы не будут найдены на нашем веб-сайте, следует установить контакт с офисом компании YOKOGAWA.

# Информация об издании

- Наименование : Датчики перепада давления и датчики давления  
Модели EJ□110□, EJ□120□, EJ□130□, EJ□310□, EJ□430□ и EJ□440□
- № Руководства : IM 01C25B01-01R

Издание	Дата	Примечания
1-е	Март 2004	Новая публикация
15-е	Октябрь 2014	
16-е	Июнь 2015	
17-е	Июль 2015	
18-е	Сентябрь 2015	
19-е	Октябрь 2018	
20-е	Июль 2019	
21-е	Ноябрь 2019	





---

**КОРПОРАЦИЯ YOKOGAWA ELECTRIC****Центральный офис**

2-9-32, Nakacho, Musashino-shi, Tokyo, 180-8750 JAPAN (Япония)

**Торговые филиалы**

Нагоя, Осака, Хиросима, Фукуока, Саппоро, Сендай, Ичихара, Тойода, Каназава, Такамацу, Окаяма и Китакиою.

---

**YOKOGAWA CORPORATION OF AMERICA****Центральный офис**

2 Dart Road, Newnan, Ga. 30265, U.S.A. (США)

Телефон: 1-770-253-7000

Факс: 1-770-254-0928

**Торговые филиалы**

Чэгрии-Фоллс, Элк-Гроув-Виллидж, Санта-Фе-Спрингс, Хоуп-Вэлли, Колорадо, Хьюстон, Сан Хосе

**YOKOGAWA EUROPE B.V.****Центральный офис**

Databankweg 20, Amersfoort 3812 AL, THE NETHERLANDS (Нидерланды)

Телефон: 31-334-64-1611 Факс 31-334-64-1610

**Торговые филиалы**

Маарсен (Нидерланды), Вена (Австрия), Завентем (Бельгия), Ратинген (Германия), Мадрид (Испания), Братислава (Словакия), Ранкорн (Соединенное Королевство), Милан (Италия).

**YOKOGAWAAMERICA DO SUL S.A.**

Praca Acaruico, 31 - Santo Amaro, Sao Paulo/SP - BRAZIL (Бразилия)

Телефон: 55-11-5681-2400 Факс 55-11-5681-4434

**YOKOGAWA ELECTRIC ASIA PTE. LTD.****Центральный офис**

5 Bedok South Road, 469270 Singapore, SINGAPORE (Сингапур)

Телефон: 65-6241-9933 Факс 65-6241-2606

**YOKOGAWA ELECTRIC KOREA CO., LTD.****Центральный офис**

395-70, Shindaebang-dong, Dongjak-ku, Seoul, 156-714 KOREA (Южная Корея)

Телефон: 82-2-3284-3016 Факс 82-2-3284-3016

**YOKOGAWA AUSTRALIA PTY. LTD.****Центральный офис (Сидней)**

Centrecourt D1, 25-27 Paul Street North, North Ryde, N.S.W.2113, AUSTRALIA (Австралия)

Телефон: 61-2-9805-0699 Факс: 61-2-9888-1844

**ООО «ИОКОГАВА ЭЛЕКТРИК СНГ»****Центральный офис**

Грохольский пер.13, строение 2, 129090 Москва, РОССИЯ

Телефон: (+7 495) 933-8590, 737-7868, 737-7871

Факс (+7 495) 933- 8549, 737-7869

URL: <http://www.yokogawa.ru>

E-mail: [info@ru.yokogawa.com](mailto:info@ru.yokogawa.com)

---