



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

DE.C.32.001.A № 52011

Срок действия до 20 августа 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Термометры манометрические комбинированные модификации TGT70,  
TGT73, A75, R75, R76, F76

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 54608-13

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП 2411-0090-2013

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по  
техническому регулированию и метрологии от 20 августа 2013 г. № 935

Описание типа средств измерений является обязательным приложением  
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



Ф.В.Булыгин

2013 г.

Серия СИ

№ 011301

**Срок действия до 27 апреля 2023 г.**

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и  
метрологии от **27 апреля 2018 г. № 810**

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

С.С. Голубев

..... 2018 г.



## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Термометры манометрические комбинированные модификации TGT70, TGT73, A75, R75, R76, F76

### Назначение средства измерений

Термометры манометрические комбинированные модификации TGT70, TGT73, A75, R75, R76, F76 (далее - термометры) предназначены для измерений и отображения на стрелочном индикаторе текущего значения температуры жидкостей и газов, а также для преобразования измеренного значения в унифицированный выходной сигнал или дистанционного контроля температуры посредством встроенного термопреобразователя.

### Описание средства измерений

Принцип работы термометра основан на зависимости между температурой и давлением термометрического вещества (инертный газ), находящегося в герметично замкнутой манометрической термосистеме. Под воздействием температуры на щуп термометра изменяется давление внутри манометрической термосистемы и под действием давления происходит раскрутка манометрической пружины, связанной со стрелкой отсчетного устройства. Термометры относятся к показывающим стрелочным приборам погружного типа. Термометры состоят из круглого корпуса, в котором размещены циферблат и кинематический механизм со стрелкой, заполненный силиконовым маслом и манометрической системы с термобаллоном, имеющим капиллярную проводку. Диапазон измерений манометрического термометра обозначен треугольными стрелками на шкале. Корпус и термобаллон (щуп) изготавливается из нержавеющей стали. Термосистема заполнена инертным газом (азот).

Дополнительно в термометрах модификаций TGT70, TGT73 осуществляется преобразование измеренного значения манометрическим термометром в линеаризированный масштабированный электрический выходной сигнал силы или напряжения постоянного тока (4 - 20 mA; 0,5 - 4,5 V; 0-10 V). В термометрах модификации A75, R75 в щупе смонтирован термопреобразователь (термопара типа K), в термометр модификации R76, F76 - термопреобразователь сопротивления Pt100 для удаленного независимого контроля за температурой и управления реле. Монтаж щупа термометра на объектах измерений осуществляется с помощью резьбового соединения. Возможные исполнения термометров: с осевым (A75), наклонно-поворотным, радиальным креплением щупа (R75 и R76), приборы с гибкими капиллярами (F76).



## Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические и технические характеристики приведены в табл. 1- 7.

Таблица 1.

### Метрологические и технические характеристики термометра модификации TGT70

Наименование характеристики	Значение характеристики
Диапазоны измерений температуры <sup>1)</sup> , °C	См. таблицу 2
Пределы допускаемой абсолютной погрешности, °C	См. таблицу 2
Выходной сигнал силы постоянного тока, мА напряжения постоянного тока, В	от 4 до 20 (2-х провод. схема) от 0,5 до 4,5; от 0,5 до 3,5; от 0,5 до 2,5 (3-х провод. схема)
Пределы допускаемой основной приведенной по- грешности выходного сигнала настроенного диапа- зона измерений, %	± 1,0
Напряжение питания, В	5; от 12 до 32
Габаритные размеры, мм, не более - погружаемой части шупа • диаметр • длина	8 60 – 290
- резьбового соединения • размер шестигранника • длина	22 – 32 20 – 40
- гибкого капилляра • диаметр • длина	2 до 10000
- корпуса с угловым соединением кабельного ввода • длина × ширина × высота	145 × 60 × 140
Масса, кг, не более	0,6
Условия эксплуатации: Диапазон температуры окружающего воздуха, °C Диапазон относительной влажности окружающего воздуха, %	От 0 до 40 (от минус 20 до 60; от минус 40 до 60 <sup>2)</sup> ) от 10 до 90
Условия транспортирования и хранения: Диапазон температуры окружающего воздуха, °C Диапазон относительной влажности окружающего воздуха, %	от минус 20 до 60 от 10 до 90
Средний срок службы, лет	10

#### Примечания:

- 1) На циферблате диапазон измерений ограничен двумя треугольными метками на шкале.
- 2) По дополнительному запросу

Таблица 2.

Возможные диапазоны и пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений термометра модификации ТГТ70

Диапазон шкалы <sup>1)</sup> , °C	Диапазон измерений температуры <sup>1)</sup> , °C	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, °C	Цена деления шкалы, °C
1	2	3	4
от минус 80 до 60	от минус 60 до 40	± 4	2
от минус 60 до 40	от минус 50 до 30	± 2	1
от минус 50 до 50	от минус 40 до 40	± 2	1
от минус 40 до 60	от минус 30 до 50	± 2	1
от минус 40 до 40	от минус 30 до 30	± 2	1
от минус 30 до 50	от минус 20 до 60	± 2	1
от минус 20 до 60	от минус 10 до 50	± 2	1
от минус 20 до 80	от минус 10 до 70	± 2	1
от минус 20 до 120	от минус 10 до 110	± 4	2
от 0 до 60	от 10 до 50	± 2	1
от 0 до 80	от 10 до 70	± 2	1
от 0 до 100	от 10 до 90	± 2	1
от 0 до 120	от 10 до 110	± 4	2
от 0 до 160	от 20 до 140	± 4	2
от 0 до 200	от 20 до 180	± 4	2
от 0 до 250	от 30 до 220	± 5	5
от 0 до 300	от 30 до 270	± 10	5
от 0 до 400	от 50 до 350	± 10	10

Примечание:

1) по требованию заказчика возможны другие промежуточные диапазоны шкалы и диапазоны измерений, не указанные в таблице. Пределы абсолютной погрешности для такого промежуточного диапазона соответствуют пределам абсолютной погрешности для наиболее близкого к нему диапазона шкалы, указанного в таблице

Таблица 3.

Метрологические и технические характеристики термометра модификации ТГТ73

Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2
Диапазон измерений температуры <sup>1)</sup> , °C	См. таблицу 4
Пределы допускаемой абсолютной погрешности, °C	См. таблицу 4
Выходной сигнал силы постоянного тока, мА напряжения постоянного тока, В	от 4 до 20 (2-х провод. схема) от 0 до 10 (3-х провод. схема)
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности выходного сигнала настроенного диапазона измерений, %	± 0,2
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности выходного сигнала, вызванной изменением температуры эксплуатации ниже 0 °C и выше 40 °C, на каждые 10 °C, %	± 0,3

1	2
Габаритные размеры, мм, не более - погружаемой части шупа • диаметр • длина	6 – 12 63 – 290
- резьбового соединения • размер шестигранника • длина	22 – 32 20 – 40
- гибкого капилляра • диаметр • длина	2 до 60000
- поверхностного датчика температуры • длина × ширина × высота контактной площадки	120 × 22 × 12
- корпуса с угловым соединением кабельного ввода • длина × ширина × высота	202 × 114 × 234
Масса, кг, не более	2,0
Условия эксплуатации: Диапазон температуры окружающего воздуха, °C Диапазон относительной влажности окружающего воздуха, %	От 0 до 40 (от минус 20 до 60; от минус 40 до 60 <sup>2)</sup> ) от 10 до 90
Условия транспортирования и хранения: Диапазон температуры окружающего воздуха, °C Диапазон относительной влажности окружающего воздуха, %	от минус 40 до 70 (без гидрозаполнения) от минус 20 до 70 (с гидрозаполнением) от 10 до 90
Средний срок службы, лет	10

*Примечания:*

- 1) На циферблате диапазон измерений ограничен двумя треугольными метками на шкале.
- 2) По дополнительному запросу

Таблица 4.

Возможные диапазоны и пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений термометра модификации ТГТ73

Диапазон шкалы <sup>1)</sup> , °C	Диапазон измерений температуры <sup>1)</sup> , °C	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, °C	Цена деления шкалы, °C
от минус 80 до 60	от минус 60 до 40	± 2	2
от минус 60 до 40	от минус 50 до 30	± 1	1
от минус 40 до 60	от минус 30 до 50	± 1	1
от минус 30 до 50	от минус 20 до 40	± 1	1
от минус 20 до 60	от минус 10 до 50	± 1	1
от минус 20 до 80	от минус 10 до 70	± 1	1
от 0 до 60	от 10 до 50	± 1	1
от 0 до 80	от 10 до 70	± 1	1
от 0 до 100	от 10 до 90	± 1	1
от 0 до 120	от 10 до 110	± 2	2
от 0 до 160	от 20 до 140	± 2	2
от 0 до 200	от 20 до 180	± 2	2
от 0 до 250	от 30 до 220	± 2,5	5
от 0 до 300	от 30 до 270	± 5	5
от 0 до 400	от 50 до 350	± 5	5

Продолжение таблицы 4

от 0 до 500	от 50 до 450	$\pm 5$	5
от 0 до 600	от 100 до 500	$\pm 10$	10
от 0 до 700	от 100 до 600	$\pm 10$	10

Примечание:

1) по требованию заказчика возможны другие промежуточные диапазоны шкалы и диапазоны измерений, не указанные в таблице. Пределы абсолютной погрешности для такого промежуточного диапазона соответствуют пределам абсолютной погрешности для наиболее близкого к нему диапазона шкалы, указанного в таблице

Таблица 5.

Метрологические и технические характеристики термометра модификации А75, Р75

Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2
Диапазоны измерений температуры манометрическим термометром, °C	от 150 до 500 от 150 до 550 от 150 до 600
Диапазон измерений температуры термопарой типа К, °C	от 0 до 600
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении манометрическим термометром, °C	$\pm 10$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении термопарой, °C для диапазона от 0 до 333 °C для диапазона от 333 до 600 °C	$\pm 2,5$ $\pm 0,0075 \cdot  t $
Цена деления шкалы манометрического термометра, °C	10
Габаритные размеры, мм, не более - погруженной части щупа • диаметр • диапазон длин - верхней части щупа до корпуса • диаметр • длина - резьбового соединения • размер шестигранника • длина - отвод кабеля термопары • диаметр • вынос • под углом- корпуса • диаметр × глубина	13 89 – 276  18 125 – 160  22 – 32 20 – 60  10 55 50°  101 × 50
Масса, кг, не более	0,75
Условия эксплуатации: Диапазон температуры окружающего воздуха, °C Диапазон относительной влажности окружающего воздуха, %	от 0 до 40 (от минус 20 до 60; от минус 40 до 60 <sup>1)</sup> ) от 10 до 90
Условия транспортирования и хранения: Диапазон температуры окружающего воздуха, °C Диапазон относительной влажности окружающего воздуха, %	минус 50 до 70 от 10 до 90
Средний срок службы, лет	10

1) По дополнительному запросу

Таблица 6.

Метрологические и технические характеристики термометра модификации R76, F76

Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2
Диапазон измерений температуры манометрическим термометром <sup>1)</sup> , °C	См. таблицу 7
Пределы допускаемой абсолютной погрешности манометрического термометра, °C	См. таблицу 7
Диапазон измерений температуры термопреобразователем сопротивления <sup>2)</sup> , °C	от минус 80 до 300
Номинальная статическая характеристика, (НСХ)	Pt100
Класс допуска по ГОСТ 6651-2009	A, B
Номинальное сопротивление при 0 °C, Ом	100
Температурный коэффициент, °C <sup>-1</sup>	0,00385
Пределы допускаемой абсолютной погрешности термопреобразователя сопротивления, °C	$\pm (0,15+0,002   t   )$ ; $\pm (0,3+0,005   t   )$ , где t - измеренная температура
Схема соединения	3-х проводная
Габаритные размеры, мм, не более	
- погружаемой части щупа	
• диаметр	10
• длина	200 – 500
- резьбового соединения	
• размер шестигранника	22 – 32
• длина	20 – 60
- гибкого капилляра	
• диаметр	2
• длина	до 9500
- корпуса с угловым соединением кабельного ввода	
• длина × ширина × высота	202 × 114 × 234
Масса, кг, не более	1,4
Условия эксплуатации:	
Диапазон температуры окружающего воздуха, °C	От 0 до 40 (от минус 20 до 60; от минус 40 до 60 <sup>3)</sup> )
Диапазон относительной влажности окружающего воздуха, %	от 10 до 90
Условия транспортирования и хранения:	
Диапазон температуры окружающего воздуха, °C	от минус 50 до 70 (без гидрозаполнения)
Диапазон относительной влажности окружающего воздуха, %	от минус 20 до 70 (с гидрозаполнением) от 10 до 90
Средний срок службы, лет, не менее	10

Примечания:

- 1) На циферблате диапазон измерений ограничен двумя треугольными метками на шкале.
- 2) Термопреобразователи могут комплектоваться зарегистрированными в Госреестре РФ вторичными преобразователями в унифицированный выходной сигнал 4 ÷ 20 мА или 0 ÷ 10 В или в цифровой выходной сигнал
- 3) По дополнительному запросу

Таблица 7.

Возможные диапазоны и пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений  
термометра модификации R76, F76

Диапазон шкалы <sup>1)</sup> , °C	Диапазон измерений температуры <sup>1)</sup> , °C	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, °C	Цена деления шкалы, °C
от минус 80 до 60	от минус 60 до 40	± 2	2
от минус 60 до 40	от минус 50 до 30	± 1	1
от минус 40 до 60	от минус 30 до 50	± 1	1
от минус 30 до 50	от минус 20 до 40	± 1	1
от минус 20 до 60	от минус 10 до 50	± 1	1
от минус 20 до 80	от минус 10 до 70	± 1	1
от 0 до 60	от 10 до 50	± 1	1
от 0 до 80	от 10 до 70	± 1	1
от 0 до 100	от 10 до 90	± 1	2
от 0 до 120	от 10 до 110	± 2	2
от 0 до 160	от 20 до 140	± 2	2
от 0 до 200	от 20 до 180	± 2	2
от 0 до 250	от 30 до 220	± 2,5	5
от 0 до 300	от 30 до 270	± 5	5

Примечание:

1) по требованию заказчика возможны другие промежуточные диапазоны шкалы и диапазоны измерений, не указанные в таблице. Пределы абсолютной погрешности для такого промежуточного диапазона соответствуют пределам абсолютной погрешности для наиболее близкого к нему диапазона шкалы, указанного в таблице

**Знак утверждения типа**

Знак утверждения типа наносится на титульный лист паспорта типографическим способом и на корпус в виде наклейки.

**Комплектность средства измерений**

- Термометр манометрический комбинированный модификации TGT70 (TGT73, A75, R75, R76, F76)  
- 1 шт.
- паспорт - 1 экз. на партию термометров
- методика поверки МП2411-0090-2013- 1 экз. на партию термометров

**Проверка**

осуществляется по документу МП 2411-0090-2013 «Термометры манометрические комбинированные модификации TGT70, TGT73, A75, R75, R76, F76. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в мае 2013 г.

Основное поверочное оборудование:

- Эталонный платиновый термопреобразователь сопротивления, диапазон температуры от минус 195 °C до 0,01 °C;
- Эталонный платиновый термопреобразователь сопротивления, диапазон температуры от 0,01 °C до 419,527 °C
- Измерительный мост, диапазон измерений от 0,1 до 100 кОм, погрешность от  $\pm 1 \times 10^{-7}$  до  $\pm 0,1$  Ом;
- Криостат, диапазон температуры от минус 80 до 0 °C, нестабильность поддержания температуры  $\pm 0,02$  °C, перепад температуры по вертикали не более 0,02 °C;

- Водяной термостат, диапазон от минус 10 до 110 °C, изменение температуры в объеме не более ±0,002 °C; нестабильность температуры ±0,0008 °C
- Термостат масляный, диапазон температуры от 40 до 200 °C, нестабильность поддержания температуры ±0,05 °C, перепад температуры по вертикали на глубине от 300 до 200 мм не более 0,02 °C;
- Высокотемпературная печь, диапазон температуры от 300 до 1200 °C, градиент температуры по оси печи при 1000 °C не более 0,8 °C/см, при 1200 °C не более 1,0 °C;
- Эталонный термоэлектрический преобразователь ППО, диапазон температуры от 300 до 1200 °C,
- Многофункциональный калибратор в режиме измерений сигналов термопар, в диапазоне от 0 до 100 мВ, погрешность ±(0,02 % ИВ+0,001 % ВПИ), в режиме измерений сопротивления постоянному току в диапазоне от 0 до 400 Ом, погрешность ±(0,005% от показаний +0,02% от диапазона), в режиме измерений напряжения постоянного тока диапазон от 0 до 6 В, погрешность ±(0,025 % от показаний +0,005 % от диапазона), диапазон от 6 до 60 В погрешность ± (0,05 % от показаний +0,005 % от диапазона); в режиме измерения силы постоянного тока от 0 до 52 мА, погрешность ±(0,01 % от показаний +0,01 % от диапазона).

#### **Сведения о методиках (методах) измерений**

Отсутствуют.

#### **Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к термометрам манометрическим комбинированным модификации TGT70, TGT73, A75, R75, R76, F76**

1. ГОСТ 8.558-2009 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры».
2. ГОСТ 16920-93 «Термометры и преобразователи температуры манометрические. Общие технические требования и методы испытаний».
3. ГОСТ 22261-94. Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.
4. ГОСТ Р 8.585-2001 «ГСИ. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования».
5. Техническая документация фирмы «WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG», Германия.
6. ГОСТ 6651-2009 «ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний».

#### **Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений**

выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

#### **Изготовитель**

фирма «WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG», Германия

Адрес: Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911, Klingenberg/Germany

Телефон(+49) 9372/132-0, Факс: (+49) 9372/132-406

#### **Заявитель**

ЗАО «ВИКА МЕРА»,

Адрес: 117526, Москва, пр-т Вернадского, 101/3, офис 509/510

Телефон(495) 648-01-80, Факс: (495) 648-01-81/82, E-mail:[info@wika.ru](mailto:info@wika.ru)

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева», регистрационный № 30001-10,  
Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19, тел.: (812) 251-76-01, факс: (812) 713-  
01-14, E-mail: info@vniim.ru, http://www.vniim.ru

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по техническому регулированию  
и метрологии



Ф.В. Булыгин

«\_\_\_» 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГЦИ СИ ФГУП  
«ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»

«28» окт 2013 г.  
Н.И. Ханов



Термометры манометрические комбинированные  
модификации TGT70, TGT73, A75, R75, R76, F76

### Методика поверки

МП 2411- 0090 -2013

Руководитель отдела Государственных эталонов  
и научных исследований в области  
теплофизических и температурных измерений  
ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»

А.И. Походун

Санкт-Петербург  
2013

Настоящая методика предназначена для проведения первичной и периодической поверки термометров манометрических комбинированных модификации ТГТ70, ТГТ73, А75, Р75, Р76, F76 (далее – термометры).

Методика устанавливает объем, условия поверки, методы и средства экспериментального исследования метрологических характеристик термометров и порядок оформления результатов поверки.

Интервал между поверками - 2 года.

## 1.ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице.

Наименование опе- рации	№ пункта методи- ки	Наименование образцового средства измере- ний или вспомогательного средства поверки, их характеристики	Обязательность проведения при по- верке	
			первич- ной	периоди- ческой
1	2	3	4	5
Внешний осмотр	4.1		Да	Да
Определение по- грешности термо- метра	4.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Эталонный платиновый термопреобразова- тель сопротивления, диапазон температуры от минус 195 °C до 0,01 °C;</li> <li>-Эталонный платиновый термопреобразова- тель сопротивления, диапазон температуры от 0,01 °C до 419,527 °C</li> <li>- Измерительный мост, диапазон измерений от 0,1 до 100 кОм, погрешность от <math>\pm 1 \times 10^{-7}</math> до <math>\pm 0,1</math> Ом;</li> <li>- Криостат, диапазон температуры от минус 80 до 0 °C, нестабильность поддержания температуры <math>\pm 0,02</math> °C, перепад температуры по вертикали не более 0,02 °C;</li> <li>- Водяной термостат, диапазон от минус 10 до 110 °C, изменение температуры в объеме не более <math>\pm 0,002</math> °C; нестабильность темпера- туры <math>\pm 0,0008</math> °C</li> <li>-Термостат масляный регулируемый, диапа- зон температуры от 40 до 200 °C, нестабиль- ность поддержания температуры <math>\pm 0,05</math> °C, перепад температуры по вертикали на глу- бине от 300 до 200 мм не более 0,02 °C;</li> <li>-Высокотемпературная печь, диапазон тем- пературы от 300 до 1200 °C, градиент темпе- ратуры по оси печи при 1000 °C не более 0,8 °C/см, при 1200 °C не более 1,0 °C;</li> <li>- Эталонный термоэлектрический преобразова- тель, диапазон температуры от 300 до 1200 °C.</li> <li>- Многофункциональный калибратор в ре- жиме измерений сигналов термопар, в диапазоне от 0 до 100 мВ, погрешность <math>\pm(0,02 \% \text{ ИВ} + 0,001 \% \text{ ВПИ})</math>, в режиме изме- рений сопротивления постоянному току в диапазоне от 0 до 400 Ом, погрешность <math>\pm(0,005\% \text{ от показаний} + 0,02\% \text{ от диапазо-}\text{на})</math>, в режиме измерений напряжения посто- янного тока диапазон от 0 до 6 В, погреш- ность <math>\pm(0,025 \% \text{ от показаний} + 0,005 \% \text{ от}</math> диапазона), диапазон от 6 до 60 В</li> </ul>	Да	Да

1	2	3	4	5
		Погрешность $\pm (0,05 \text{ \% от показаний} + 0,005 \text{ \% от диапазона})$ ; в режиме измерения силы постоянного тока от 0 до 52 мА, погрешность $\pm (0,01 \text{ \% от показаний} + 0,01 \text{ \% от диапазона})$ .		

Примечание: Допускается применение средств поверки, не приведенных в перечне, но имеющих характеристики не хуже приведенных в таблице.

1.2 Указанные средства поверки должны иметь действующие документы о поверке или аттестации.

1.3 Работа с указанными средствами измерений должна проводиться в соответствии с документацией по их эксплуатации.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации необходимо выполнять «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Госэнергонадзором.

## 3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °C	$20 \pm 5$
- относительная влажность, %	$65 \pm 15$
- атмосферное давление, кПа	$101,3 \pm 4,0$
- напряжение питания, В	$220 \pm 22$
- частота питания переменного тока, Гц	$50 \pm 0,5$

Внешние электрические и магнитные поля должны отсутствовать или находиться в пределах, не влияющих на работу прибора.

3.2 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

3.2.1 Проверка наличия паспортов, свидетельств поверки метрологическими органами всех средств поверки.

3.2.2 Подготовка средств поверки к работе по соответствующим инструкциям по эксплуатации.

3.2.3. Подготовка к работе поверяемого прибора в соответствии с руководством по эксплуатации.

## 4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

### 4.1 Внешний осмотр.

При проведении внешнего осмотра необходимо убедиться в:

- корпус термометра должен быть герметичным и не иметь следов подтеков масла, цифры шкалы и маркировка должны быть четкими и соответствовать технической документации;
- защитная арматура и корпус не должны иметь повреждений поверхности, должны отсутствовать нарушения крепления щупа, должно быть соблюдено соответствие подключения термоэлектродов маркировке (модификации А75, R75).

### 4.2 Определение погрешности термометра

4.2.1 Определение абсолютной погрешности измерений проводят сличением в пяти точках рабочего диапазона температуры (в прямом и обратном ходе):

с эталонным платиновым термопреобразователем сопротивления (ТС) в термостатах;

с эталонным термоэлектрическим преобразователем (ТП) в высокотемпературной печи, в зависимости от диапазона измерений.

Показания эталонного ТС считаются с измерительного моста, показания эталонного ТП считаются с калибратора, термометра - со шкалы.

### 4.2.2 Определение основной приведенной погрешности выходного сигнала

В каждой из выбранных точек диапазона температуры манометрического термометра калибратором, подключенного к клеммам выходного сигнала измеряется значение силы постоянноточечного

го тока (напряжения постоянного тока), в режиме линеаризации сигнала в значения температуры по установленному диапазону. Измерения повторяют не менее трех раз.

Считываются показания с измерительного канала калибратора - аналогового сигнала на выходе термометра, который пересчитывается в температуру  $T_{изм}$  по формуле

$$T_{изм} = \frac{(I_{изм} - 4)}{16} \cdot (T_b - T_n) + T_n, \text{ для выхода } 4 - 20 \text{ мА, где:}$$

$I_{изм}$  -измеренный аналоговый сигнал силы постоянного тока,

$T_b$  - верхний предел диапазона измерений термометра,

$T_n$  - нижний предел диапазона измерений термометра.

Для выхода 0 – 10 В рассчитывается по формуле:  $T_{изм} = \frac{U_{изм}}{X} \cdot (T_b - T_n) + T_n$ ,

где

$U_{изм}$  -измеренный аналоговый сигнал напряжения постоянного тока;

$X$ - разность максимального и минимального значений диапазона выходного сигнала напряжения постоянного тока.

Основная приведенная погрешность рассчитывается по формуле:

$$\delta T = \frac{T_{изм} - T_{эт}}{T_b - T_n} \cdot 100, \quad ,$$

где

$T_{эт}$  – значение температуры эталонного термопреобразователя.

4.2.3 Определение погрешности термопары проводят по пункту 9.5, ГОСТ 8.338-2002 с применением калибратора. Измерения повторяют не менее трех раз. Значения погрешности определяют как разность между испытуемым СИ и эталонным.

4.2.4 Определение погрешности термопреобразователя сопротивления проводят по пункту 10, ГОСТ 8.624-2009 «ГСИ. Термометры сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки» с применением калибратора . Измерения повторяют не менее трех раз. Значения погрешности определяют как разность между испытуемым СИ и эталонным.

Результат поверки считается положительным, если значения погрешности не превышают пределов, указанных в технической документации.

## 5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

Результаты поверки оформляют протоколом (рекомендуемая форма протокола приведена в приложении). При положительных результатах поверки выдается свидетельство о поверке установленного образца. При отрицательных результатах поверки выдается извещение о непригодности с указанием причин непригодности.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
Рекомендуемое

Дата \_\_\_\_\_

ПРОТОКОЛ

Прибор \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
представленный \_\_\_\_\_.

Место проведения поверки \_\_\_\_\_

Метод поверки: МП 2411-0090-2013 «Термометры манометрические комбинированные модификации ТГТ70, ТГТ73, А75, Р75, Р76, F76. Методика поверки».

Значения влияющих факторов:

Температура окружающей среды \_\_\_\_ °С

Относительная влажность \_\_\_\_ %

Атмосферное давление \_\_\_\_ кПа

Поверка проведена с применением эталонных (образцовых) СИ:

Результаты внешнего осмотра: \_\_\_\_\_

Таблица результатов поверки:

	1	2	3	4	5
<i>Tэм</i>					
<i>Tизм 1</i>					
<i>Tизм 2</i>					
<i>Tизм 3</i>					
<i>Tизм средн.</i>					
Δ					

Должность, подпись, И. О. Фамилия лица,  
проводившего поверку \_\_\_\_\_

Дата проведения поверки «\_\_\_\_» 201\_ г.