

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

OC.C.32.001.A № 57878

Срок действия до 28 октября 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ Термометры с капилляром IFC, 70, SC15, SB15, SW15, STW15

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 59875-15

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ ГОСТ 8.305-78

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года

Свидетельство об утверждении типа продлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **28 октября 2019 г.** № **2600**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя Федерального агентства

А.В.Кулешов 31. " 10 2019 г.

№ **038625**

Серия СИ

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Термометры с капилляром IFC, 70, SC15, SB15, SW15, STW15

Назначение средства измерений

Термометры с капилляром IFC, 70, SC15, SB15, SW15, STW15 (в дальнейшем термометры) предназначены для измерения температуры газообразных и жидких сред.

Описание средства измерений

Термометры с капилляром являются манометрическими термометрами. Принцип действия термометра основан на зависимости между температурой и давлением термометрического вещества (инертный газ), находящегося в герметично замкнутой манометрической термосистеме. Манометрическая термосистема состоит из термобаллона, дистанционного капилляра и манометрической пружины. Под воздействием температуры изменяется давление внутри манометрической системы, происходит раскрутка манометрической пружины, связанной со стрелкой отсчетного устройства. Термометры состоят из корпуса, в котором размещается манометрическая пружина и отсчетное устройство и погружаемой части с термобаллоном. Термометры с капилляром являются дистанционными с гибким креплением термобаллона к корпусу. Термометры IFC, SC15, SB15, SW15, STW15 имеют по 2 исполнения (круглый или квадратный корпус), термометры 70 имеют 7 исполнений, отличающиеся способом крепления термометра на объекте и способом крепления капилляра к корпусу. Программное обеспечение отсутствует.

Внешний вид термометров с капилляром



Метрологические и технические характеристики

Метрологические и технические характеристики термометров с капилляром приведены в табл. 1-5.

	Таблица
Наименование характеристики	Значение характеристики для термометра IFC
1. Диапазоны измерений температуры, ${}^{\circ}C^{(1)}$	от -100 до 50; от -50 до 100; от -40 до 30; от -40 до 40;от -40 до 60; от -30 до 40; от -30 до 50; от -20 до 100; от 0 до 40;
	от 0 до 60;от 0 до 80; от 0 до 100; от 0 до 120;от 0 до 150; от 0 до 160; от 0 до 200;от 0 до 250; от 0 до 300; от 0 до 350;от 0 до 400; от 10 до 50 от 50 до 150; от 50 до 200; от 50 до 250;
	от 50 до 300; от 50 до 350; от 100 до 220; от 100 до 250; от 100 до 300; от 100 до 350; от 100 до 400
2. Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений температуры, %	±2 % от диапазона измерений; ±3 % от диапазона измерений
3. Показатель тепловой инерции, с, не более	250
4. Вид защиты от воды и пыли	IP40-квадратный корпус, IP54-круглый корпус
5. Способ монтажа (или	в панель, монтажной скобкой
присоединения капилляра)	(снизу, сзади)
6. Диаметр термобаллона, мм	6; 8; 8,5; 10
7. Длина термобаллона, мм	по заказу от 70 до 400
8. Длина капилляра, м	до 5
9. Номинальный размер, мм	37, 40, 42, 52, 60, 80, 100, 72x72, 96x96
10. Масса, кг, не более	0,85
11. Материал термобаллона	Нержавеющая сталь или медный сплав
12. Средний срок службы, лет	10
13. Наработка на метрологический отказ, ч	40 000
14. Условия эксплуатации:-диапазон температур	
окружающего воздуха, °С -относительная влажность	от -20 до 70; от -40 до 80
окружающего воздуха, %	до 95
15. Дополнительные устройства	-

Примечание по требованию заказчика возможны другие промежуточные диапазоны измерений, не указанные в таблице, в пределах от минус 100 °C до 400 °C.

Наименование характеристики	Значение характеристики для термометра 70 исполнения M70, H70, V70, B70, R70, S70, A70				
Transierio de la companya de la comp	Диапазоны шкалы, ¹⁾ °С	Диапазоны измерений температуры, 1) °C	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, класс 1(класс 2), ± °C		
1. Диапазоны шкалы,°С.	от -40 до40	от -30 до 30	1 (2)		
Диапазоны измерений	от -30 до 50	от -20 до 40	1 (2)		
температуры, °С.	от -80 до 60	от -60 до 40	2 (4)		
Пределы допускаемой	от -60 до 40	от -50 до 30	1(2)		
абсолютной погрешности	от -50 до 50	от -40 до 40	1 (2)		
измерений температуры, °С.	от -40 до 60	от -30 до 50	1 (2)		
1 71 /	от-30 до130	от -10 до 110	2 (4)		
	от -20 до 60	от -10 до 50	1 (2)		
	от -20 до 80	от -10 до 70	1 (2)		
	от -20 до 120 от -20 до 150	от 0 до 100 от 0 до 130	2 (4) 2 (4)		
	от -20 до 150	от 0 до 140	2 (4)		
	от 0 до 60	от 10 до 50	1 (2)		
	от 0 до 80	от 10 до70	1 (2)		
	от 0 до 100	от 10 до 90	1 (2)		
	от 0 до 120	от 10 до 110	2 (4)		
	от 0 до 160	от 20 до 140	2 (4) 2 (4)		
	от 0 до 200 от 0 до 250	от 20 до 180 от 30 до 220	2,5 (5)		
	от 0 до 300	от 30 до 270	5 (10)		
	от 0 до 400	от 50 до 350	5 (10)		
2. Показатель тепловой инерции, с, не более		300			
3.Вид защиты от воды и пыли		IP65			
4.Способ монтажа (или	М70-с кронштейном	и на стену (радиа	льное), Н70- с фланцем		
присоединения капилляра)	сзади (радиальное),	V70-с фланцем с	переди (эксцентрично		
*	сзади), В70- фланец	со скобой (в цен	гре сзади), R70-		
	присоединение глад	кое, резьбовое ил	и защитная гильза		
	(радиальное), 8/0 –	присоединение г.	ладкое, резьбовое или или эксцентрично сзади),		
	А70-присоелинение	глалкое, резьбов	ое или защитная гильза		
	(в центре сзади или	эксцентрично сза	ади)		
5.Диаметр термобаллона, мм		6, 8, 10			
6.Длина термобаллона, мм	63,80,89,100,126,14	0,160,180,186,200	0,226,230,240,250,276,290		
7.Длина капилляра, м		до 10			
8. Номинальный размер, мм		63; 100; 160 от 0,4 до 1,4			
9.Масса, кг 10.Материал термобаллона	от 0,4 до 1,4 Нержавеющая сталь				
		10			
11.Средний срок службы, лет		10			
12. Наработка на метрологический		40000			
отказ, ч 13.Условия эксплуатации: - диапазон температур	от 0 до 40, от -20 до 60 по запросу				
окружающего воздуха, °С		SE ADMON STORY WE TO PERSON			

- относительная влажность окружающего воздуха, %	до 95
14.Дополнительные устройства	Возможна установка электроконтактов типа 850 (параметры переключения 5A, 250B, или 0,4 A, 30 B)

Примечание

по требованию заказчика возможны другие промежуточные диапазоны шкалы, не указанные в таблице, в пределах от минус 80 °C до 400 °C и диапазоны измерений в пределах от минус 60 °C до 350 °C. Пределы абсолютной погрешности для такого промежуточного диапазона соответствуют пределам абсолютной погрешности для наиболее близкого к нему диапазона, указанного в таблице.

Таблица 3

			Таблица 3	
	Значение характеристики для термометра SB15			
Наименование характеристики	Диапазоны	Диапазоны	Пределы допускаемой	
	шкалы,¹) °С	измерений	абсолютной	
		температуры, 1)	погрешности	
		°C	измерений	
			температуры,	
			класс 1 (класс 2), \pm °C	
1. Диапазоны шкалы,°С.	от -50 до 100	от -30 до 80	2 (4)	
Диапазоны измерений	от -40 до 150	от -20 до 130	2 (4)	
температуры, °С.	от -40 до 120	от -20 до 100	2 (4)	
Пределы допускаемой	от -40 до 30	от -30 до 20	1 (2)	
абсолютной погрешности	от -40 до 40	от -30 до 30	1 (2)	
измерений температуры, °С.	от -40 до 60	от -30 до 50	1 (2)	
	от -40 до 80	от -30 до 70	2 (4)	
	от -30 до 40	от -20 до 30	1(2)	
	от -30 до 50	от -20 до 40	1 (2)	
	от -20до 60	от -10 до 50	1(2)	
	от -20 до 100	от -10 до 90	2 (4)	
	от-20 до 200	от 0 до 180	2 (4)	
	от 0 до 40	от 10 до 30	1 (2)	
	от 0 до 60	от 10 до 50	1 (2)	
	от 0 до 80	от 10 до 70	1 (2)	
	от 0 до 100	от 10 до 90	1 (2)	
	от 0 до 120	от 10 до 110	2 (4)	
	от 0 до 150	от 20 до 130	2 (4)	
	от 0 до 160	от 20 до 140	2 (4)	
	от 0 до 200	от 20 до 180	2 (4)	
	от 0 до 250	от 30 до 220	2,5 (5)	
	от 0 до 300	от 30 до 270	5 (10)	
	от 0 до 350	от 50 до 300	5 (10)	
	от 0 до 400	от 50 до 350	5 (10)	
2. Показатель тепловой инерции,				
с, не более		250		
3.Вид защиты от воды и пыли		IP51, IP53, IP5		
4.Способ монтажа (или	в панель, монтажной скобкой			
присоединения капилляра)		(эксцентрично с	вади)	
5. Диаметр термобаллона, мм		6; 8;10		
6.Длина термобаллона, мм	по заказу от 70 до 400			

	Beer of the roll of
7.Длина капилляра, м,	до 5
8. Номинальный размер, мм	60; 80; 100, 72x72, 96x96
9. Масса, кг, не более	1,0
10.Материал термобаллона	Нержавеющая сталь, латунь
11.Средний срок службы, лет	10
12. Наработка на метрологический	
отказ, ч	40 000
13. Условия эксплуатации:	
-диапазон температур	
окружающего воздуха, °С	от -40 до 60
-относительная влажность	до 95
окружающего воздуха, %	
14.Дополнительные устройства	микропереключатели
	параметры переключения 5А, 250В

Примечание

1) по требованию заказчика возможны другие промежуточные диапазоны шкалы, не указанные в таблице, в пределах от минус 50 °C до 400 °C и диапазоны измерений в пределах от минус 30 °C до 350 °C. Пределы абсолютной погрешности для такого промежуточного диапазона соответствуют пределам абсолютной погрешности для наиболее близкого к нему диапазона, указанного в таблице.

Таблица 4

	Значение характеристики для термометра SC15			
Наименование характеристики	Диапазоны шкалы, ¹⁾ °C	Диапазоны измерений температуры, 1) °C	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, класс 1 (класс 2), \pm °C	
1. Диапазоны шкалы,°С.	от -100 до 50	от -80 до 30	2 (4)	
Диапазоны измерений температуры,	от -50 до 100	от -30 до 80	2 (4)	
°C.	от -40 до 150	от -20 до 130	2 (4)	
Пределы допускаемой	от -40 до 120	от -20 до 100	2 (4)	
абсолютной погрешности	от -40 до 30	от -30 до 20	1 (2)	
измерений температуры, °С.	от -40 до 40	от -30 до 30	1 (2)	
	от -40 до 60	от -30 до 50	1 (2)	
	от -40 до 80	от -30 до 70	2 (4)	
	от -30 до 40	от -20 до 30	1 (2)	
	от -30 до 50	от -20 до 40	1(2)	
	от -20до 60	от -10 до 50	1 (2)	
	от -20 до 100	от -10 до 90	2 (4)	
	от-20 до 200	от 0 до 180	2 (4)	
	от 0 до 40	от 10 до 30	1 (2)	
	от 0 до 60	от 10 до 50	1(2)	
	от 0 до 80	от 10 до 70	1 (2)	
	от 0 до 100	от 10 до 90	1 (2)	
	от 0 до 120	от 10 до 110	2 (4)	
	от 0 до 150	от 20 до 130	2 (4)	

			Всего листов 9
	от 0 до 160	от 20 до 140	2 (4)
* ,	от 0 до 200	от 20 до 180	2 (4)
	от 0 до 250	от 30 до 220	2,5 (5)
	от 0 до 300	от 30 до 270	5 (10)
	от 0 до 350	от 50 до 300	5 (10)
	от 0 до 400	от 50 до 350	5 (10)
	от 0 до 600	от 100 до 500	10 (15)
	от 10 до 50	от 20 до 40	1 (2)
	от 50 до 150	от 60 до 140	1 (2)
	от 50 до 200	от 60 до 180	2 (4)
	от 50 до 250	от 70 до 230	2 (4)
	от 0 до 300	от 30 до 270	5 (10)
	от 0 до 350	от 50 до 300	5 (10)
	от 0 до 400	от 50 до 350	5 (10)
	от 0 до 600	от 100 до 500	10 (15)
	от 10 до 50	от 20 до 40	1 (2)
	от 50 до 150	от 60 до 140	1 (2)
	от 50 до 200	от 60 до 180	2 (4)
	от 50 до 250	от 70 до 230	2 (4)
	от 50 до 300	от 80 до 270	2,5 (5)
	от 50 до 350	от 80 до 320	5 (10)
	от 100 до 220	от 110 до 210	2 (4)
	от 100 до 250	от 120 до 230	2 (4)
	от 100 до 300	от 120 до 280	2 (4)
	от 100 до 350	от 130 до 320	2 (4)
	от 100 до 400	от 130 до 370	2,5 (5)
2. Показатель тепловой инерции,		250	
с, не более			
3.Вид защиты от воды и пыли		IP51, IP53, IP54	
4.Способ монтажа (или	панелы	ная установка с клем	ПОМ
присоединения капилляра)		ксцентрично сзади)	
5. Диаметр термобаллона, мм	(1)	5; 6; 8; 8,5; 10	
	ПО	заказу от 70 до 400	
6.Длина термобаллона, мм	110	до 10	
7.Длина капилляра, м,	60. 80.	100; 45x45; 72x72; 9	6x96
8. Номинальный размер, мм	00, 00,		
9. Масса, кг, не более		1,0	-¥ 0770
10.Материал термобаллона	Нержавею	щая сталь или меднь	ый сплав —————
11.Средний срок службы, лет		10	
12. Наработка на метрологический		40 000	
отказ, ч			
13. Условия эксплуатации:			
-диапазон температур		<u>.</u>	
окружающего воздуха, °С		от -40 до 60	
окружающого воздути,		до 95	
окружающего воздуха, %			
14.Дополнительные устройства	M	икропереключатели	
1 Homomini on home		реключения 5 А или	10 A 250 D

Примечание $^{1)}$ по требованию заказчика возможны другие промежуточные диапазоны шкалы, не указанные в таблице, в пределах от минус 100 °C до 400 °C и диапазоны измерений в пределах от минус 80°С до 370°С. Пределы абсолютной погрешности для такого промежуточного диапазона соответствуют пределам абсолютной погрешности для наиболее близкого к нему диапазона, указанного в таблице.

Таблица 5

	Таблица 5 Значение характеристики для термометров SW15 и STW15			
Наименование характеристики	SW15	STW15	Диапазоны	Пределы допускаемой
		Fig. 1. complete the second of the second o		абсолютной
	°C	iiikaani,		погрешности измерений
			1)	температуры, класс 1
			°C	(класс 2), ±°С
1. Диапазоны шкалы,°С.	от -50 до 100	_	от -30 до 80	2 (4)
Диапазоны измерений	от -40 до 150	-:	от -20 до 130	
температуры, °С.	от -40 до 120	_	от -20 до 100	
Пределы допускаемой	от -40 до 30	-	от -30 до 20	1 (2)
абсолютной погрешности	от -40 до 40	-	от -30 до 30	1 (2)
измерений температуры, °С.	от -40 до 60	-	от -30 до 50	1 (2)
	от -40 до 80	от -40 до 80	от -30 до 70	2 (4)
	от -30 до 40	-	от -20 до 30	1 (2)
	от -30 до 50	-	от -20 до 40	1 (2)
	от -20до 60	от -20до 60	от -10 до 50	1 (2)
	от -20 до 100	-	от -10 до 90	2 (4)
	от -20 до 200	от-20 до 200	от 0 до 180	2 (4)
	от 0 до 40	-	от 10 до 30	1 (2)
	от 0 до 60	-	от 10 до 50	1 (2)
	от 0 до 80	-	от 10 до 70	1 (2)
	от 0 до 100	-	от 10 до 90	1 (2)
	от 0 до 120	-	от 10 до 110	2 (4)
	от 0 до 150	-	от 20 до 130	2 (4)
	от 0 до 160	-	от 20 до 140	2 (4)
	от 0 до 200	-	от 20 до 180	2 (4)
	от 0 до 250	-	от 30 до 220	2,5 (5)
	от 0 до 300	-	от 30 до 270	5 (10)
	от 0 до 350	-	от 50 до 300	5 (10)
	от 0 до 400	-	от 50 до 350	5 (10)
	от 0 до 600	от 0 до 600	от 100 до 500	10 (15)
2. Показатель тепловой			250	
инерции, с, не более				
3.Вид защиты от воды и пыли		IP:	51, IP53, IP54	
4.Способ монтажа (или	в панель, монтажной скобкой			
присоединения капилляра)	(эксцентрично сзади)			
5. Диаметр термобаллона, мм			6; 8; 10	
6.Длина термобаллона, мм		по зак	азу от 70 до 40	0
7.Длина капилляра, м,	до 10			
8. Номинальный размер, мм	60; 80; 100; 72x72; 96x96			

9. Масса, кг, не более	1,0
10.Материал термобаллона	Нержавеющая сталь, латунь
11.Средний срок службы, лет	10
12. Наработка на метрологический отказ, ч	40 000
13. Условия эксплуатации: -диапазон температур окружающего воздуха, °С -относительная влажность	от -40 до 60
окружающего воздуха, %	до 95
14.Дополнительные устройства	микропереключатели параметры переключения 5 А или 10 А, 250 В

Примечание

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист паспорта типографским способом, и на циферблат термометра или на корпус в виде наклейки

Комплектность средства измерений

- термометр с капилляром

- паспорт на русском языке

- 1 шт

- 1 экз. на партию термометров

Поверка

осуществляется по ГОСТ 8.305-78 "ГСИ. Термометры манометрические. Методы и средства поверки". При поверке применяются: термометры сопротивления платиновые эталонные ЭТС 100 3-го разряда; термостат мод. 814, диапазон температур от минус 80 до 40 °C, нестабильность поддержания температуры $\pm 0,02$ °C; термостат жидкостный мод. 7312, воспроизводимая температура 0 °C, нестабильность поддержания температуры $\pm 0,001$ °C; термостат регулируемый TP-1M, диапазон температур от 40 до 200 °C, нестабильность поддержания температуры $\pm 0,05$ °C; калибратор температуры ATC 650B, диапазон температур от 30 до 650 °C, погрешность поддержания температуры $\pm 0,03$ °C.

Сведения о методиках (методах) измерений

Отсутствуют

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к термометрам с капилляром IFC, 70, SC15, SB15, SW15, STW15

- 1. ГОСТ 8.558-2009 "ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры".
- 2. ГОСТ 16920-93 «Термометры и преобразователи температуры манометрические. Общие технические требования и методы испытаний».
- 3. Техническая документация фирмы "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG".

¹⁾ по требованию заказчика возможны другие промежуточные диапазоны шкалы, не указанные в таблице, в пределах от минус 50 °C до 600 °C и диапазоны измерений в пределах от минус 30 °C до 500 °C. Пределы абсолютной погрешности для такого промежуточного диапазона соответствуют пределам абсолютной погрешности для наиболее близкого к нему диапазона, указанного в таблице.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и иных объектов обязательным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

Изготовитель:

Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG ", Германия Юридический адрес: Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 Klingenberg, Germany Tel. +49 9372 132-0, Fax. +49 9372 132-406, E-mail:info@wika.de

Заявитель

ЗАО "ВИКА МЕРА "

Юридический адрес:117526, Россия, г. Москва, пр-т Вернадского, 101/3,офис 509/510, Почтовый адрес: 127015,Россия, Москва, ул. Вятская, д.27, стр. 17, офис 204-207 тел. (495) 648-01-80,786-21-25, факс. (495) 648-01-81,648-01-82

Испытательный центр:

ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМ им. Д. И. Менделеева",190005, г. Санкт- Петербург, Московский пр.19, тел. (812) 251-76-01, факс (812) 713-01-14, е- mail: info@vniim.ru. Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30001-10 от 20.12.2010 г.

Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

С.С. Голубев

О∠ 2015 г.

Mark

A

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ТЕРМОМЕТРЫ МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва

межгосударственный стандарт

Государственная система обеспечения единства измерений

ТЕРМОМЕТРЫ МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ

ΓΟCT 8.305—78

Методы и средства поверки

Взамен Инструкции 160—62

State system for ensuring the uniformity of measurements.

Manometric thermometers.

Methods and means of calibration

MKC 17.200.20

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13 июня 1978 г. № 1581 дата введения установлена 01.07.79

Настоящий стандарт распространяется на показывающие и самопишущие манометрические термометры, предназначенные для измерения температуры от минус $150\,^{\circ}$ C до плюс $600\,^{\circ}$ C, с длиной погружения не более $400\,$ мм, изготовляемые по ГОСТ 16920-93, и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице.

	Номер пункта	Обязательность проведения операции при		
Наименование операции	стандарта	выпуске из производства и ремонта	эксплуатации и хранении	
Внешний осмотр	6.1	Да	Да	
Определение метрологических параметров	6.2			
Проверка электрической прочности изоляции	6.2.1	Да (при выпуске из производства и после ремонта электрических цепей)	Нет	
Определение сопротивления изоляции	6.2.2	Да	Нет	
Проверка самопишущего устройства	6.2.3	Да	Да	
Определение погрешности хода диаграм- мной бумаги	6.2.4	Да	Да	
Определение основной погрешности показаний, записи и выходных сигналов	6.2.5	Да	Да	
Определение вариации показаний, записи и значений выходных сигналов	6.2.6	Да	Да	
Определение погрешности и вариации срабатывания сигнального устройства	6.2.7	Да	Да	

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Переиздание. Июль 2003 г.

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

- 2.1. При проведении поверки необходимо применять средства, указанные ниже. Образцовые средства поверки:
- образцовые ртутные стеклянные термометры 2 и 3-го разрядов, типов TP 1, TP 2, TP 3, диапазон измерения 0 °C-300 °C с метрологическими параметрами по ГОСТ 8.558-93, диапазон измерения 243,15-273,15 К с метрологическими параметрами по НТД;
- образцовый медьконстантановый термоэлектрический термометр 2-го разряда, диапазон измерения 73,15—273,15 К с метрологическими параметрами по НТД;
- образцовый платиновый термометр сопротивления 2-го разряда, типа ПТС-10, диапазон измерения 0 °С—630,74 °С с метрологическими параметрами по ГОСТ 8.558—93;
- образцовый платинородий платиновый термоэлектрический термометр 3-го разряда, типа ППО, диапазон измерения 300 °C—1200 °C с метрологическими параметрами по ГОСТ 8.558—93;
 - образцовая измерительная катушка сопротивления 2-го разряда, тип Р-331.

Вспомогательные средства поверки:

- низкоомный потенциометр типа Р 363—3, класс 0,005;
- магазин сопротивления типа МСР-63, класс 0,05, диапазон измерения 0,035—111111,1 Ом;
- миллиамперметр типа М1104, класс 0,2, пределы измерения от 0 до 3 мА и от 0 до 20 мА;
- мост постоянного тока типа РЗ9, класс 0,02;
- нормальный элемент по ГОСТ 1954—82, класс 0,02;
- манометр по НТД, класс 0,16;
- нулевой термостат (или сосуд Дьюара) типа TH-12, воспроизводимая температура 0 °C, градиент температуры в рабочем пространстве не более 0,03 К/м;
- паровой термостат типа ТП-5, воспроизводимая температура (температура паров кипящей воды) 100 °C, градиент температуры в рабочем пространстве не более 0,1 К/м;
- водяной термостат типа ТВ-4, диапазон температур от минус 5 °C до плюс 95 °C, градиент температуры в рабочей камере не более 0,1 К/м;
- масляный термостат типа ТМ-3, диапазон температуры от 95 °C до 300 °C, градиент температуры в рабочем пространстве не более 0,1 К/м. В интервале температур 90 °C—150 °C применяют индустриальное масло И—50A по ГОСТ 20799—88, в интервале температур 150 °C—300 °C цилиндровое масло 52 по ГОСТ 6411—76;
- оловянный термостат типа TO-3, диапазон температур от 300 °C до 600 °C, градиент температуры в рабочем пространстве не более $0.5~{\rm K/m}$, заполняется оловом марки $01~{\rm no}~{\rm FOCT}~1027-67$;
- криостат типа Γ CП-5, диапазон температур от 73,15 до 273,15 K, градиент температуры в рабочем пространстве не более 0,1 K/м;
- стабилизатор напряжения постоянного тока типа Π 36—2, выходное напряжение (1,5±0,3) В; (2,8±0,4) В; (4,0±0,4) В;
- установка для питания приборов с пневматическим выходным сигналом, давление воздуха питания $(1,4\pm0,04)$ кгс/см², допустимое содержание влаги, масла, пыли по ГОСТ 17433—80 и ГОСТ 24484—80;
- установка для питания приборов с электрическим выходным сигналом; отклонение напряжения питания от номинального значения ± 2 %, максимальный коэффициент высших гармоник 5 %, частота питания переменного тока (50 \pm 0,5) Гц. В комплект установки входят:

выпрямитель напряжения, тип Б3—2, выходное напряжение постоянного тока 1—250 В,

преобразователь напряжения, тип ППТ-0/50, выходное напряжение (220 \pm 6,6) В, частота (50 \pm 0,5) Γ ц,

стабилизатор напряжения типа СН-500 M, выходное напряжение (220±3,3) В;

- установка для поверки электрической прочности изоляции типа УПУ-1 м, мощность не менее $0.25~{\rm kBr};$
- ртутные термометры типа ТЛ-16 по ГОСТ 28498—90, пределы измерения 0 °С—40 °С, цена деления 0,5 °С;
 - мегомметр типа М 1101 М, номинальное напряжение 500 В, класс точности 1,0;
 - льдогенератор типа ЛГ-150;
 - частотомер типа Ф 552, погрешность измерения не более 0,1 Гц;
 - хронометр по НТД:
 - барометр типа ИР, предел допускаемой основной погрешности ±30 Па;

- лупа типа ЛП1 по ГОСТ 25706—83, с увеличением 2,5—7[×];
- этиловый гидролизный спирт по ГОСТ 17299—78;
- жидкий азот по ГОСТ 9293—74;
- твердая двуокись углерода по ГОСТ 12162—77.
- 2.2. Допускается применять другие вновь разработанные или находящиеся в применении средства поверки, прошедшие метрологическую аттестацию в органах государственной или, с их разрешения, ведомственной метрологической службы, удовлетворяющие по точности требованиям настоящего стандарта.
- 2.3. Предел допускаемой основной погрешности образцовых приборов должен быть не менее чем в четыре раза меньше предела допускаемой основной погрешности поверяемых приборов.

3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха (20 ± 5) °C для термометров классов 1,5; 2,5; 4,0 и (20 ± 2) °C для термометров класса 1,0 и более точных;
 - относительная влажность воздуха 30 %—80 %;
 - барометрическое давление (100000±3300) Па;
- отклонение давления питания от его номинального значения не более ±3 % (для термометров с пневматическим выходным сигналом);
- отклонение напряжения питания от номинального значения не более ± 2 %, коэффициент высших гармоник не более 5 % (для термометров с электрическим выходным сигналом);
- частота питания переменного тока (50±0,5) Гц (для термометров с электрическим выходным сигналом и для термометров с электрическим приводом диаграммной бумаги);
- отсутствие электрических и магнитных полей (кроме земного) (для термометров с электрическим выходным сигналом);
- вибрация и тряска не должны достигать значений, вызывающих размах колебаний стрелки более 0,1 или пера более 0,2 основной погрешности;
 - длина погружения термобаллона должна соответствовать указанной на термосистеме;
 - термометры перед поверкой выдерживают при температуре (20±2) °C не менее 24 ч.

4. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

- 4.1. Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы.
- 4.1.1. Термометры устанавливают в рабочее положение и подключают в соответствии с НТД на прибор.
- 4.1.2. Для самопишущих приборов необходимо вставить чистую диаграммную бумагу, заправить перо специальными чернилами и привести в действие механизм движения диаграммной бумаги в соответствии с НТД.
 - 4.1.3. Заземляют корпус манометрического термометра.
- 4.1.4. Для термометров с электрическим выходным сигналом подключают образцовый миллиамперметр и подают питание за 2 ч до поверки.
- 4.1.5. Потенциометр и измерительную катушку выдерживают в помещении при температуре (20 ± 2) °C не менее 24 ч.
 - 4.1.6. Термостаты и печи подготавливают к поверке в соответствии с НТД.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Помещения, где установлены термостаты, должны быть оборудованы противопожарными средствами по ГОСТ 12.4.009—83.
- 5.2. Помещения для поверки манометрических термометров должны быть оборудованы в соответствии с Санитарными правилами № 780—69, утвержденными Минздравом СССР.
 - 5.3. Термостаты и поверяемые термометры должны быть заземлены.
- 5.4. Температура масла в термостате должна быть ниже температуры вспышки масла не менее чем на $10~^{\circ}\mathrm{C}.$

5.5. При работе с оловянным термостатом запрещается нагревание олова свыше 650 °C. Исправность сливного крана и его нагревание определяют до нагревания олова.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1. Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие термометров требованиям ГОСТ 16920—93 в части внешнего вида, маркировки и упаковки.

6.2. Определение метрологических параметров

- 6.2.1. Электрическую прочность изоляции проверяют на специальной установке. Испытательное напряжение должно прикладываться между соединенными вместе выходными зажимами испытуемой цепи и корпусом. При проверке электрической прочности изоляции между отдельными электрическими цепями испытательное напряжение прикладывают к соединенным вместе зажимам одной и другой цепи. Она должна соответствовать требованиям ГОСТ 16920—93.
- 6.2.2. Сопротивление изоляции приборов измеряют мегаомметром с номинальным напряжением 500 В. Оно должно соответствовать требованиям ГОСТ 16920—93.
 - 6.2.3. Проверка самопишущего устройства
- 6.2.3.1. Привод лентопротяжного механизма или диска отключают. Нагревают термобаллон термометра, помещая его в термостат, до температуры, равной верхнему пределу шкалы. Затем охлаждают до температуры, равной нижнему пределу шкалы. Отклонение линии записи от отсчетной линии времени должно соответствовать ГОСТ 16920—93.
- 6.2.3.2. Проверку совпадения линии, записываемой неподвижным пером по движущейся диаграммной бумаге, с отсчетной линией температуры проводят при температуре, равной верхнему пределу шкалы (допускается механическое перемещение пера на требуемую отметку шкалы). Дисковая диаграммная бумага должна совершить полный оборот, а ленточная передвижение не менее чем на 200 мм. Отклонение линии, записанной неподвижным пером по движущейся диаграммной бумаге, с отсчетной линией температуры должно соответствовать ГОСТ 16920—93.
 - 6.2.4. Определение погрешности хода диаграммной бумаги

Диаграммную бумагу приводят в движение, ставят на нее отметку и проводят отсчет показаний хронометра. Через 24 ч (по хронометру) наносят вторую отметку (на дисковой диаграммной бумаге отметки наносят на отсчетной линии верхнего предела измерений). Погрешность хода диаграммной бумаги Δ_D за 24 ч для приборов с часовым приводом определяют по формуле

$$\Delta_{\rm D} = T_{\rm D} - 1440,$$

где $T_{\rm D}$ — промежуток времени по диаграммной бумаге, мин.

Погрешность хода диаграммной бумаги Δ_D за 24 ч для приборов с электрическим приводом определяют по формуле

$$\Delta_{\rm D} = T_{\rm D} \cdot \frac{f}{50} - 1440,$$

где f — среднее значение частоты тока за 24 ч, Γ ц.

Поправку на отклонение частоты тока, питающего синхронный микродвигатель, от номинальной частоты 50 Γ ц вводят по показаниям частотомера, погрешность которого не должна превышать $\pm 0.1~\Gamma$ ц.

Погрешность хода диаграммной бумаги не должна превышать значений, указанных в ГОСТ 16920—93.

- 6.2.5. Определение основной погрешности показаний, записи и выходных сигналов проводят, выполняя следующие требования:
- у приборов с сигнальным устройством сигнальные стрелки должны быть отведены в крайнее положение;
- у приборов с регулирующим устройством указатель пределов пропорциональности устанавливают на отметку 100 %, ручку настройки времени изодрома на отметку 0,1 мин;
 - у самопишущих приборов отключают привод лентопротяжного механизма или диска.
- 6.2.5.1. Основную погрешность показаний, записи и выходных сигналов определяют по ГОСТ 16920—93.

При обратном ходе поверку допускается проводить на трех отметках шкалы диаграммной бумаги (начальной, средней и конечной). Показания поверяемого термометра отсчитывают с погрешностью не более 0,2 наименьшего деления шкалы термометра.

При определении основной погрешности и вариации показаний конденсационных приборов время выдержки термобаллона в термостате перед снятием показаний допускается увеличить до 20 мин.

6.2.5.2. Основную погрешность показаний или записи прибора Δ_{Π} определяют как наибольшую разность по абсолютному значению, вычисленную по формулам:

$$\Delta_{\Pi_1}=t_1-t;$$

$$\Delta_{\Pi_2} = t_2 - t,$$

где t — значение температуры, определенное по образцовому термометру; t_1 и t_2 — показания поверяемого термометра при прямом и обратном ходах.

6.2.5.3. Основную приведенную погрешность в процентах показаний или записи прибора δ_{Π} определяют по формуле

$$\delta_{\Pi} = \frac{\Delta_{\Pi}}{t_{K} - t_{H}} \cdot 100,$$

- где $t_{\rm K}$ и $t_{\rm H}$ значения температуры, соответствующие конечной и начальной отметкам шкалы термометра.
- 6.2.5.4. Основную погрешность выходных сигналов Δc_1 и Δc_2 определяют как наибольшую разность по абсолютному значению, вычисленную по формулам:

$$\Delta c_1 = x_1 - x;$$

$$\Delta c_2 = x_2 - x,$$

- где x_1 и x_2 значения измеряемой величины на выходе преобразователя при прямом и обратном ходах;
 - x значение величины на выходе, вычисленное по формуле

$$x = x_{\rm H} + \frac{t - t_{\rm H}}{t_{\rm K} - t_{\rm H}} \cdot (x_{\rm K} - x_{\rm H}).$$

6.2.5.5. Основную приведенную погрешность δ_c выходных сигналов в процентах определяют по формуле

$$\delta_{\rm c} = \frac{\Delta_{\rm c}}{x_{\rm w} - x_{\rm u}} \cdot 100,$$

где $x_{\scriptscriptstyle K} - x_{\scriptscriptstyle H}$ — диапазон выходного сигнала.

- 6.2.5.6. Основная погрешность показаний, записи и выходных сигналов не должна превышать значений, указанных в ГОСТ 16920—93.
- 6.2.6. Вариацию показаний, записи $b_{\rm n}$ и выходных сигналов $b_{\rm c}$ прибора определяют по пп. 6.2.5 и 6.2.5.1 как разность показаний, записи и значений выходных сигналов при прямом и обратном ходах температуры по формулам:

$$b_{\Pi} = t_1 - t_2;$$

$$b_{\rm c} = x_1 - x_2.$$

6.2.6.1. Вариацию показаний, записи β_n и выходных сигналов β_c в процентах определяют по формулам:

$$\beta_{\Pi} = \frac{b_{\Pi}}{t_{K} - t_{H}} \cdot 100,$$

$$\beta_{\rm c} = \frac{b_{\rm c}}{x_{\rm K} - x_{\rm H}} \cdot 100.$$

- 6.2.6.2. Вариация показаний записи и выходных сигналов не должна превышать значений, указанных в ГОСТ 16920—93.
- 6.2.7. Погрешность и вариацию срабатывания сигнального устройства определяют по ГОСТ 16920—93. Они не должны превышать предела основной допускаемой погрешности низшего класса точности.

7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

- 7.1. На манометрические термометры, признанные годными при поверке органами Госстандарта, наносят поверительное клеймо.
- 7.2. Термометры, не удовлетворяющие требованиям настоящего стандарта, к применению не допускают, клеймо гасят.

Редактор В. Н. Копысов
Технический редактор Л.А. Гусева
Корректор М.В. Бучная
Компьютерная верстка И.А. Налейкиной

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 18.08.2003. Подписано в печать 26.09.2003. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,65. Тираж 114 экз. С 12171. Зак. 844.